

جگرخون بن پسبلشرد ممنوط بی مشوره بکرلیود پل کامیلسله مطبوعات نمس<u>16</u>ر

خوشبورار شاك عظوا

از مت ام عالیجناب بیندت وید برکاش صاحب شرماً بی ایس بسی تن

ناشران مشوره یک وید - رام نگر، گاندهی نگر- دریلی منبر ۹ ت بیرحبلد ۱۳/۸ رکفتلیقویس دیل

ابتدائيه كلمات

آخیکل کے فوجوانوں میں فیش عام بڑھ رہے۔ ہرروزیت نے فیش منظر عام پرارہ بیں۔ طرح طرح کے فوت بودار شیل اور فرب ورفوب ورقی کی دیگرات یا استحال کی جاری بیں اور فوب ورقی کی دیگرات یا استحال کی جاری بیں اور اس طرح ملک کا کر دڑوں رہ بیر غیر ممالک میں جارج ہے۔ حالانکہ ان استہار کا بنا نا ہنا ہا اسان ہے اوران پرمعو کی خرت آت ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے نوجوانوں نے کبھی اس بات کی طرف دھیاں بنیں دیا۔ آج جب ملک آزاد ہو چکا ہے۔ عوام میں فوشی لی لانے کے لئے نے نے بھاں بنائے میا اس بات کی طرف بنائے جارہ ہیں مال کو کا فی سر مایہ کی ضرور سے ۔ اس صورت میں جا را بہ خرض ہے کہ طک میں سیار شرہ استہا کو استفال میں لا کر فیر ممالک میں جائے ہوئے دو بیہ کو رد کیں اس طرح ملک میں مانی طور پرمضہ وا ہوگا جگہ ہزاروں نوجوانوں کو روز گار تھی ہیں ہوگا جرا آج سے بہ مرمن مالی طور پرمضہ و ایک جگ کا مرکے دمین کی بیکاری کو دور کر بیں گے۔

مقنق

يم د نئي دلي يم د سفير <u>محمولة</u>

فهست رضاین

	المراب المراب المراب
10	ابتدایت ا
14	تیلوں کوصاف کرنا
14.	كندهك كي تزار سے تيل صاف كرنا
11	لما في سي تيل صاف كرنا
19	سزرنگ کایتل بنان
v.	میولوں سے توشیو
7.1	فوشبوبات دان کی قسیں ۔۔۔۔۔۔ کی فوٹ کی فوٹ کی مصنوی فوٹ بو ۔۔۔۔۔ کی مصنوی فوٹ بو ۔۔۔۔۔ کی مصنوی فوٹ بو یات ۔۔۔۔۔ کی میں مصنوی فوٹ بویات ۔۔۔۔۔۔ کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

(يركا وي آنل
		*1
4		وسبوطاب
Pr]		3
1		
		FT. m18: per
		01000-
· · · · · ·		مرک فوشدیات
the 1		52.
		وسولانے كاطريق
er al		1
kL	او ہے ہے جانے کا داز ۔۔۔	تيلول كوعرصه تك فراب
	201	
	10500 11	سده طارتر
	-07-09	" ""
	ہونے سے بچانے کاراز ملول کے نسخہ حیار)
1		الت مح شا
P4 5		كامينا بيرآئل
		C- 10
		معوت نا كذ ديراكل
YS		بجرنگ ماج بسرة كل
	2.	
YA	- اورسخ	كيش رين بسرآئل كالك
777		
4	********	بم سارتيل
wu		كيش راج تيل
mr		The second secon
20pt	تل رسما فارمولے)	مصالحة دار فوت وار
	40 177	
であられりけい	باغ كوتاز كى دي والاردان	بالول كولمباكر لے اور و
10 6		w top for his
40 g	فارموسك)	وسودارسراس دم
	(6	الخد تطريع المراحد
19		ترکيلا کاتيل
		011 -11-

۵.	سنروطية كاتيل و٢ فارموك)
41	روغن گُواب میلی میلی میلی میلی میلی میلی میلی میل
	روغن موسرى
or	روغن موتسری
ar	روفن نگتره الله الله الله الله الله الله الله ال
41	ميكاسرآكل ده فارتوك)
01	میکا سرآئل ده فارسونے ،
09	خوشبو دارتیل کا ایک اورتشخه
4.	ناریل کاخوشبو دارتیل میسید دارتنیل میسی
41	لایم جس ایندگلیبرس - دم فارسونے)
40	ووسراحصه
44	بالول كومضبوط بنان والالوش وسات فاربولي
<-	بال معنظم الم بنانے والا سیار سفی و بین فار سکے ۔۔۔۔۔ ایم لوشن کالا جواب نسخد و وس فار موسمے) .۔۔۔۔
	شيميو سيميو

	ليكود شيميو
44	لیکوڈسیمیو ا
<9	بالوں کی غور بردافت میں میں میں میں ہوتے کا میں ہوتے کا کھا اور برش میں
1	لنگفا اور برشن
A4 .	بالول كونوبصورت بنائے كى تركىيب ،
	تبسراحت
14 -	اَدُويا فَي تَيْل روم فارتولي
	چوتقا جھتے
	عطرانی
110	ريى عطر له يور
	رسي عطر
114	رسي عطر
114	رسي عطر
114	رسی عطر است عطر عطر عطر عطر عبیلی است
114	رسی عطر است عطر عطر عطر عطر عبیلی است
114	رسی عطر الله عطر عطر الله عطر عبیلی الله عطر عبیلی الله عطر عبیلی الله عطر عبیلی الله علی الله علی الله عبیلی الله الله الله الله الله الله الله ا

	الملكا المالك
144	ليحليل بناما مستدين مستدين
174	عطر حِنا قركب ورجه خاص
144	عطر جنا شركت در حبراق
11 ···	عطري فليه تارين
140	
	ولأبتى سينط
	0.09
	الكوص كے ذرايعه عطرت ركرنا
	والمراق والمالية والمراق والمراق
110	موسری کارتینس
(كلُّ كاكس من المستدام
144	گُلُّب كارت نس
	بالبذعة بمراشد
w 5	ولایتی جیس کا ایسنس
" }.	بغيرالكومل مع عطرتنا ركرنا
	بيلاكاسين زگن كاسين وألميث كاسين
5	3:-6.3:
Ira)	h. / h 15
,	والميك فاسينت
	ینوی بُوکے ۔۔۔۔۔۔۔
149 4	Kuigi
	12 0 h . K . B .
14	ینوی بُوکے ۔۔۔۔۔ ہنی سکل ۔۔۔۔۔ یو ۔ وقی ۔ کلون - رمپار فارٹونے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
	١٠٠٠ الله ١٠٠٠
	ولایتی آٹو
	2.47
141	آ الله موسى

Im	آٹو روز ۔۔۔۔۔۔ چبرے کی نوسشبو کا اعلیٰ نسخہ آٹو جوہی آٹو بیلا ۔۔۔۔۔۔
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	چېرے کی نوشبوگا اعلیٰ نسخه
Ima }	5,8,5
·	آلو بيلا
	رُومال پرنگانے کی خوت بویا
<u> </u>	
140	موال براسكان كالوينالد
	رُوبال پرلگانے كا لاجواب سينظ -
124 {	رُوبال پرلگانے كا لاجواب سينث - سين لانے والى خوشبوكاليك بہترين سخد
14K	انگریزی فوسطبویات کے مسخد عات
5	کرہ کومعظر کرنے والاولایتی مرکب طاکبیٹ روز والر وتین فارمو ہے
1. 5	طالكيك روز واطر وتنن فارموك في
144	لوینڈر وائٹ دوؤ فار سوکے
١٧١	ا کیونیا وارش کیمفرواش (دو فارشو کے) پمیپر منت وارش
140 S	ليمفروار (دو فارشو لے)
	پميرمنط والر
	بالخوال تعيد
the same of the sa	A PARTY OF THE PAR
و کے و	حسن أفزا استبیار کے فارم
The second secon	فنيس كريم، پورد، پوميد، برس مين هاين ، بيرفا
14<	ب شك، نيل پايش وغيره وغنيره

	نیں پوڈراورفیس کرمیوں کے منافع مجش کاروبار
149	نیں پوڈراورنیں کرمیوں کے منافع بجش کاروبار شکک یاشکم
	بر س. ا
10.	میونین زنگ اوکسائیٹ
	زنگ اوکسائیڈ
	عره نيس لوورس لازي صفات-
	نيس بودرس دوشري لازي صفات
101	S &
	عررہ نیس پوڈریں لازی صفات ۔ کے نیس پوڈریں دوشری لازی صفات کے رنگ دیگ فیس پوڈریس پڑنے والے رنگ دوشیو فیس پڑنے والے رنگ خوشیو خوشیو خوشیو دولیے رنگ دوستیو دولیے رنگ دولیے دولیے دیگ دیگ دولیے دیگ دیگ دیگ دیگ دولیے دیگ د
	مختلف فنیں پوڈر سنانے کی ترکیبیں دے فارس کے ۔۔۔۔
100.	بچوں کے لئے نیس پوڈر و رو فارٹونے)
	و شوداد لو در كاليك بهرين فارمولا
	كوللأكريم
	The state of the s
184	كولد كريم كى مختصر تاريخ
	کولٹ کریم کی مختصر تاریخ کولٹ کریم کی مختصر تاریخ کولٹ کریم اور و مینشنگ سنویں برطنے والی کیمیکر
	برافين اف الله الله الله الله الله الله الله ا
100	٠٠٠٠ الله الله الله الله الله الله الله
	716
109	كوللاكريم كاتام وينظ سيوكا آزموده نسخه
	وينقل سِنو كا آزموده سخه و مساسده المساس
	عرصة تك يرط رہنے پر فراب ہونے سے كا و كى تركيب

	الميزل كولد كريم
14.	كولة كريم بانے كى تركيبى
141	کولٹ کریم یں خوشبوکی آمیزش
	و قد م الم الم الم الم الم الم الم الم الم ا
141	
	ريان المان ا
144	كولد كريم دوة فارتوكى
ואר	شنونا رجة فارموكي
144	فين كريم بنانا مستحد مستحد منانا
149	نی تم کی سوکی
14.	کے سن کری دور فاریو کے)
141	نیں کریم بنانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
140	يونيخ
140	جھائیاں دور کرنے کاسولیوشن
144	رنگ گوراک فرای کریم
144	شهاگ بندی پو در
144	ب ع
1<4	نیل پایش دنین فارٹرو ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ال سُنری کرتے کا خضا ب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
14.	ال سُنرى كرتے كا خضاب
	خضاب كا يُودر مساسد
101	خضاب کا پُوڈر ۔۔۔۔۔۔ بالوں کو شہری کرنے کاعرق ۔۔۔۔۔ پت پُوڈر ۔۔۔۔۔۔۔
	پت پُور ۔۔۔۔۔۔۔
INY	المحشِّن ليوسقت

	چھالے ہے۔	-
	كامراض اورأنكاعلاج	تالوا
100		بال بعرا
IAC	{	بال خوره سرکی کیموسی
191	از وقت معنيد مونا	بالوس كاقبل
191		بالون ين جود
Y	وراسبا كرنا	بالوك كانرم



يَن آن سيروالا بال صفا يوور مين آن سيروالا بال صفا يوور الله المثلث كاعرت المناسبة كاعرت المناسبة كالمراب كال



سزریوں کی کاشت، نگرماشت زمین کا انتخاب، بیاریاں کا اوران کاعلاج - کھا وزیادہ سے زیادہ نصل عاصل کرنے محم میتے، بے موسم سزیاں کاشت کرنے کے سائنٹفک اُصول اور


ویگرمیٹا رمنفرق معلومات درج ہیں۔ آپ کوئی سنری کا شت کرنا عابیں ، اُس کے متعلق پُوری وا اس کناب میں مطالعد فرمادیں کھروا ہے آپ خود کاشت کریں یا اپنے مالی کو ہوایت دیں آپ مہینے کا

ر میں کے ۔ نگارہ اولیں، شاعرانہ نگاہ، دیباجیہ، ترکاری، زمین ، کھاد، کھیت کی متیاری، پیجیموۃ آبیاشی وظل کی۔ بینری بیاریاں، آلو، ادرک، اردی - اببراگس، اجوائن - آر شیجوک، الانجی، با تلا،

بندگوهی- بنیگن ، بیندی توری ، بیان- پالک-پودینه- بینها- پارسی- پیول گوهی تزرته منت شار شیندا چینیدا ، چفند در علوه کدو و فربوده - وصنیا- زیره ینگها دا اسلاد سهری منت کردند سره میندا سرفف سیم سردا ساگ سورن شخم- شار تندی کا بی توری کرد

> ا کیلا کھراد کھی۔ کھیاکدو دینرہ اس کا کے تحقرے عندان ہے۔ کے حت مجلد سنری یائ روپے ، تصویفاک الگ استان و کے قل احدیکا کی معرف مل رہ ہے ا

ابتدایت



خوستبوداریال درعطرسازی میملاحصه ابرت رائیه!

بھارت بیں تیاوں کامنافع بخش کاروبارا وراس کاسکوپ

آئ سے کچھ عرصہ بیلے سرسوں کا تیل اِستمال کیا جاتا تھا لیکن جو ک جو ک زمانے نے ترقی کی اورفیشن کا زمانہ آیا طرح طرح کے خوشبو دارتیل عام اِستمال بیخے نگے۔ مختلف اقسام کے ہزاروں تیل مغربی ممالک سے ہمارے ملک میں آتے اور البجی آرے ہیں جو بنایت خوشنارنگ برنگے لیبلوں والی شیشیوں میں ملک کے کونے کونے میں فروخت ہوتے ہیں جن کی دجہ سے لاکھوں رو بیہ ہرسال غیرمالک کو جاتا ہے۔

اعلی تعلیم یا نعة حضرات کو لھو کے تیل کو بالکِل پند بہیں کرتے بلکہ وہ تو نفرت

کرتے ہیں۔ فوشبو دار تیلوں کا رواج دن برن بہا بیت شرعت سے برط حتا جار ہے ۔

یہ ایسی صنعت ہے جو بھورہے سرمایہ سے ہر ملکہ شروع کی جاسکتی ہے اور کا فی آ مدن ہو

ساتی ہے ۔ مشہور تیلوں کے مالکان اس سے لاکھوں رو پیدیکا رہے ہیں مثلاً اصغر علی

انحد علی ، جو کہم ، زُلفنِ بنگال ، بھائیوں کی وکان وغیرہ ہم آپ کو اسی ترکیبیں اور

فار مولے تبلا دیتے ہیں جس سے آپ سرسوں اور تلوں کے تیل کوسفیدا ور بغیر ہو کے بنا

مسین اور کھیرانہیں بہایت اعلیٰ ورجے کے فو شو وار تیل بنالیں۔ تیل تیا رہ وجانے کے

بعد آپ اس کوصاف اور تو ایمورت بوتلوں یں بند کرکے دیدہ زیب سیل ما دیں۔

نیل کوصاف اور بو دور کرنے کے طریقے

نوشبودارتیل بنانے سے بیٹیز تیلوں کوصات اور بلیج BLEACH کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں بیجوں کے رہنے گارصھا موا واور کئی اتسام کے غیرا جزا ہوتے بین جس کی وجہ سے وہ بدلو دار ہوتے ہیں -اِستعال سے چشیز تیلوں کوسفیدرتیتی ہے اُواور اچھی طرح صات کر لیا جائے - دسیع پہانے پرکام کرنے والی بڑی بڑی فرمیں او میں تیلوں کو بڑی بڑی شیوں کے ذریعے صات کرتی ہیں - لیکن ہم آپ کوالیے طرفی بنا میں گے جس سے بیڑخص گھر بریسی تیلوں کوصات کرتی ہیں۔ لیکن ہم آپ کوالیے طرفی

مٹی کے تیل کی بدیو دورکرنے کا طریقہ

اگرسی کے تیل کی براتو دور کرنی ہوتو ایک سیرسی کا تیل لیں اس یں آدھ جھٹانک دیا ہوتوں کے تیل لیں اس یں آدھ جھٹانک دیا ہوتوں کے لالیم جھٹانک دیا ہوتوں کے بیالیم بھرتیل کوکسی برتن بین وغیرہ بیں ڈال کراس کا شنہ بند کرکے ایک دِن دھوپ میں پڑھ دیں بالیک دائے آئیل بن حاتے گا۔

رتلی اورسرسوں کے تیل کوسفید بنانے کا طریقہ

تنی یاسرسوں کا تیل صاف کرنا ہوتو تام چنی کی چوشی پی میں ڈال کراس کے منہ پر شینے کا ڈھکنا رکھ دیں تاکہ علیجی اتھی طرح سے ڈھکی جائے اور گردو مبائر منہ پڑھکے ادر کسی الیسی عبگہ پر رکھ دیں جہاں دن بھر دھوپ رہے اور دن بیں کو کی تین چار وفعہ تیل کواچی طرح سے بلالینا جا ہے اس کو کوئی وس روز وهو پسی پرا رہنے دیں بس سفیدرنگ کاتیل شار ہوگا۔

دۇسرى تركىب

سیل دوسر کی ایک ہوت کے ۔ سوڈا بائیکارب اور ہے۔ لوبان میا ہوا ا تو ہے۔ سب جیزوں کوایک برتن میں یکجا کرس اور کیجر لوج کی ایک کردا ہی ہیں اس میں اندازا اتنا یا فیڈال لیں کہ تیل وغیرہ والا برتن تقریباً نصف یا فی میں ڈوبا رہے کھر کردا ہی کوئیل والے برتن سمیت چو لھے پردکھ دیں اور نیچے جمیمی آگ جلادیں اور کو فی جار گھنے آگ پر پڑا رہے دیں کھر نیچے آتار کر برتن کو کھنڈا کرلیں اور کسی چیزسے بالا کرسی محفوظ میگہ پر رکھ دیں۔ دوسرے دن تھی اسیا ہی کریں تیرے اور کسی چیزسے بالا کرسی محفوظ میگہ پر رکھ دیں۔ دوسرے دن تھی ایسا ہی کریں تیرے

گندھک کے تیزاہے تیل کوصاف کرنا

ایک سیرتلی کا تیل لے کرکڑا ہی ہی ڈالیں اور آگ پر گرم کریں م تو ہے گندگ کا تیزاب مہ تو ہے گندگ اس کے چینے ٹرم تیل میں ماریں ایک وو چیش آجے ہے ہو اس کے چینے ٹرم تیل میں ماریں ایک وو چیش آجے نے پر آٹارلیں بھیر آجہ آ ہے۔ تیل کو ٹھنڈا کر بیا جائے مات بھر پڑھا رہنے دیں۔ ون کو اصتیاط سے آٹارلیں میل نیجے رہ جائے گی اِس تیل کو گرم بانی رہنے دیں۔ ون کو اصتیاط سے آٹارلیں میل نیجے رہ جائے گئ اِس تیل کو گرم بانی میں آبا گئے سے قیزاب تیل سے علیمدہ بوکر بانی یں حل ہو جائے گئ تب تیل اور بانی کو الگ کر لیا جائے۔

نیل صاف کرنے کے واسطے صروری نوٹ ! تیل صاف کرنے کے واسطے آگ دھی ہونی چاہیے آگ کی زیادتی ہے تیل ك عطيف اجزا جل عاف كا خدشه ہے۔

مناني مي يعنى كاچن سے تيل صاف كرنا

مُنَا في مثى كوبيس كر بارك كرلين ادراس كو تبل بن خوب الجيمي طرح المين كدائي سى بن حلت تب رات بجر رطا رهب دين - صبح كو كاچنى مثى تبل كى مة مين جير عائد كى ادرصا ف نيقرا بوا بنل او برآ جائد كا خامت اعتباط سے تبل كوعليوراه كرلين تيل بالكل معاف بوگا -

ضروری ہوایات ۔ یہ کام کرتے وقت صفائی کا بہت خیال رکھنا جائے تیل کا فرشنا ہونا ضروری ہے۔ برتن نہایت صاف ہوں۔ تام چینی کی بڑی جائی یا یا شینے کے پورٹ منہ کے برتن سب سے زیادہ موزوں ہیں۔

تیل کورنگین بنانے کے طریقے

بازاریں تیل میں صل ہوسکتے غیر ملی ووسی رنگ فروخت ہوتے ہیں۔ کسی
معتبر کمینی کے رنگ فریدنے جا ہیں۔ عموماً سنر، پیلا، الال، گلابی رنگ برتے جاتے
ہیں ان کوکم وہین مقدار میں ملانے سے مختلف شیط کے رنگ نیار ہوجاتے ہی
آلہ کا بیل بنانے کے لئے عموماً سنزرنگ اِستوال کیا جاتا ہے۔ موسری کا
میل بنانے کے لئے عموماً الال رنگ اِستوال میں لاتے ہیں۔ چنبیلی کے تیکیا۔ اور
گاب کے لئے گلابی رنگ موزوں ہے۔

تبلوں کو گار مطارنگ دینے کی بجائے ان میں ہلکارنگ زیادہ وجھا اور مناہے ہے۔ گار مطارنگ آ حکل عیب میں داخل ہے۔ بلد گار مے رنگ کہ طوں براخر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طریقے بھی کام میں لاسکتے ہیں۔ کھور مے دنگ کو کہونے یں ڈال کر ڈھیلی پوٹی باندھ لیں جس تیل کورنگ دار خانا مقصود ہواس میں پوٹی افکا کر چندمن ف کک انگلیوں سے رکویں۔ جب حسب منفا تیل رنگین ہوجائے تو پوٹی نکال لیں۔ اس طریقے سے رنگ تمام تیل میں کیساں طور پر جذب ہوجاتا ہے

تیل کے سے مبرنگ بنانے کا آمان طریقہ

لک باکسی بودے با گھاس کے سربے کے کواس کو کوٹ کرمنتارس نکلنکا لیں اس میں اتنار کیٹیفائٹ سپرٹ بلاؤ جس سے کہ سارا ڈھک جائے اس کو کیڑھے سے دباکر جہان کر قلیٹر یا بلائٹنگ سے دوبارہ جھان میں تب اس میں جموزی تلی کا تیل بلاکراکی دو دن بڑار ہے دیں۔ تب اعتیاط سے اس حل کو علیجدہ کوئیں

رتن ہوت سے لال رنگ بانا نا

رتن جوت ایک لکومی کا چھلکا ہے جو شاریوں کے علی بل جاتا ہے۔ انگریزی

آدھ جھٹانک رتن جوت ہے کواس کو ڈیڑھ جھٹانک تلی کے بیل میں ڈال دیں اور ڈھک کرمفاظت سے دھوپ میں رکھ دیں - دو تن یوم میں تیل بہت بیزلال جو جائے گا اوراس تیل کو باریک کپڑے سے چھان کرشیتی میں رکھ دیں جس تیل کو زنگ دار بنا در کار جواس میں اس کی مقور می سی مقدار طا دیں اور اچھی طرح بالایس متام بیل لال ہوجاتا ہے -

تيل بن فوسنبو

شيول كوصات اوربيع كرليف اومختلف تيلول كوكيس من بالاديف كح بعد

اس میں نوشبولائی عاتی ہے۔ نوشبولانا قدرے مشکل اور بخرب کا کام ہے۔ اور باربار کی پر کمیش سے ہی انسان اس کام میں ماہر مین سکتا ہے۔ زیادہ نوشبومبی فیرقدرتی اور نامناسب ہوتی ہے۔

نیوں میں فوشویات بلانے کے کئی طریقے ہیں - ہرایک میں اپنی اپنی فوسیال اور نقص ہیں - ناظرین کی واقفیت کے لئے ہرطریقہ پرتفصیل سے روشنی والی جاتی ہے۔

کھولوں سے خوست

سیل میں جس بھول کی خوسٹ ہو پیدا کرنی مقصقوں ہو۔ شلا گلاب ، چنیلی ، موسیا
و فیرہ سیل کو کھئے سنہ والی ہو تلوں میں ڈال کراس میں وہی بھول ڈال دیے جانے
ہیں اور بوئل یاجار کا منہ بند کر کے دوجار ہوم بک دھوب میں رکھا جات ہے ۔ اس کے
بعد ان بھولوں کو بخور کر کھینک دیاجاتا ہے اورتازہ بھول لے کرڈال دیے جانے
ہیں بیکل تب تک کیاجاتا ہے جب تک کدمنا سب خوشبو پیدا نہ ہوجاتے ۔ اس طریقہ
سے تیلوں میں بالیک تدرتی خوشبو پیدا ہوجاتی ہے۔ گراس طریقہ کو عمل میں بنیں لایا
ودکانی تیل کھولوں کی پیکھڑ ایوں میں رہ جاتا ہے۔ آج کل اس طریقہ کو عمل میں بنیں لایا
جاتا ۔ بیل میں اتنی سرورد ی کون کرے گائی کا روبار کم سے کم وقت میں کھورٹ خریے و
جاتا ۔ بیل میں اتنی سرورد ی کون کرے گائی کا روبار کم سے کم وقت میں کھورٹ خریے و
جاتا ۔ بیل میں اتنی سرورد ی کون کرے گائی کا روبار کم سے کم وقت میں کھورٹ خریے و
جاتا ۔ بیل میں اتنی سرورد ی کون کرے گائی کا روبار کم سے کم وقت میں کھورٹ خریے و
جاتا ۔ بیل میں اتنی سرورد ی کون کرے گائی میں ملاکو میشوں میں ہی مطاکو بیس تیار
کونیا جاتا ہے یہ خوشبویات خرید کر تیل میں ملاکو میشوں میں ہی مطاکو بیس تیار
کونیا جاتا ہے یہ خوشبویا میں میں میں شرق ہوتی ہیں۔

خوشبویات وان کی قسمیں آجکل کی فوشویا تو ۱ اقسام بیقیم کیاجاتا ہو بھولول سے تیارٹ کہ فوشبو

اس کوائگریزی یی FLOURAL PER FUMES کہتے ہیں یہ فوشویات اسلی کھپولوں سے بڑی بڑی مشینوں کی مدد سے سائنشفک طریقوں سے کھینچ کی عباتی ہیں ان کی ہمایت قلیل مقدار ڈال دینے سے اس تبل میں فدرتی کھپول کی سی فوشبو آنے گئی ہے۔ یہ فوشبو گیات بالوں و دیاغ کو کھی قوت دیتی ہیں گر ہنگی ہوتی ہیں۔

SYNTHITICS PERFUMES

یہ خوشبویات تارکول ادر کئی دو سری استیار سے سائنٹیفک طریقوں سے طاصل کی حاتی ہیں کم قیمت تیلوں میں مان کو طایا جا سکتا ہے۔ ران کو طایا جا سکتا ہے۔

چند شهور فوشبویات

مندرُج ذَيل فُوشبويات خوشبودارتيل بنانے يس عموماً إستفال بواكرتى بي ان كواسينشل آيل ESENTIAL OIL كنام سے مشوبكيا جاتا ہے ۔

BERGAMOT OIL תלות שוות BERGAMOT OIL

برگاموٹ نای مجل کے تازہ جبلکا سے حاصل کیا جاتا ہے۔ رنگ زردی ماکل عجوراسا یا سبز جبیا اس سے اس مجل کی سی خوشبوآتی ہے بوڈی کولون اور لیویٹر بنانے بین ایک لازی جزوہے اس کی خوشبو بہت نیز ہوتی ہے اِس سے جمیشہ مضبوط ڈاٹ سگاکررکھا جائے۔

(ROSE)

بلگر یا کا گلائب بطور فوشبوس سے بہترین کھا جاتا ہے کمرشل فوشبویں کا فی فرق ہوتا ہے۔ گلاب کے بعول کی سینکر اس اس ان اس نے ہرتم سے تدرے مختلف فوشبو ہی مامیل ہوتی ہے مجبولوں کو مجبکے ہیں گرم کر کے اِس کو مامیل کیا جاتا ہے اِس کارنگ بلکا یا وامی ہوتا ہے۔ ولا یتی گلاب کی بجائے وسیسی گلاب کا تیل بلحاظ فوشبو عمرہ فیال کیا جاتا ہے۔

(KHUS)

کافی زرد یا کافی بھورا اگراس کوخس گھاس کی خشک جردوں سے حاصل کیا جا تو بہتر اوصا من اور خوشبو والا ہوتا ہے تازہ جردوں سے نبھی حاصل کیا عباسکتا ہے کافی گاڑھا ہوتا ہے۔ اس کی خوسنبو کافی عرصہ تک رہتی ہے۔

لیمن گراس آئیل LE MON GROSS OIL یہ بین گراس آئیل اللہ اللہ اللہ موتا ہے اس کی فوشبو گاب صبی ہوتی ہے۔

مركب نوشبويات

جب تیل کوخشودار بنانے کے لئے ایک فوشبوکی بجائے دویازیادہ فوسٹویات طائی جاتی ہیں تو اِن کومُرکب فوسٹبو کہتے ہیں۔ مختلف فوسٹبویات کو باہم بلانے سے تیلوں یں نئی نی میم کی بھینی بھینی ودل فوش کن فوسٹبویئیداکی جاسکتی ہے اس طرح کی فوسٹبوکی مقدار کم وہش کر کے نئی نئی اضام کی فوشبویئیداکی جاسکتی ہے۔

خوشبولانے كاطرىيت

جياكه بيل محا حاچكا ہے كه اگر شلول ميں خوشبو يو بنى بالا دى مائے تو فوسبو بسبب بلكا بون كے چنديوم يس أره جاسے كى - اس كے تيلوں يى فوت بولانے کے لئے ایسی اوویہ اور کیمیکازاستمال میں لائی عاتی میں جونوشو کو پکرمے رکھیں اور اس کو اوے ن ویں۔ گوند، لوبان اس ، کام کے لئے بنایت بہر شار کی جاتی ہے۔ مین معارت میں عطار لوبان کی بجائے صندل کا تیل کام میں لاتے ہیں - بیتل دوسرے تیلوں سے بھاری ہونا ہے اس لئے اُن کی بہتہ بیں میٹ جاتا ہے۔ جس شن یں خوشبوطانی مغصور ہواس میں صندل کانتیل اتنی مقدار میں بلایا عائے کہ تبل سے صندل کی جینی بھینی مرکلی نوشو آنے لگ جائے۔ نب اس میں بونسی نوشبو النانا ما ہی بلادیں۔ صندل کا تیل محاری ہونے کے سبب تیل کے شعیم مع ما اس کو مام میلول میں کیساں طور برص کرنے کے سے میل میں صندل کے شیل سے وگی SOLVENT_ = BENZOATE BENZULUS OIL TE CHNICAL بھی کہتے ہیں بلادیا جاتا ہے۔ایک بڑے کسنتریس ١١ سرتيل ٢٤ ع اس ين ايك اونس د الراع توله ، صندل كاتيل اور پاغ توله

- quister, SOLVENT OIL

خوشبق کی مقدار کتنی ہو؟ اس کے سطابت کوئی آصول بنا نامشکل ہوگیا ہے کیؤنکہ مختلف فریس مختلف فوشیویات تیار کرتی ہیں۔ کئی بہت بڑ صیا اور کئی ہے صد کھنٹیا ہوتی ہیں۔ لائی ہیں۔ لائی ہیں۔ لائی ہیں۔ لائی ہوتی ہے۔ ہوتی ہیں۔ لائی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہیں اسے فنطرے فوشیو طامی کراس میں سے مجمعینی مجمعینی فوشیو آ نے لگے۔ ایک ہوتی ہے ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہی ایک ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہی ہر بنا دیتی ہے۔

ROSE OIL یمی تیل گاب بنامطاوب موتواس ین ROSE OIL بلائی جاتی ہیں۔ چیبیل کے ایک JASMIN SCENT ما یئی۔ اس طرح مختف اتسام کی فوشیویات بازارے فرید کی جاسکتی ہیں۔

سیل میں رنگ بلا کرھیان کرجب ہرطرے سے تیار کرلیا جائے تب ہی خوشبو رلائی جائے۔ گرم گرم شلول میں خوشبو الانا تھیک نہیں ہے۔ اس سے خوشبو کا اثر فوراً اُرٹ جانا ہے ہمیشہ تھندشے تیلول میں خوشبو الانی لازی ہے۔ ایک سے زیادہ خوشبو لانے کی صورت میں ہرایک فوشبو کھوڑے وقعہ بعد بلائی جائے۔ خوشبویات الا عکیا کے بعد تیلوں کو بوتل وغیرہ میں مضبوطی سے بندکر کے جبند یوم تک حفاظت سے رکھا جانا لازی ہے تاکہ متام تیل خوشبو کو بیکا س طور پر پکرٹ سکے۔ اس دوران میں تیل کو گاہ بگاہ الازی ہے تاکہ متام تیل خوشبو کو بیکا س طور پر پکرٹ سکے۔ اس دوران میں تیل کو

تبلول كوعرصة تك خراب ہونے سے بچانے كاراز

نوشبو وارتیل اگرسالوں بڑے رہی تو ان یں بو بڑھانی ہے اور قابل استمال نہیں رہنے۔ اس نقص کو وورکرنے کے لئے خوشبو وارتیلوں میں لوبان اس مقصد کے لئے بہترین خیال کی عاتی ہے اس لوبان جیے تیل کو انگریزی ہیں ۔۔۔۔۔

BENZOATED OIL کہتے ہیں لوبان بنات فود توستبودار کھی ہوتا ہے اس لئے تیل کو فوشیو وار بنانے کے علاوہ اس کو فراب ہونے سے بچایا ہے اور تیل یں بڑی خوشبو کو بکر الیاہے۔

صابن سازى

يه كذب عاليجناب ويدير كاش شرابي ايس ى آنرزك سالهاسال كى كاوشول اورجيش ازمین بخربات کی هابل ہے ، اس کتا بچ مندرجات کسی اشتاری فریب سازی البنین جی بلک برنحدين قارين رحقيقتي آشكار بوتي على جائي كى الجراور يوج كما بول ساكت بوك وماغاليك الك بخرم يرصلا حيتول بروثناس بوت على مايش كي منه الكصنعي تحفر بو مصنف نے ہوت دلکش اور جا ذب نگاہ پرائے میں مرتب کیا ہے جس کے متعلق میں نخرے کم ای ترتبب وتدوين كى كماب اجتك معرض وجوديس بنيس آئى حس كاندازه قارين كواس كعمضان ك ايك لكى سى جملك سے موجائيگا - فيت مجلد سنرى يائ رو بے-

いしてとろういいい

• چنرمزوری برایات ا لا في كيا ہے اور كيونكر نبائي عباقي ج كالحك سوداك بغرصابن نبائل معدلى سوفا سع كاط مودانا صابن مي المانے كي فوت بويس كرا وهوف كي ميتاره اب صابن سازي كي سنعت عُرُواد كي الله في كاما بن

ا والرفط صابن مال صابن بنانے کے بیٹارصابن مصفى خون صابن و بيادى شكن صابن كي متم

فيم كاصابن، وانتك بورا كادبالك سوب كرف ارما و الندعك كاصابن • کا فری صابن ، کی سوب ا آدع سوب ٠٠٠٠٠٠

عامت بنانے کے صابن و بال صفاصابن کا دور ا وكش بالقسوب روزماين

بیشن تیلوں کے نسخہ مات کیش رین ہئیل

دو تولد ، پائٹری دو تولد ، سیر بیلے فلٹر کرلیں - بیرنج دو تولد ، بیرج دو تولد چھا تھیں بیا
دو تولد ، پائٹری دو تولد ، سیندھ بالا دو تولد ، ناگر مو کھا وو تولد - إن سب اجراء
کا باریک سفومن بناکر ڈال ویں - اور بند کر کے ہا دِن ، دِن کو دھوب اور دات کو
اوس یں کھیں - بعد ازاں چھان کر روعن لیمول پانچ تولد ، روعن الانچی ایک تولد
ر شن جوت ایک تولد کو شے کر ڈال دیں ۔ اس کے بعد دس دن تک کھر منہ بندر کے
دھوب ایں کھیں - بعدہ کھول کر او تلول میں کھرلیں ۔

كامينيا بهيرة سيل

لویندر آئل نصیف درام ، برگاموش آئل جالیس بوند، اسیس آف دور بس بوند-آئل جونیور اکبیس بوند-

بعوت ناكة بسيترآبل

جسیمین ایک حصد روعن جونبور ایک حصد روعن بیلا ایک حصد روعن برگاموط ایک حصد بهم ملایش - مجربیش ساره مع بین تولیکر اس سر مجبی بوندا توجیمین رلادی احدایک دام رکبی فائید اسپرٹ بلاکرایک ہفتہ تک برش کامنہ بندکر کے رکھ جھوڑ میں - بعدازاں پونلوں میں مجرلیں -

بعرنگ راج است آیل

کلت اور بہتی کی دومشہور کمپینیاں اس تیل کو تیار کرتی ہیں۔ چھوٹی شیشی کی قیت
ایک رو بہت وہ آشا اور بڑی کی قیمت و ڈرو بیہ جارج کرتی ہیں۔ بہن عور توں کے سر
کے بال حجر رہے ہوں سری ورو کی شرکا بہت رہتی ہو رہ تنام علاج کو حجود کر اس
میل کو استمال کریں۔ یہ آبود وید کامشہور نے ہے۔ اور اعلیٰ درج کا ٹمانک ہے۔ اس
ما می طاقت بڑھتی ہے۔ بردفعیہ وں ایڈیٹروں، کارکوں، ایل قلم اصحاب کے لئے
ودائی کام کرتے ہیں۔ یہ تیل بہت مغید ہے۔ گھر پر بنیاد کرنے سے بہت سستا پڑنا
ہے۔ نسخ صب ذیل ہے۔

روغن كنجيد ايك سير آب تجنگره جارسير

دونوں کو کیجا کے آگ برد کہ دیں۔ جب بیل سے پائی اُرط جا کے لوچا رسیر پائی اور صدر جو دیل اسٹیا کی انگدی بیار کرکے ڈال دیں۔ اورآگ برگم کریں۔ جب سب اشیا یک جان ہو جائیں اور پائی اُرط جائے تو بیل کو چھان کر حسب بہند خو مشبو بلاکر شیشیوں میں ڈال لیں۔

نگدی کی استسیار

خبث الحديد، پوست بليله درو، پلوست بهييره المله، منعلى النت مول براكب چيز كاسفون جار جار تولد-

كيش رين بهت رآئيل

اجزارا ورتركيب تياري

الانجى تورد درو تولد الایخی کلال نگه کفکول 11 13% 11 11 11 پانٹوی کیٹنیز 11 ملنه كالم مكنده إلا 5,500 12/2 13 بال چيرط 11

دال مِينِي دُوْ توله لونگ مچها الم چهطر بالا

روغن کنجدیاروغن ناریل دمصفا) ارهانی سیر-جلدا دوید کونیم کوب کریس اور
ایک شین یا شینے کے برتن میں تیل کے ساتھ بالا کھردیں اور برتن کا مند اس طرح سے
بند کردیں کہ جوا اندر مند جاسکے - سات روز تک اس برتن کو دن کو دھوب بیل ور دات
کواوس بی پڑار ہے دیں - اور زال بعد جھان کر بوتلوں بی کھرلیں - یہ تیل داغ کو
مطند ارکھتا ہے اور بالوں کو سیاہ اور میکنار کھتا ہے -

تنوكبيب تمبر الروغن ناريل مُصغًا آده سير موم ه توله كافه ه توله روغن الالجي دس توله ميرمنط الكري

اول ایک قلی شدہ کواہی یں ناریل کے تیل کو ڈال کر دھیمی آگ پرمیکا یک جب کو گوال کر دھیمی آگ پرمیکا یک جب کو گوال کے قلی اس جوجائے کے جب کو گوال نے کے بخوبی عل جوجائے کے بعد کڑا ہی کو بنجے آئار کرد کھ لیں۔ بعدا زاں اس میں کا فور، روغن اللائجی اور میں منط منسلے کھی اجھی طرح سے حل کردیں یہ تیل کھی بالوں کوسیاہ اور میکیلیا بناتا ہے۔

13 50	. 5.	
اگرتیل	-15	
ري تور	مندلش	
"	صندلسفيد	+
"	مگر م	-
"	المحمى	۲
"	یگ بلدی	٥
" (/)	25.5	4
"	been	<
"	ديد دارد کور	^
"	کیور کچری	4
"	جَهَ بِت	1-
"	جاسى	11
"	دا ل جيني	14
"	3,	11
"	كارسى	10
11	16	10
"	عاوترى	14
N 74	جارهير لا	1<
"	8	14

رو تولی	مونفا	19
.,	址	Y.
,	ناگ کیم	14
,	الایخی	rr
,	سونف	rr
	عاد ١	44
	تد	10
كران ادويه كارس اليكير	يتال كوبرط	44
ران ادور کاری ایک	لوگھرو	74
	کیل	**
X	سنجل کی جرد	49
وس توله	روعن الالجي	۳.
رو تولد	اند	"
٥٤٥	=9.01	44
ينير	روعن كنجد	44
12.33	からかんども	44

مند جه بالا ادویه منبرایک تا ۹ ۲ کویتن سیرتیل اوردوسیر دو ده ین دهیمی آنی پردیکی جب بانی مبل جائے اورتیل باتی رہ جائے تب اتار کر مشنڈا کریس اوراس میں روغن الا کی افوراور دین جوت یلادیں اور ڈھانک کرتین روز تک پرطار ہے وہیں۔ بھر جھان کر بوٹلوں میں بھر دیں۔

کیش راج تیل دبال کا ہے کرنے والاایک لاجوابیل،

ا تو على الدر الدور الدر الدور الدر الدور الدور

ولايتي خوسشبو دارتيل

روغن كنجد مشغا ايكسس جرنييم آكل آكلتولد برگاموث آيك چينيس تولد بوسين شراكل چينيس تولد سوله تولم

روزمرىآئل

تركيب ساخت

منام احسب زار كوباجم طايق - اعلى منم كا خوسشيد وارتبل شياريايش مح-

الجّارَجِسْيَال اورمُريّة

یہ کتاب عالیجناب بنظت وید برکائ صاحب بی ایس سی آزز کی مینظر تصنیف ہے۔ اس کتب میں مزیدار فوش ذائف اور چیٹ ہے اعبار مرب اور چیٹنیاں نیار کرنے کے میٹار طریقے درج ہیں آپ مبتی مقدار میں چاہیں اعبار مرب چیٹی بڑی آسانی سے تیار کر بھتے ہیں۔ ہرا کیے مصامحے کا وزن اول ناپ مقدار بالیک صاف صاف تھی گئی ہے کتاب بڑی آسان زبان میں ہے۔ اس کتاب کی مدے آپ تجارت کر کے سینکر موں روبیے ما ہوار کما بھتے ہیں اور گھر میں بھی این صرورت کے لئے تیار

> الكتي بين - تنيت مجدر بنرى جار روي - محصول واك الك-مختصوسي في رست

اچار ڈالنے کے طریقے ، نیلیا چار - آم کا اچار - آم کا بیشا اچار ، ای رہانے کاطریقہ ، آم بایش کا بیار کا ای رہ اس کا بیشا اچار ، آلو چہ کا اچار ، آک کے پتوں کا اچار ، آلو چہ کا اچار ، آک کے پتوں کا اچار ، آلو چہ کا اچار ، آک کے پتوں کا اچار ، این کا اچار ، این کا اچار ، این کا اچار ، بیل کا اچار ، بیل کا اچار ، بیل کا اچار ، بیل کا اچار ، بیلوکا اچار ، بیل کا اچار ، بیلوکا اچار ، بیل کا اچار ، بیلوکا اچار بیل کا بیل کا

مصالحه دارخوشبوداريل

صندل آئیل دیعنی چندن کی کارهی کائیل) سفید چندن ، لال چندن ، دار مبینی چهد فی الایکی ، برسی الایکی ، عاونزی ، حائفل ، کسیر استوری ، لونگ ، اگر ، پنتگ ، دعوب ، بیدمشک ، خس ، اسگنده بالا، بال چهش تلک، ناگر مولفا ، بخ ، چها شر چهشرلیه و بات کے بچول ، پرنگوں کے بچول -

مندرج بالااستیارکسی قابل عشار میساری سے چار میار آنے کی لے میں - لیکن یہ خیال رکھیں کہ چیزیں اچھی ہوں - ان کوکوٹ چیں کر پائی بلاکرنگدی سی بنالیں اس کے بعد چو کھے یں آئے جلاکر کسی قلمی دار کرا آئی یں اس نگدی کور کھ دیں اوراس یں سے سیر تلی کا تیل اور سولہ سیر بائی وال دیں اور کرا آئی کو چو کھے پر رکھ کر دھی وچھی آتش پر کا گی تیل اور سولہ سیر بائی وال دیں اور کرا آئی کو چو کھے پر رکھ کر دھی وچھی آتش پر کا گی جب متام پائی کھا پ بن کرا و جا سے اور صرف تیل بائی رہ جائے تب بنجے آئا رک کھنڈ ایونے پر کمروٹ سے جھان کر شیشوں یں بھر لیں یہ جندن کا خو سنبو وار تیل سے ۔ بنایت ہی مضیدادر لا جواب نے ہے۔

روغن کنجد ایک مجیشانک کپورکچری ایک مجیشانک تنج بل مجیسال مجیسال مجیسال مشک بالاخیالی ا مؤریر ا

تركيب ساخت

رات کو ممام ادویہ کوٹ کر بانی میں مجلودیں۔ صبح کو روغن کنجددیگ یس شامل کویں۔ اوردیگ کا مند سربوش سے بند کرکے آگ پررکھ دیں۔ کناروں کومی سے بیپ دیں۔ تاکہ مجھاپ با ہر انگلف نہ بائے۔ بھاپ کے اندر سے سے فوشبوتیل میں زیادہ بستی ہے۔ سرد ہونے پر کٹورے سے آو پر آو پر سے تیل نظار لیں۔ باس تیل میں باتی بالک نہ ہونا جا ہے۔ اگر تیل میں کفور ا بہت باتی رہ گئیا ہو۔ تو ویگ کو کھرآگ پررکھ کواسے خشک کولیں۔ دیگ آگ پرسے آنا ہیں۔ توایک میں ان مشک کا فود مجی بیس اور اس خشک کو فود مجی بیس اور اس میں کا فود مجی بیس اور اس میں کا فود مجی بیس اور اس میں کا فود مجوبا نے کے بعد اس میں سے کہ کہرا سبررنگ ملا ویں۔ بیل میار ہے۔ بوتلوں میں مجرکہ مجارت کریں۔

يه اول درجه كاتيل ميه- جومصالحيكا ميه- اس مين اوريا في اورتيل وال مير بعض پرج معاوي - اور بطريق بالا تبل تنار كريس - ييتل ورم دوم عو-

س روغن كنجد ایک سیر ایک ولہ يميرسن كاتيل جار توله برأده صندل رونوله ماتفل دولول بإضطى دو لؤ ل جثامانسي وو ټولم

تاركرنے كاطريقة

روعن كنجدين بترع كاسفوت وال كرميفة كجرتك وهوب من ركلين مجد اناں اس میں متام اوویہ میں کرالوویں - مزیدالک ہفتہ تک وهوب میں پڑار سے ري - كيرهان كر بوتلول ين كيرليل -

ام روعن کنجد الكين روعن نونگ عاداوس ليونظراكل ر 8 د ك . المادس رجرانيم تقدارس

تركيب تيارى

تیل کو نایم کر کے اس میں نصف اونس سرخ رنگ دیل والا) یلادیں - بعد ين خوشويات آميزكري اوراجي طرح سے إلا دين - ايك يا دوون تك يروار سے دي بدانان بوتلون ين معرس

> ۵ روغن کخد ليونشراكل ورها ونس روعن صندل ایک اوس رالميك ليمن آيل ديره هادس ندليآكل نصف اونس سرعزك يوكفا في ادس

تركيب تنياري

مقام اجزار کوتیل میں اچھی طرح سے عل کر کے تین دن تک وصک کر رکھ فيورس بدانا الشينيول يس معرلي-٧ روغن مونك كعلى ومصفى) ايكس בבונים للاس لوندر دواوس 2,6%

امك اوس

تركيب ساخت

اس نیل کورنگ دینے کی صرورت بہیں ہے۔ کیونکہ متام اجزا کے طفے سے
ایک قدرتی رنگ بن جاتا ہے۔ جوہی کا بیل تیار کرنے کے لئے با وام روعن اروغ
مونگ کھیل ، روعن ناریل ، نیز پرائین آئل و عیرہ سے بھی ایک بہایت ہی اچھا خواند
دار ہیرآئل تیار ہوسکتا ہے۔

ایکسن ایکسن ایکسن ایکسن ایکسن ایکسن تاریبن کانیل تین اونس ایلی و اونس ایلی آف وی و کیل و اونس آثر چندر الا ایک اونس ایک اونس ایلی اونس ایلی اونس ایلی اونس ایلی اونس ایلی اونس

تركيب ساخت

اوّل، مندرج بالا اجزاء كو اللهى طرح سے رالكر بيل بى آميزكريں- دوايك دن كے بعد، بوتلول بين بعري - رنگ دينے كے لئے نصف اونس لكو يلسنير زنگ وُالنا جا سِيّے -

م روعن كنجد دمصقای باره سير روغن صندل اعلى شم ايك پاؤ آكل لوسين شرد آده باؤ آكل برگاموش آده باؤ رتن جوت صب صروت

تركيب ساخت

منام اجزا كويلاكريسى بند برتن ين بن جاريوم تك پراد سے دي، بعد اذال بوتلول ين معرلين -

> پانچ سیر ایک چھٹائک بین چھٹائک ڈیرٹرھ چھائک ڈیرٹرھ تولد

صرحلی تلی کا معان شده تیل رنن جوت اجواس کاست بهیپرمنط کا نور

تركيب تيارى

آخری بین چیزوں کو ایک الگ شیشی بی مجمر کراود بند کر کے رکھ دیں۔
کھوٹ ی دیر کے بعدید اپنے آپ ہی انند بانی کے ہوجا بی گی-اب تیل بیں رہن
جوت بلا کر چھان نیں - اوراس بی شیشی کا مرکب بلادیں - اوپرے ایک چیشاک
آئیل جیرٹیم بھی ڈال دیں - اورسب کو ہلادیں - دائی تھاکا وٹ اورسر ددد کے دور کرنے والاجینظر تیل نیار ہومانے گا۔

۱۰ وهونی تلی کاتبل موسیر بهکودنیلا ۱۰اونس مهکوللی بهکوسرنگی بهکوسرنگی مرت چند بوندی مام نیا کواچی طرح طالیس اورخومجودت شیشیول میں کجرلیں۔

واست آئل کے ذریع فوشبوداریل تنارکرنے کانسجنہ

ا وائت آئل مهمير اونس المهير اونس المهيد الراونس المهيد الراونس المهيد الراونس المهيد الراونس المهيد المهيد المهيد المهيد الراور المهيد المهي

تنام أثيا كويلالين ادرين عبان كرشينيون مي عمرلين -

ستابال بهارتيل

وائس آئل - سم- اون - ناریل کانیل ۱۱- اون - نلی کانیل ۱۱- اون گلاب کاعطرنصف توله - نوندر کانیل - مد درام

تركيب: بيلي ين شياون كويلا كرايك مفت بك دهوب وي اس كي بعد دُوس الله كارك الله بعد دُوس الله الله بعد دُوس الل

فوشبودارمصا ليح كاتبل

ناگرمونقا- ماشد - بانشری - باشد - تیجبیل - بارا تولد - با مجرم بهاست بونگ - باش - الایک بهامات - کا فور - بارم تولد - وارجینی م تولد - رین جو ماست. - تركيب :- مدرج بالاسب الله كويس كره سيرتلى كے تيل يس بلاكھلى بموايس ركھ دو- دوسرے دن سب الله كوفوب بل كر كے تيل كو هجان ليں اس تيل سے بال مضبوط فيت إين اور كھنے جو عاتنے ہيں۔

ارزال زين تيل

من نسخه :- سفید تلی کاصاف کیا ہوائیل تین سیر- رنگ صب مرضی - سینٹ بیلی میار تولہ-

تركىيب : - ئىل يى خوشو طاكرنگ داركرىي - يەتىل چەچە آنى يى بۇت كى دىلول يى فردخت كىياجاتا ہے - ياس تىل كى خوبى يە سے كە اس سے بال خراب بىس بوتى : ئى صحت كونىقىدان بىنچىيا ہے -

بالول كولمب اكرف اوردماغ كوتاز كى دين والاوعن يل

ا- روعن ناریل صاف شده دبغیر بو کے) ایک پونڈ- روعن کلی دصاف شده الول کا تیل) ایک پونڈ- روعن کلی دصاف شده الول کا تیل) ایک پونڈ- روعن صندل نفیعت اونس- روعن با دام جاراونس سینٹ روز تصعب اونس- سینٹ مولسری تین ڈرام - رش جوت ایک تولد-

سرکیب - روغن ناریل اور روغن تلی کویلاکر تن جوت وال ویں۔ ووسر اور سن اور سن سن سنل کی میں کویلاکر تن جوت وال ویں اور دن سنل کیرے سے چھال لیں۔ تیل مرز نہ ہوجائے گا۔ اب روغن بادام وال ویں اور تیل میں سینٹ روز وسینٹ موسری طاوی اور تیل میں وال ویس بندل میں بعدہ اچھی طرح ہلاکر ہوتل کے منہ پرکارک دگا کر کھیں۔ ووسرے وان نواجوت فی شینٹیوں میں بندکر کے فروفت کریں۔ یہ تیل و ماغی تھکا وٹ کووور کے خوب نیندلانا

11-16 ۲ تیل تلی A IETO تيل ناريل 1 647 بيكوزين فلوراصيمن الكنظ روث وونوں تبلوں کو بلاکر الکنٹ روٹ ورمن جوت، حل کریں - جب حب بین سرخ زنگ ہوماوے کیڑے سے چھان لیں اور خوشبویات بلاکر کام میں لاویں-س روعن ناريل ومصفا) س تؤلد آوط یاد رآ ده صندل سفيد الاعى فدد آوه باو کبور کچری آوھ ياو The sal Lice Let -كنره يالا جثامانسى تركيب تسارى

نتام اجزا رکو کوٹ بیس کر بندرہ یوم تک دھوپ ا دراوس میں رکھیں اور لیا ازاں چھان کر بوتلوں میں بھرلیں - هسير سب منرورت ايك باؤ تين ماشر الم دوغن ناريل دمضغا، رتن جوت دوغن صندل عطرگلاب درجه خاص

تركيب تب رى

اول روغن ناریل یں رتن جوت طلا کراسے رنگ دے لیں۔ بعدہ اس میں روغن صندل اور عظر گائب رلا ویں۔

پینیالیس سیر وطانی اونس رر رر نصعت اونس

بولغا في اونس

ه روغن ناریل دمضفای دوز دسی) رجرنیم روز روغن صندل روغن صندل آلومشک

تركيب تسياري

بینے من م قوستبویات کواچی طرح سے بلا کوفلیر کئے ہوئے بیل یں طامین سیل میں بانی کا قطرہ ہرگز ہرگز نہ دوہنا ما ہے۔ ناریل کے میں کو بہتے ہی سے مصفًا کرلینا بنایت صروری ہے۔

> هم سير چه اونس چه درام

ا روغن ناريل مصفا نويستنثر نونگ كاتيل

بھ ڈرام 5/2301 مثك امبرياؤور ایک درام تركيب بتيارى یا بخویں سند کی ترکیب تیاری سے مطابق تیار کرلیں - خیال رہے کہ یا ورور كوبنايت اليمى طرح سے بلانا ماہيے۔ > روغن ناريل متصفا لوسين الم ود - اوس لينآئل ایک اولی معز دراس اس کولی سخد منبره کی طرح تنار مریں ۔ ٨ روغن ناريل مصفا مبين V-1 4 TENT 11 1 آثو صندل ويجولى نعف ١١ را سط 11 41 اس کوهی نشخ نبره کی طرح تیاد کری -

توسيو داركسير آيل

ایک من دو اولس بین اوس ایک اوس ایک اوس کمیٹر آئل دمصفا، بلی آٹ دی وَبلی برگاموٹ آئل دوغن صندل میسوری نونگ کا تبل

تركيب ماخت

ادّل، کسیٹر آئل کو چارکول کمپاؤنڈے ذریعہ فلیٹر کرنا فزوری ہے - ایک اونس کونی روش اور چوکھائی اونس بلدی کا زنگ فلیٹر کرنے سے بینچے بلانا صروری ہے لگ صب خواہش کم ومیش کیا جاسکتا ہے۔

> بیر میر جار اونس

كىيىر آئى مىغا كىيىر آئى كىياد ند پرنيوم كىيىلىشىخى ئانىدىتار كرلىن-

روغن آمله

ایک بیر ایک بیر پارلیر صاف شره سياه بلول كانبل آلوله ديري نكال كرمچلا جول باني

تركيب تسياري

اوں آ فولوں کو کھورے سے پانی میں چو ہیں گھنے تک مجلوییں۔ کھرا اہنیں پیس کرسارے پانی میں گھول ویں۔ اب سیل کو کڑھ ای میں ڈال کر دیمی آئے سیکا یک جب بیل کو کھوا ہی میں ڈال کر دیمی آئے سیکا یک جب بیل کو کھور ھی ویر بیک جو بیل آلے اور اس کی جباگ اور بلیگے بند ہو جا میں۔ تب کرواہی کو آثار کو ایک کو ایک کو ایک کو جب کراس میں آ نولے کا پانی مجر کھر کر دور رہ سے براے نور کی چرم کی آواز بیدا ہوگی۔ اور گرم سیل کے جھیوٹی ۔ اس سے براے نور کی چرم کی آواز بیدا ہوگی۔ اور گرم سیل کے جھیوٹی ۔ اس سے براے نور کی چرم کی آواز کو میر کرواہی کے ۔ اس سے براے نور کی چرم کی آواز کو میر کرواہی کو جھے پر چو ھا دیں ۔ اور جوش آئے ویں آئے سے باتی تیل میں بل مبائے تو کھر کڑا ہی کو چھے پر چو ھا دیں ۔ اور جوش آئے ویں آئے سے آئے کر جھنہ کھر کٹ پر کی دھنے ویں۔ اور حوش آئے ویں آئے سے تب سب پانی میں بیل مبائے اور صرف تیل باتی رہ مبائے گا۔ تب کڑا ہی نیچے آئار کر جھنہ کھر تک پڑی رہنے دیں۔ اور حوش آئے ویں آئے سے کھر تک پڑی رہنے دیں۔ اور حوش آئے ویں آئے سے کہ کو کی دھنے دیں۔ اور حوش آئے ویں آئے سے کہ کہ کہ کہ کو کو کو کو کو کے کہ بوتلوں میں مجد لیں۔

یہ نیل فوائد کے محاظے اپن نظرآ پ ہے۔ یہ بال کا لے بھی کرتا ہے اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے بھی بحد معنید ہے - دماغ کو نزاد ش بخشتا ہے - اور دماغی تفکاد شے اور سر درد کو دورکرنے میں لا جواب ہے -

۲ روغن کنجد مصفا جیس سیر الینس آلمه چاراونس

تركيب سافت

بیدین می حسب منارنگ طاکر بعدین اس می سیند آمیز کریں - دوین دن پرار میندوین - بعدازال شینیول میں معربین - ایک من چاراونس دو اونس نین اونس نصعت اونس نیصف اونس سو روغن کنجد مضفا روزمیری مبیمین لاس آش روغن صندل سبزرنگ

تركيب تيارى

جلداشیار کوطائی۔ بس تیل تیار ہے۔ بوتلوں میں معرلیں۔ فوسط ا- اگر رنگ بلکا کرنا ہونو بجائے نصف اونس رنگ کے چوکھائی نس رنگ طالیں۔

> وُرِرُ مُوسِر ال المن المناك الماسير المناسير المناسير المناسير المناسير المناسير

ا مشک بالا بالمچیر چھلورا نونگ الاکچی کلال خس مرادہ صندل سفند مرادہ صندل سفند

تركيب سافت

سب اجزار کو کوٹ لیں - ایک بڑی دیگ جس میں ڈھائی س پانی آسکے

عار گھنٹ تک دیگ اسی حالت یں رہے۔ اس کے بعد چو لھے یں ہے آگ نکال ہیں۔ ساری وات تیل نوقرنے دیں۔ دوسرے دان آوپرے نظام واتیل علیحاہ کرلیں، دیگ یں اب جو پانی اور مصالحہ بنجے رہ جائے۔ آسے چو لھے پر گرم کریں جب گو گرا کو کرنے لگے تو اس میں بنٹل سیررو غن کخیا ور ڈال دیں۔ جب گو گو کو کے لگے تو آپنے وہیمی کرکے چیم گھنٹے تک اس میں پڑار ہے دیں کھر آثار لیں۔ بین ون تک دیگ کو پڑی رہے دیں۔ بعد ازاں تیل نحقار کر سیلے تیل میں بلا دیں۔ اب تھبتی کاسونیصدی خاص آملہ کا تیل تیارہے۔ خوشبو بلا کر بو لوں میں کھر کر تجارت جمکا میں۔

ون رات بانی میں بڑے رہے وہ اس کے بعد خوب باریک جیس کر آکھ سیر بانی وادد دن رات بانی میں بڑے دہ وہ اس کے بعد خوب باریک جیس کر آکھ سیر بانی وادد در سیر تا کی میں کر آکھ سیر بانی وادد در سیر تا کی میں کر آکھ سیر بانی وادد در سیر تا کی میں کر آکھ سیر بانی وادد در سیر تا کی اوراس کے اوپر کا کھیسین خاموش ہوجائے تو کر ان اگار کر بینچے رکھ دوا ور آنولوں کو تیل میں جیمور دو۔ اس کے بعد تیل کی کر ان کی کو بھر آگ پر چڑھا کر سب بانی خشک کرایں ۔ جب صروت تیل باتی رہ جائے تو اسے آنار کر کھنڈا کر لوادر جیان کر مشیشیوں میں کھر لو۔

(4)

وائط آئل کے ذریعہ آملہ کا خوشبودارتیل نیار کرنا

بیتل بازاری عمواً بارہ یا چوہ آمن کا پوا بھاہے۔ بیتل بالوں کے معے تقصاف وہ ہے۔ بیشل بالوں کے معے تقصاف وہ ہے۔ بیشل بالوں کے معے تقصاف وہ ہے۔ بیمرضی لوگ بہت خریدتے ہیں۔ ترکیب صب ذیل ہے۔ واسٹ آئیل ایک سیر- رنگ گیلا صب مرضی - آلا کی خوشجو یہ باش ، نیل میں خوشبو یا کرجینر بوندیں رنگ کی وال کرزگ دار بنالیں۔ بیم نقلی آملہ کا تیل ہے اسی طرح گاتب موتیا۔ چینبلی -جس جس طرح کا بازاری تیل نیار کرنا ہو اس کی خوشبو واسٹ آئیل میں بلادیں۔

يركيلاكاسيل

ہرا ۔ بہیرہ اور آنولوں کو برابر برابر ہے کر پائی میں کھا وو۔ ہم ما گھندہ کے بعد انہیں نیکال کر خوب باریک میں لو۔ بھر دگئی مقدار میں تلی کا تیل ہے کراس میں بعد انہیں نیکال کر خوب باریک میں لو۔ بھر دگئی مقدار میں تلی کا تیل ہے کراس میں بعد ہوئے آنولوں کو تلاکر میں ہے ڈگئا پائی ڈال کر دھیمی دھیمی آگ پر لیکا ہو۔ جب ساما با فی جل جائے تو آنا رکز میں کو چھان میں۔ اگر کوئی خو منبو والی بہو تو گھٹ ڈا بوٹے برطا لیں۔ بہتیل وماغ کو معنبوط کرتا ہے۔ وما عنی گری کو دور کرتا ہے اور بالوں کو سیاہ کرتا ہے۔

روغن كشنيز رسنر دهنية كالتيلى

اس تیل سے سبرد هدنیا کی فوشبو آتی ہے۔ سرکی مرمی اور فشکی مے لیے معی بر بنایت تمنیه ہے۔

الح تلى كاصات تيل وهشاسيز

ترکیب نیاری

وهدنیا سبر کو باریک کوش کر بانی وال کھوٹ لیں۔ بیٹی سی بن جاوے گی اب ایک دیگ میں تیل ڈال دیں اور دیگ کو یو ملے پرره کر نیجے آگ جلا دیں اور به دصنیا کی مِٹی ڈال کردیگ کے مذیرکوئی برتن دے دیں -آگ آہند آہے۔ علی رہے۔ جب مجیس کہ یانی خشک ہوگیاہے تو آگ با میل بند رویں - اور ویگ کوچو لھے يربى كھندا ہونے ويں۔ دوسرے ون تيل آب ترآب تقار رجيان لیں اوراس میں تیل والامبز نگ ڈال کرششیوں میں بند کر کے اور بکنگ کرکے فروفت كرس-

> الم - روغن كنجد اليسس آن دهنيا بزرنگ

٧- اونى نعت ال

تركيب ساخت

اول ، روعن كنيدكو فلط كرلين - بعده السيسن آميزكرك دونين ون تك يرط ارجة دي - ليكن او يرسه وصكنان عبولة كا-اس كه بعد بونلول بس عمرلس

روعن كلاب

جار يونط ایک اوس صبضرور روعن نارس دایش آئل وايث روز 192 6.2. سرح زنگ

تركيب ساخت

تكم اجنادكو باتهم طايس - ادر تنيل تنيار إين - نفاست كے سائف شينيوں یں عمر کرمارکیے یں نے جائی۔ اورآر ڈرلائن ۔ بھر جمولیاں کھر کھرک سے كماين - خود كفاين اوربال بحول كو كفلاين-

ایک پوند دو الا حب عزورت وایث آکل مبین پیلارنگ

تركيب ساخت مام اجزار كوطايق - بس تيل تيار -

وعن موسري

ایک پوندط تین س دو اونس بقدر مشرورت واسط آئل روغن تنجد برگش شرخ رنگ

تركيب سافت

تنام اجزاركوال ين-بس تيل نيار - بوتلول يس كيريس-

رات کی رانی

دو پوندط ين پوند دایش آئل رومن مونگ میل ایک اونس بقدر ضرورت آ ٹورات کی را فی سرے زنگ

تزكيب ساخت

مام اجركو الين - ينل تيار مومائ كار

روغن سنكتره

دوسير ايک اوس يندتطرے روغن کنجد مصفا سره نیلا آئل ناریخی رنگ تیل دالا سیال

ترکیب نیاری "روعن رات کی رانی "کی ما نند ہے۔

للى ہير آئيل

آکھ پونڈ ایک اونس رر رر بقدر صروت روغن کنجد مصفا للی للی آف دی و یکی مرخ رنگ تیل والاسیال ترکیب تیاری روفن "رات کارانی" کانند ہے۔

ميكاسرات في

ایک پوند نیست اوس ر ر ر ر وس ر ر ایک ر ایک اوس ایک اوس روغن زیتون روغن صندل برگاموث آئل کنیمقرائیشین بیره کوکو آئیل دوز میری باسم بیرد

تركيب شيارى

إن سب كو يك بعد ويرك ولاكر فوب ولا يس- اورشيشول مي عجراسي-

ميكاسرآئيل دُوسرائخه

تركيب تياري

اول تيل ين رتن جوت وال كروة ون تك پرا رجة وي بعده جهان كر ايك ميثانك روغن ين بعده جهان كر ايك ميثانك روغن ين كنيقرائيدين ولاكرام كرين اور تفندا بوخ برسار عتيل وطاوين - كهريك كريس -

میکا سرآسیل رونن چنیل تمیسرانشیخه مرانی

بین بوت واید روز نرولی آئل برگاموث آئی نویندر آویندر آویندر کیخفرائید رتن بوت رتن بوت

تركيب تياري

میکا سرزیل کے نسخ منر ووکی ترکیب نیاری کے مطابق اسے بی نیاری

میکاسرآسیا چوهانیشند چوهانیشند

ين سير ايك اوس ويدورام ايك اوس کمیرا آبل رقن جوت شکیر کنیقرائیدین روز میری میکوروز

تركيب شياري

بیلے کبیٹر آئل میں رتن جوت وال کر میں دن تک دھوپ میں رکھاریخ دیں۔ پھر فلیٹر کرنس بعد میں دیگر خوسٹبویات کے بعد دیگرے آمیز کر لی جا میں۔ اور ہلاتے جا بین۔ پھر پرتن کا صنہ بند کرکے سات دن تک یو ہنی پڑا رہنے دیں۔ پھر تھان کرشیٹیوں میں کھرلیں۔ اپنے فوائد کے سی ٹال سے یہ تیل لاٹنا تی ہے۔

میکاسرآسی دپانچال نشخه

روغن بإوام بين بإور روغن ما بيفل عطر گلاب نرولي آکل رر رر رو عرق کستوري په رر دوز ميري ساكه ار رتن جوت رتن جوت

تركيب تيارى

ني إدام روعن ين رتن جوت وال كاس كارنگ مرخ كاس والعد

مندرجہ بالا اجزار آمیز کریں۔ یہ ایت مین تیل ہے۔ راجگان، جماراجگان امرار دروسار کے استعال کی چیز ہے۔

خوشبودارتيل كاايك آسان ترين نسخه

آکھ اونس رو رو ایک ڈرام روغن کنچدمصفا روغن بادام عمده متم خومشبوحدب پیند تمام اشیا کو بلالیں - تیل تیار ہے۔

صندل آئل

براً ده صندل سفید، براده صندل مرخ ، دارجین ، جیو فی الای ، برطی المحی ، برطی الای ، مرح سیاه برطی الای ، ما و تری ، ما نقل ، زعفران ، کستوری ، لونگ ، مرح سیاه اگر ، بینک ، دهوب ، بیدمشک ، خس ، اسکنده بالا ، بالچیط ، گر ، ناگر موفقا ، بخ ، چهارط چیر بلا ، دهائے کے پیول ، برنگول کے پیول ۔ مندرج بالا اسنیا ، بازارسے جارجا را آن کی لاکر ان کو کو ف ، بیس کر بانی مندرج بالا اسنیا ، بازارسے جارجا دار آن کی لاکر ان کو کو ف ، بیس کر بانی می بالا کر تک مندرج بالا اسنیا ، بازارسے جارجا دار من کند مصنا اور سوله بریا کی میں این می بالی و اور اس میں جارسر دو عن کند مصنا اور سوله بریا فی و قال دیں - اور کرا ای کو چو لیے برد که کردهیمی دھی آئی پر آئیست آئی آئی دار کرا این می با فی ده بی بانی کرا و جائے بین کرا و جائے اور مرمن بیل بالی ده بی بیا باتی ده

جاتے تباہے بنچ آ آر کر شندا ہوئے کے لئے رکم ویں اس کے بعد کی پرطے سے چھان کرشینیوں میں بھرلیں۔

خوشبو دارتسيل كاليك اورسيخه

تین سیر ایک اونس رر رر رر رر مرت چند بوزی حب بیند وصب صرور روعن كنجد ميكوو نيلا ميكو للى ميكوسرنكي سرخ رنگ خوشه

تركيبسيارى

تمام أشياكو اللبي اور خوبصورت شيشيول مي معرلين-

و پرنسخ خوشبو دارسیل

نین سیر نصعت اپنس ایک اپنس دایش آئل هبکوللی هبکوهبیمین هبکوهایش دوز نِصف اونس چند قطرے مسب بہند میکومشک روز رنگ گیلانتیلوں والا خوستیو

منام النياكولالين اور جهان كرسيتيون مي كمريس-

ناريل كاخوشبودارتيل

الا الوئس الا الأرام الا الا الا روعن كنجد مقعفا دوعن ناديل بيكونرسيس فلورامسيين الكنط صط

دونوں تیلوں کو بلاکر الکنٹ روٹ ورتن جوت، صل کریں۔ جب حب نید سرخ رنگ ہوجا وے تو کبڑے سے جھان میں اور نوشبو بات را کر کام می لادیں

می کے تیل کے ذریعہ تیار ہونے والا فوشبودارتیل

صاف کیا ہوا ہے بوکیروسین آئل ہے کراس میں کھوڑا ساکو کی عمرہ اسنیں طادیں۔ کھرسُرخ ، زرد ، سنرصیارنگ جا ہیں دے دیں -آ خریں اسے فولموں شیشیوں یں کھرلیں ، بڑھیا جاذب نظر لیبل لگادیں ۔ بس ، بجد خوشبو دار ادر نفیس نزین نیل متیار ہوجا مے گا ۔ لائم مُوس ایندگلیسرین کاصیح نسی لائم وس ایندگلیسرین کاصیح نسی خد

لا ہم جوس اینڈ گلیسرین کیا ہے ؟ یہ سنجد کی طرح گاڑھا اور دودھ کی طرح سفید بیل ہے۔ جسربرلگانے کے لئے خوستبودار تیلوں کی بجائے استال کیا جاتا ہے۔ استہار بازلوگ اس کے نام بدل کراشتہار شائع کرتے ہیں مثلاً باول کو دو دو فٹ لیے کرنے والی جرت انگرزا کیا و وغیرہ چنا کی چیل کو ممتاطر مہنا جائی ۔ اور معولی لاگت سے متیار ہونے والی جیز کے زیادہ دام ند دینے چاہیں۔

لايم جس است وكليسرين كامصالحه

دا) پخترکا چونا مین سفیدی

دم، باتی

دم) گليرين

وس باوام رومن شري

(٥) روغن كنجد يا ناريل

ربى خوشبوبات

ير اجزار اس قدرعام فهم بي كران كي زياده تفصيل كي ضرورت بني يه

نشخم

ایک پوند جار اوش دو پوند لا يم والريني چ نے كا يا فى خانص كليمرين روض ناريل عمره تتم

تركيب شيارى

منام اجزار كواچى طرح بلايس مين ناديل كه تيل مي چدف كا بانى كفوه كفوره بلاكر لمونى سے بلوتے جا بي - منام بانى لحنة يراس كى دنگت دو دھ ايسى سفيد ہوجائے كى كير گليسرين كبى على كردي - اور كوئى دل ديند تو شبوطا دير لائم جس گليسرين ميارستا -

لايم جس گليسري كاايك اور شخه

دو اوش طار درام ایک رر دو اوش جار رر دس قطرے بین ر

بادام روعن گلسیری طنگرسینگال بیونے کا یا تی موق گلب فوشیو برگا موش آئل فوشیون آئل فوشیون آئل

ترکیب تیاری

بادام روعن اورنگرسینگال کو طاکراهی طرح بلای - تاکه و ونون چزی اتھی طرح کید جان ہوجائی - اب اس بی گلسیرین طادیں ۔ گلبیرین سے بعد عرق گلاب طادیں - اور مجد میں چونے کا بانی بھی طادیں اوراتھی طرح بلادیں اکد وودھ کی طرح سفید کریم بن عاوے اب اس میں فوشویات بھی طادیں -بناست لاجاب چیز نتیار ہوگی -

اے زیاوہ ویرتک اپن اصلی طالت بی تاہم رکھے کے لیے بنزاس بی جالاو غیرہ بھی نہ پڑے اس کے لئے اس میں جارگرین سبیلی سیک ایسٹر کا اضافہ کریں۔

محمر ببنجو كاليَدْءُف

مایانی باحد بجانا رمصنف علیت ای ریه شری شو کدرجی دیدی ریدید آرشدی

بینجو مینی جایاتی باج کھانے والی کمآب آجنگ بازارین نایاب فتی- ہم نے زرکیٹر مون کے ادر بڑی محنت سے اس کمآب کو نتاد کر دیا ہے - آب اس کی مدد سے مینجو پر برتم کی وعیش داگ واکٹیال اور دل بیندگانے بجاسکتے ہیں اور سامیین کو بینود ناسکتے ہیں - محلد مہری تیت ماگ واکٹیال دور ہے - ڈاک فرق الگ -

استوره بك ديو-رام خرا، كاندى ناردى

فثافث انگریزی بولت ایکمو

یہ جانے کی خرورت بی این کھناکہ آن کے زمانہ میں ہڑغف کے لئے انگریزی زبان
کاجانا کی تدر خردری ہے اگر آپ انگریزی بولنا و انکسنا ایجی طرح جانے ہیں تو آپ کہیں ہی
عیاجائے آپ کی ہرجگہ مقدر ہوگی - نوکری دفتر کارہ بار ہرجگہ اور ہرکام میں انگریزی کے بینہ
کام بنیں جیلتا - باندا اگر آپ جیند روز کے اندر ہی اندرنظ فٹ انگریزی بولٹا اور انکسنا باکسی
انناد کے کیمنا جا ہے ہیں تو یہ کتاب فورا منگا کوا یک مکھندھ روز مطالعہ کریں - کیرے کی سنری
خوبصورت جلد جبرت -/ م رو ہے -

اردوا بري خطوكتابت

اس کناب کی جنی بھی تعریف کی جائے کم ہے - اس کناب می اردو کی مدو ہے انگریز یں ہرطرح کے فطوط انکھنا اس طرح سکھا یا گیا ہے کہ معولی پڑھا انکھا انسان بھی انگریزی میں بوقت ضرورت خود ہی سب طرح کے فط انکھ سکھ ۔ ماں یا ہے ، بھائی بہن - رشتہ دار دوست احباب معشوقہ بوی شوہرا نسر فرض کہ ہرکسی کو خط انکھنا بتنا یا گیا ہے کئی کا روباری خط انکھنا بھی تبایا گیا ہے جن کی ہردوز ضرورت پڑتی ہے ہرا یک خط انگریزی میں چکھنے کے بعداس کا آردو یس ترجمہ کر دیا گیا ہے تاکہ اچی طرح سجھ سکیں - ہرایک کے کام کی کتاب ہے فورا منگلیس ۔ کیشے کی سنری فو بصورت حب لد ۔ قیمت چار رو ہے ۔ کیشے کی سنری فو بصورت حب لد ۔ قیمت چار رو ہے ۔

مشورة بك ويو 36- رام نر - كاندى ير وراى 6

د وسراحصه هیرلوشن اور هیز ځاید



دوسرا حصته

ہمر بوشن اور ہمرطانیک بالول کومضبوط بناتے والے بوشن ا- بیڈالین شیٹ ملک آون ساف

الى جروبين آبِ مقطر وس اوس

تركيب شياري

ا وَل خَشُك اجزا كو الگ ہيں كر گلسيرين ميں گھوٹ ليں- بعديں اس ميں پانی اگرخوشبو آميز كر ديس اورشيشوں ميں بھريس -

الك والمرابعي الله المرابع الله والم

سوريد ساوش آف سوديم الميكوسفايط حب مرت

ایک اوس رکین فائیڈا سپرت نصف رر

روزوار آنی را

تركيب تبياري

اوّل اليشاسي شيط كو دواوس عرن كابير عكول كريم اس بي بيّو

سلفایٹ کوهل کریں۔ یہاں تک کہ جو اوق ننشن ہوگیا ہو وہ بھی دو بارہ ص ہوجاء اب و بڑ تام اشیا کو اچھی طرح سے بلاک اُوپر سے ایک بوندا چھرچھوٹ کر بوتل کو مصبوطی سے ڈاٹ لگاویں۔

برلوشن اره بي استول كرا واجب ہے -

سا- الكوبل

in \$2.

المريث يادر

(De

والبيث

نيين

كاليرين

יוניון

ایک ڈرام نصف ارس در بر

ایک پوند

ایک اوس

يجيس لاين

نعت بس

تركيب تتياري

مندرج بالا اجزا کو طارتین چار ون کے بعد ندار کے شیشیوں یں بھراس

مم - سين آئل عار ورام الوند

آثورون "

روز والر اوس

اسرت شارکینفرائیڈ دو درام الينس مين ورانس الينس مين الرانس الينس مين المبر الرانس المبر الينس المبر الينس المبر الينس المبرى الم

تركيبسياري

سب کوٹا کرخوب ہا بڑے کہ کے جان ہوجا بیں۔اس کے بعد بندر کے رکھ ، بی اوراس کے بعد بندر کے رکھ ، بی اوراس کے بعد شیٹیوں میں جونسی - لوگوں کے بال جہا بی اور اپنی

عبرت چه ین. ه مسیرات مشفا اسم آن پیرو اسم آن پیرو

جمانيكارم آب مقاطر

> منجر آن عکونا کولون وارش

ترکیب شیاری

مقام الفیا کوردار بوتل ین گفریس-الرات ایمونیا روشن دوام

ایک مفتہ

دس درام بین رر سرهه باره اوس چه اوس در برهه اوس در رر ایک حقد پانچ عقد ایک فدام

دس اگرین بایخ گرین دس اونس بایخ اونس میں اونس کلوروفارم الکومل روغن کیموں اشیار کو طاکر شیشی میں بھرا

سبان ركو لا كرشيشي مي عربين -

كوائن الميدروكورائية

رسیورس بے رم رانی

تركيب تسياري

سب اجزد كو باكر الم ين الين واست بال مضوط بوعات بي-

بال منهم يا نے بنانے والے سوليوشن

الوں کوعورتیں بڑے بڑے بن اللا کھنگھریا ہے بناتی ہیں۔ اگر مندرہ ذیل سولیوشن سگات جائیں۔ تو کانی عرصہ تک بال گھنگھریا ہے رہیں گئے۔ دالف، یانی

وس ادنس چار ادنس مارا ادنس صب رحنی

الكوصل سو: گريعني بوركيس سينسط يا عطر

(هب) گوند بهول بعني كيكر ایک اوس گليرين عرق كاب ح يواينم كاربونيك ۳ اوس روزوار آتو مدز برث

تركيب تسارى

مب كوايك سائة الأرونون ين كبرنس-تركيب إستعال: - بالون كوسى عمره صابن سے وصو كرصات كريس وال بعد بالول كولوشن ع كيلاكري - خشك مول يرالول من جهلة يرا عاقم بي -

بميرلوش كالاجواب [- يَكُوكُ مِينَ نَاكِيرُاسَ كونين البيارو كلور ود فنوبيد درام الميرين چ درام ا کوا دوزی

تركيب تسياري

سب کو بلالیں۔ بالوں کو بڑھانے کے لئے یہ ہیراوشن مضیرے۔
ا

" 4

" 21

مهرسیفتروین ایکواکولی نین سسیس آب مقطر

ترکیب تیاری

مت م كوطايل مركب تيار ہے۔

تركيب استعال

جرروز بس خام یه دوا بزراید اسفی بالول ین دکان اس کے اسفا سے بالوں کا جمع نا بند ہوجاتا ہے ۔ اور وہ مضبوط ہوکر تیزی کے ساتھ بڑھینے سے بین - یہ ایک اگریز ڈاکھ کانسخ ہے۔

نیمت اونی رر رر دو گرام

چھ اوس

11 01 !

موم شيكي يم م شيخر كينفقر دين برگاموت آئل روز وائر ريشيفا تيد اسرط

تركيب ماخت

تنام اجزار کو طاکر فی ان بین اورشیشیون میں بھولیں۔
مم م پیوکارین نائیر طوس
کونین کائیر وکلور
گلیسرین
دو درام
روز وائر
وی اونس

ترکیب تئیاری

منام کویلاکرسٹیشیوں میں بھرلس۔

آگوروز

آگوروز

آگوروز

آگل روز بیری

گیارہ اوٹس

گیارہ اوٹس

آگل ایمی وٹالا ڈلسیں

عرق کو فور سے

گیارہ اوٹس

عرق کو فور سے

گیارہ اوٹس

گیارہ اوٹس

ترکیب شیاری

متام كويلا كرشيفيون ين عجراين- اعلى قيم كا ولائتى بابون كولمباكرتے والا مركب تنيارستو-

ایک درام گلیسرین دو رر گلیسرین پچه رر شکیرکینهریدین پچه ر ایک اوس ایک اوس آب مقطر چه اوس

ترکیب تیاری

اقل آئل مرسی کوننگچری آمیز کر کے بھر تنام اجزا کویلا ویں۔

اسی ٹائی ایرو پیٹی سائی وڈو ڈرام
کلیسرین ریس ایک اونس
دیکسفائیڈا سپرٹ اسرٹ ایک اونس
نیکرا بہی سے سٹی کس ایک ڈرام
آری فلا درواٹر دواٹر دورواٹر جھ ریس

تركياسيتعال

اول، مرکب نے منر بائے کو ایک ہفتہ تک اسفیح کے ذریعہ آ ہستہ آہے۔ یں درگھیں۔ پھرمرکب منبر چھ دومرے ہفتہ اسی طرع سے بیس اور اس طرح سے ہر ہفتہ کے بعد ہردومرکبوں کو بالتر نبیب بدل بدل کراستعال کرتے رہیں۔ یہ یں گاہے گا ہے یو۔ ڈی۔ کاون کی انش بھی سمر پر کرتے رہیں۔

٨ مانكيانك ايبد ایک قرام منج بنيزائن ورفع ورا نيش نط ۽ سل 成 是 تنام اشاكوط بن - مركب تناري زكاليستمال سرکو بیلے ، کون رسوب سے وجو والیں۔ بعد میں پو کھ کراس مرکب کی ایک قدام العظيراتيم ربكي فانيدا سيرط ين اوس كبير آيل اوينار آئل تركيب شيآري بهل دو ادویه کواسپرط می کفول کر کیم سب چیزدن کو تا دیں -بس دوا أياب شينيول ين كفرلين -٠١٠ گيرين الكوس

تركيب تيارى

اول جربینڈی کے پتوں اور شکوناکی عجال کو باریک ہیں کرسب دواوں کے ساتھ طادیں۔ اورائے گلیسرین اور الکویل بی ایک ہضتہ تک بھگو کھیں پھراسے جھان کرناریل کے مثل خابیں ادر دھی دھی آئے پر گرم کریں ۔ جب صرف بیش باتی رہ جاتے تب آنار کر مشنشا کرئیں۔ اور بوئی بی پھرلیں۔

صابان كورم يالى ين على ك الله المندا كراني - اور عيرسب مصالحان كويلادي

LIQUID SHAMPOO

لين شرآئل ه سيني بيره روز ميرى آئل ا سين پير روز جريج آئل چه نیصدی پواش کا کیس

تركيب ساخت

صابن كوالكوص بس ص كري- كيم خوت وإت كو آينركري - بعده إيثاش المسلوش كوعل كرك شيشول مي كارلين -

> سر دھونے کا مصالحہ ا- كيل سوب إركي كرّا بوا-كعولها بواياتي Lyin

ایک یاو وصالى بر ويره ورام

تقويرا سا آنو سے کا یاتی وى تول تزكيب ساخت تنام اشياكو الكربوتل ين عمريس-تركيب استعال بالول كى جراول يس خوب ركوايل بعد ازال نيم كرم با فى عدر دهوداليل ا مونيا د ايك عوس مردا وخصالی تولیہ كهولتا جوايالي وطعالي سير تركياب تعال معون رجب جاگ سا ہوجائے توسر دھودالیں۔ الما - الشي كويلايا الكوهلك الميونيا کے ایسن ركيشفا تيداسرك تركيب استعال ئام كويلاكسريليس كهريم كرم بانى سے وحود الي -نوسط ١- اس بات كا خاص مور برخيال ركھتے كا - كدمندرج بالاسروجو کے مصالحہ مات کے تام نسخہ مات کوآگ کے نزدیک ہر گز نرد کھیے۔ کیونکران کے معرف آ کھٹے کا ڈرہے۔

مم م رئید ایک حصد ادریانی آف حصد کے کھی ویں۔ جار گھندھ کے بدسرو حدو ڈالیں - اس مصالحد کے دگاتاراستال سے بالول کی جڑیں مضبوط جوجاتی جین- ادرزگ دائی طور پرگراسیاہ ہوجاتا ہے -

بالول كى غور برداخت

ملکہ وکٹوریہ کے عید حکومت کے ناول نگار ہیروئن کے بالوں کو ہی سامنے رکھ کیاس کی عموی صحت اور حن و خوبصورتی کا نقشہ بھینچ دیارتے تھے۔ لیکن اس دور یس خواتین کے جھوٹے جھوٹے تراشیرہ اور مصنوعی طور پر مرطواں بالوں سے ان کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں کیا جاسکت ۔ بھر بالوں پر موسم کے اثرات بھی پر نے ہیں تعررتی طور پر مرطواں بالوں کے علاوہ گرم اور مرطوب فضایی باتی تمام بال پراگندہ اور کی تی اور مرداور فضایی سیرھے اور زم بال ہی خصرت اور کی تی اور مرداور فضایی سیرھے اور زم بال ہی خصرت اور کیتی من بال ہی مرت بہت زیادہ ہی معلوم ہوتے ہیں بلکہ ان کی مصنوعی خم نسبتاً ذیادہ می معلوم ہوتے ہیں بلکہ ان کی مصنوعی خم نسبتاً ذیادہ می معلوم ہوتے ہیں بلکہ ان کی مصنوعی خم نسبتاً ذیادہ می معلوم ہوتے ہیں بلکہ ان کی مصنوعی خم نسبتاً ذیادہ می معلوم ہوتے ہیں بلکہ ان کی مصنوعی خم نسبتاً ذیادہ میں۔

اندازہ کیاگیاہے ایک مربع اننے ہیں تقریباً ایک ہزار بال ہوتے ہیں اور
اس طرع پورے سرکے بااوں کی تعداد کم وہیں ایک لاکھ میں ہزار ہوتی ہے
اور اگر فورو بین کے ذریعے نے ویکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ سیدھے بالوں کا منفہ
گرل اور قدرتی طور پرخمیدہ بالوں کا منفہ بیضوی یا جیٹیا ہوتا ہے۔ بھر بالوں ہیں ربط
گاطرے دہنے اور اُلھرنے کی فاصیبت کھی موجود ہے۔ اس لیے جب کھما یا برش

ہربال بین طبعات پرشتی ہے ۔ بالا کی پرت کے فلے سخت اور چیے ہوتے

ہیں اور سلیسے سی بن ہوئی جیت کی طرح جے کھیر بل بھی کہتے ہیں اس رت کے

چیٹے فلئے ایک دوسرے کے معالحۃ وا دبتہ ہونے ہیں قدرت نے بالوں تھے ہے

بورنگ مغزر کیا ہے اسے دوسری اور شیری بننہ کے نیجے محفوظ کر دیا ہے ۔ اور دغنی
عذود کا سنہ اس خفیف گرط ہے ہیں کھلمتا ہے جس ہیں بال کی برط قائم ہوتی ہے ۔ اور
اس عذود سے عاصل شدہ روغن کی برولت بال کو چو چیکنا کی حاصل ہوتی ہے ہوگا

اس عذود سے عاصل شدہ روغن کی برولت بال کو چو چیکنا کی حاصل ہوتی ہے ہوگا

اس عذود سے عاصل شدہ روغن کی برولت بال کو چو چیکنا کی حاصل ہوتی ہے ہوگا

کا عمل صدا متذال سے برط حد جاتا ہے تو بالول میں کٹن فنت بیدا ہوجاتی ہے اور جب
علی روغن رسانی سمون سے کم ہوجاتا ہے تو بالوں میں کٹن فنت بیدا ہوجاتی ہے اور جب
بالوں کی نود عمر کی شیری دائم نے آخریا چو تفی دائم ان کے آغاز میں ہوتی ہے ۔ اور
بیت سے دوگوں کے بال ضعیت العمری میں بھی کسی شکری حد تک میاہ رہتے ہیں۔

سین اگرابتدای سے استیاط کی جائے تو بالوں کوسفید ہونے سے روکا مباسکتاہے۔ بالوں کا رگرا

اس بات کو مدنظر کھنا چاہتے کہ روز آنہ کچھ نہ کچھ بال صرور گرجاتے ہیں سیکن اگر کھی
اس بات کا اندازہ کیا جائے کہ گرفے والے بالوں کی تعداد معمول سے زیادہ ہے تو کھیر
اس کے لئے مناسب علاج کیا جا وے ۔ بخار کے بعد تھی بالوں کا گرنا لاڑی امر ہے۔ یہ عمل بخار
کے آتر نے کے چند سفتے بعد شروع ہوتا ہے ۔ اور ہفتوں ہی بین اوقات بهینوں ہی جاری
رہنا ہے لیکن اگراس صورت ہیں تھی بالوں کے گرفے کی رفقار نیز ہو توجید ہے۔ رجوع کن
چاہیے کیونکہ کا ریا کسی بھاری کے بعد جو بال گرتے ہیں علاج کے بعد انہیں دوبارہ عنووار
ہوجانا چاہیے اورنوجوانوں کے سلسلہ بین تو بالوں کا منووار ہونالاڑی امرے ۔

بالوں کی کی استان کے کرف کی دوسری وج تنگ ، گرم اور جواکی آمدورنت کوسدود کرنے والی توبیوں کا استان ہے اس سے کہ و برخی حکو وینے والی تیزگرم اور وزنی اجزاسے بنی ہوئی فی برای استال بنیں کرنی جاہئے ۔ کیونکہ اِن فی برای استال بنیں کرنا جاہئے ۔ کیونکہ اِن دونوں باتوں سے دوران خون میں کی ہوتی ہے اور بھا بربرا ہوجاتی ہے اوران کی وج سے بال گرف بیکتے ہیں۔ اس موقد پر بم ان امراض کا ذکر کرنا ہیں جاستے جو بال گرف کے باعث کو بری میں بریا ہوجاتی کہ وب مجھی بالوں کے مجوف کے باعث کے واحث کی واحث کے باعث کو بری میں بریا ہوتے ہیں میکن یہ بات ضرور یا و رکھنی جاہئے کہ وب مجھی بالوں کے مجوف کے باعث کو بری میں بریا ہوتے ہیں میکن یہ بات ضرور یا و رکھنی جاہئے کہ وب مجھی بالوں کے مجوف سے بالوں کا آٹ جا نا و س حگر کو گھنا کر دینا ہے اور خوا آبن کو بجاس سال بور بالوں میں کئی قدار کی ہونا قدرتی امرے سال کی عوم کسے برض لاحق بنیں ہونا۔ بہاس سال بعد بالوں میں کئی قدار کی ہونا قدرتی امرے اور بالوں کی کمی کا یہ عمل بیشانی کے قریب سے شروع جو تا ہوتا ہے۔

بالول كى غوريروا فت كامطاب يورے سركى غور بروا فت عه-الركسى عام بيارى

یاسر کے سی سرض میں جو نہ الوں کی غور پروا خت بچپن ہی میں شروع کروہی ہی جے۔
انسان کے وماغ سے فول کی ہڑیاں ان رگوں پھوں اور فون کی نالیوں پر جھیا تی ہوتی جی انسان کے وماغ سے فول کی ہڑیاں ان رگوں پھوں اور فون کی نالیوں پر جھیا تی ہوتی جی ادرا بنی گرنت کے باعث بالوں میں انخطاط پیدا ہونے لگئے ہے۔ میکن اگر کا سرسر می دوران گرنت کے باعث بالوں میں انخطاط پیدا ہونے لگئے ہے۔ میکن اگر کا سرسر می دوران خون کا سلمد حسب معمول جاری رہے تواس طرع صرف ورازی عمر کی جولت بالوں پر بڑنے والے لائی مطراش ات ہی کو روکا جاسکت ہے بلک اس کی بدولت محوت ور بالوں کی پریائش میں کھی مدد لتی ہے۔ اوران امورے کا سرسرکی خور پروا خت کی ایمیت اور خردت راضح ہوجاتی ہے۔

سرک این کاست سرکی فون بردارنالیول کوسخرک ادر سرگرم کارکرنے کا بہترین فدید ہے ادر سی فاص برض کی موجود گی یا درازی عمر کے باعث کا ست سرکی سخت گردت کے علاوہ بایش کے لئے کسی مشاق یا باہر کی هزورت بیش بنیں آئی۔ بائیش کا طریقہ بھی پیچیدہ بنیں بلکہ دونوں یا کتوں کی انگلیوں کومضبوطی کے ساکھ مربراس طرح حرکت دینی جاہیے کہ جلد متحرک ہوتی رہے روزانہ ہیں اورشام کو پانچ منت کے سرکی ایش کرنا کا فی ہے ، ورجینکہ بال مجرف کا عمل میشیانی اور تشام کو بانچ منت کے سروع ہوتاہے۔ اس لئے بایش کے دوران میں ان حصوں کا قصوصیت سے ساکھ خوالی رکھنا جا ہے۔ اس

كناكها اؤربرشس

کنگھ اور برش مے مناسب اِستوال سے کھی کھوپری کے دورانِ وَن کو باقا عِیْرُ طور پر تائم رکھا جاسکتا ہے بالوں کے شکھار کے لئے زم بالوں کا برش استمال کرہ جاتیہ میکن سرکی خون بردار نالیول کوسٹخرک کرنے کے لئے سخت بالوں کا برس ورکار برتا ہے اس مم مے برش کو ذراسختی کے ساکھ بالوں کو آ ہند آ ہے۔ مریر مارتے رہا جا ہیا۔

کنگھ ادر برش کا استمال سرکے بالول کور نے سے بی محفوظ بینی رکھنا۔ بلکہ اس کی بعدات بالوں کو اور فعائد ہی عاصل ہوتے ہیں۔ شکل برش کرتے سے قدر تی روغن بالوں می مفتم ہوکرایک عبان توان کی چیک بچک اور نری بی اصافہ کرتا ہے ہواو وہ سری طرف اپنیں فضائی اٹرات سے محفوظ رکھ کر ٹوٹے اور پراگندہ ہونے سے بچا تا ہے چنا بخرجی ولئے جس ولئے بی فواتین ہے بال رکھتی تعین ادران میں برش اور شاہ کرتی تعین تو وان کے بالوں کو دکھ کر ہی خکورہ بالا فوائد واضح ہوجاتے مفتے اوراس ورائے کے اور سری مطابعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جمارے والدین کی ما بی رائن کے رفت بھی شاہ اور برش سے این لیے بالول براس طرح صربات سگاتی تقین کہ ان کے کاسم اور برش سے این لیے بالول براس طرح صربات سگاتی تقین کہ ان کے کاسم مرجد ہو کوشین کے مال نظر آنے گئے ہے۔

منتھے اور برش کوم ان سخم ہونا جائیے۔ اس بات کو سمجھ لینا جاہے کہ کنگھے اور برش کا کام بالوں کو گردو غبارہ پاک کرنا ہے اس لئے اگر ابنیں صاف بنیں رکھا جانا توظا ہرے کہ ان کے اِستمال کا مقصد تھی پورا بنیں ہوسکنا۔

اس سے ہرشخص کوابنا ہی کنگھااور برش استمال کرنا جاہے میمیونکہ بفااور کامٹر مرکح اب جدی امراض جن کے جراثیم نظر بنیں آنے کنگھوں اور برسٹوں کی بدولت ایک شخص کے سرسے دوسرے کے سریں منقل ہوجانے میں۔

فواتین کے بیئے باکول کو فوبصور ت بنانے کی ترکیب

(ایک فاتوں کے قلمے)

یوں تو تیل کھیگیل بنانے والے ہوشیارتا جروں نے بالوں کو فونجورت بنانے چیک واربنانے اور وک بیت کی بہت سی چیزیں تیار کی ہیں۔ تاہم یہ یاور کھیے۔ کہ سرکو توت بینجائے ، فاک اور گندگی دور کے تعدل چکنائی پورے سر برتقیم کرنے کے لئے بغیر برش کے گذارہ بنیں ہے۔

یں یہ بنیں مانتی کم برش ہے کہتن ویرتک صفائی کی جائے لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ ات زورے اورا تنی ویرتک را طبیعے کہ کھوپری میں سوزش سی معلوم ہونے گئے اس مقصد کے لئے اچھا سخت اور لیے بالوں والا چیر برش میجنب کیجے۔ اور حیم کوآگے کی طرف جملا کر گردن کے اس حصے سے شروع کیجے جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں اور شرکے اور سے اور سرکے میروں تک بہنچاد میجے۔

بانوں کو جھوٹی جھوٹی انٹوں میں تعقیم کر مے مسر کے اوپرے ہوتے ہوئے بانوں کے مسر کے اوپرے ہوئے ہوئے بانوں کے مسرول تک کورگڑ کا حیاجئے، چھر بانوں کو اعتمال اوپر کی طرف اس طرح رگڑھئے کہ کھوپر کے اوپر نیجے برش کو پھرکر کے اوپر نیجے برش کو پھرکر مساف کرنا جا ہے۔۔ مساف کرنا جا ہے۔۔

برش پھرنے کے بعد انگلیاں ہم پر رکھ کر انہیں اس طرح وکت و بجا کہ دوان خون میں شدّت بریا ہو جائے انگلیوں کے بدووں کو سر برجباکر اس طرح وائزے کی شکل میں اس تعد وکت و بجئے کہ بیرونی مبلد سرے ملیحدہ سعلوم ہونے گئے۔ داین باین آگے بیکھے سب طرف سے الگیوں کو اس طرح سر کے آوپریک لیجا بیے۔
اگر آپ کے بالوں میں خشکی معلوم ہو تو روزانہ چک پیدا کرنے والا روغن کفور لای
مقدار میں استفال کرتی رہیئے۔ اس کا استفال واجبی رہنا عاہیے۔ ورنہ بالوں میں جیجیا یہ عدم مونے گئے گئی۔ بالول ہراس کی بہت بکی نہ سکا کر برش سے اس طرح رار فیلے کے
معلوم ہونے گئے گئی۔ بالول ہراس کی بہت بکی نہ سکا کر برش سے اس طرح رار فیلے کے
کہ سارے بالوں میں چک پیدا ہوجائے۔

مری مبدکوخش اور قارش سے محفوظ رکھنے کے لئے مفتے ہیں ایک دو مرتب اول کوشیم پور صرور کی ایک دو مرتب اول کوشیم پور صرور کی اور صارت کی اور صارت کی سلیلے ہیں سومر تب سخت اور لیے بالوں والے برش سے سرکو اچھی طرح سے در کونے کی سلون کی سنتہور ترکیب بہت کارگر ثابت جوئی ہے سکین اگر یہ تکلیف یوں جی دور نہ ہو تو آپ کوروز آن شیمپور ناج ہے اس بار بار کے مشیمپوسے کری شیم کا اندائی بنیں ہے ۔ کیونکم اس تکلیف سے کیات یا ہے کے بعد آپ بفت وارش بہو پر آئی عائم کی ۔ البتر ایس کا مروز خیال رکھنے کہ بالوں کو اچھی طرح ترکرکے فوب اچھی طرح فشک کرایا مائے۔

شاہوکے دوران میں سمر کی جلدیں کسی اتھے خانک کی مائی اس طرح کر لیجے کدوفن جلد کے سامات میں واخل ہوجائے دن میں اگر موقع بل عبلت قرانگلیاں بھیلا کر سمر پر کھئے اور عباروں طرف و باکرانگلیوں کو حرکت و یج ہے۔ آپ روزا آن باریک والوں والے لکھے ہے بھی اگر خشکی سلوم جو تواسے و در کرسکتی ہیں۔ گرم شیل کے علاق سے بھی خشکی کو و در کرسکتی ہیں۔ گرم شیل کے علاق سے بھی خشکی کو و در کر کیا جاسکت ہے سمر پر گرم نیاں گاکر ایک روشی وار الو لیے کو اسے گرم یا فی میں جھکو ہے کہ آپ برواشت سمر پر گرم نیاں میں مجدورے کے ایس کر مشاجبو کرسٹا میں میں کے ایک کرسٹا میں کروائے کہ ایس میں ایک کروائے کہ ایس کروائے کہ کروائے کہ کروائے کہ کروائے کہ کروائے کہ کروائے کہ کروائے کے کہ کروائے کی کروائے کہ کروائے کہ کروائے کہ کروائے کہ کروائے کی کروائے کی کروائے کروائے کی کروائے کی کروائے کی کروائے کر

باد س کوجانے کا سے اچا طریق کیا ہے ؟ میک یا جرے دش سے جانا چاہیے۔ یا کرم وفیرہ سے ؟ الوں کے ماہرین کی ایک فرم کی رائے ہی اس کا جانب ہے جانوں کی سافت، وزن اورحالت پرمخصرہ - بچوں کے زم ونازک اور ملکے تھیلے بالوں کو پش سے بنایت فوبصورتی سے جمایا مباسکتا ہے - اس تیم کے بالوں میں اکثر ضخا مسائیں ہوتی اس کمی کوفلاگا شھے لوشن سے پورا کرسکتی ہیں - خشک ہونے پرجو زائد لوشن معنوم ہو اس کو برش سے صاف کرد بھیے۔



مبسراحصه ادویاتی تیل



تیسراحصه ادویای سیل

دواوں کے سیل بنانے یا دواوں کے سیل نکا سے کے مختلف طریقے ہیں۔ دا، بعض دفعہ دواوں کے جوشا ندے سیارکرکے اوران کا بانی نکال کرا درسیل رالا کر دھم آگ پر کیائے جاتے ہیں اور جب صرف میں رہ جائے تو آتار کر چھان کر استمال میں لایا جاتا ہے۔


روا معض دواول کے بیل جینے مغز با دام ، مغز کرو، خشخاش و غیرہ کے بیل بیل کرنکا ہے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ مقدار مطلوب ہوتو کو لھو ہیں نکانے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ مقدار مطلوب ہوتو کو لھو ہیں انکانے جاتے ہیں جی چھوٹے اور بڑے ہرسائز کے کو لھو ہوتے ہیں۔ جن ہیں کہ ایک سیرانا ۲۵ سیرمغزیک بارگی ڈال کردغن نکالا جاناہے۔ اس کے علاوہ پراس کے ذریعیتیل نکالیے کا آجکل عام رواج ہے۔ گواس طریقیت زیادہ بید اپنیں کیا جاتا اور مذہی اس طریقیت نکانے ہوئے اور ان کوری ہی مغز ڈال کرا اور فالے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ جس کو کرسب سے اچھا خیال کیا جاتا ہے۔ بعض برطے خیال ہی مخزیات کو کو ش کر ڈال لیے ہیں اور بانی کی من دے کرے گھ سے مل کرا اور دباؤر سے کہ کوری روغن نکالے ہیں۔ جس کو کرسب سے اچھا خیال کیا جاتا ہے۔ بعض برطے دباؤر سے کہ کی درے کرے گھ سے مل کرا اور دباؤر سے کہ کئی روغن نکالے ہیں۔

دس، مجدولوں وغیرہ کے روعن نکانے کے لیے یا تو تازہ مجول ایک سیر، با پخ سیرروغن کمنجد میں وال وبیتے ہیں اور تفریباً وو ہفتہ کے بعد مجدولوں کو مل کر، اور تیل کو مجان کر علی اور کیتے ہیں۔ اگرزیا وہ مقوی جانا ہو تو دو بارہ اسی تیل میں نصف سیرتازہ صاف شدہ پھولوں کی پھڑویاں ڈال کر بھر دو ہفتہ ہے بعراسی
طرح سل جھیا ن کراور سہ بارہ بھی قربہا باؤ کھر بھیول ڈال کرتیل نکا ہے ہیں۔
درس نیزایک طریقہ یہ ہے کہ جن پھولوں کا تیل تیار کرنا ہو کھولوں کے
دزن کے برابر، دھوئی ہوئی آل لے لیتے ہیں بھرکسی کبرطے پر کھورہ کھیول بھیر
دیت ہیں اوران پر کھوڑی دھی ہوئی تی ڈال کراو پر بھول اوراس پر بھردھلی ہوئی
تی اس طرح ت ب نہ ڈال کردوسے نیسرے دن کھولوں کو علیحدہ کرکے ٹی کو علیاہ
کرلیتے ہیں اور جننازیا دہ مقوی بنانا ہو اتن ہی بارلینی چار با پنے سرتبہ تلی کھولوں کے
زش دیجان کرکے کھر کو لھویں سے تل کا تیل نکلواتے ہیں۔

ده ایک طریقہ بیکھی ہے کہ تا زہ بھولوں کو مل کران کا یا فی نکال لیتے ہیں بھراس سے وگ روغن کنجد وال کر، وجبی آین پر بیکا نے ہیں، جب پانی خشک ہو جائے اور صرف تیل باقی رہ جاوے تو تیل کو کام میں لاتے ہیں ۔ خیال رہے کآئی ج جتنی مرحم ہوگی تیل اتنا ہی بڑھیا نیار ہوگا۔

(٧) اگر کھول خشک ہوں یا دیگرادویہ کا کھی تیل نیاد کرنا ہوتو کھول یادوا کو جہوزن یا فی ڈال کر بارہ گھنٹے تک بھاگونے کے بعد جوش دیں کھر جھیا ن کردداد کا نصف حصتہ تلوں کا تیل بلاکر مدھم آئے ہر پکا بی ۔

وى الروطيوں كے رس وغيره كائيل منياركا بوتو ازه بول كارس كے ر يل ميں وال كرك يق - جب سب بانى فشك جو جائك تو الأركسنجال ليس-الا از عفران وكافورياكوئى ديكر فوشبوداد چيز والنى جو تو تيل كے تصندا بونے برا شايل كرس-



فسنخه جات دا، دان روغن بابونه بادیه سنرتاده دون تنور

روعن لتجر ووال کوکری بلوری جاری وال کروهوب میں رکھیں - پھر صاف کر کے اوس میں وال ایس وال کی وال کی وال کی وال کی وال کی وال میں وال لیں -

روعن گل منفشہ گل جفشہ برصیامتم ایک ولد کو پائی بیں جرس دے کر جھان کر گل رفن ایک عبشانک میں وال کر پکائی۔ جب نیل نیار جو مائے والام بی لادیں۔

روعن بريف مرع روعن بريف مرع اندوں كادروى كاروفي ين دال كركة لول بر ركعين اورة من آيت الاتے رہیں۔ مقوری دیرے بعد زردی سے روغن طبحرہ ہوجادے گا۔ کرائے کو طرف حاکرے تیل کوسخمال لیویں۔

> رم روغن کارمو

تخم کا ہو چار تو ہے کو واس تو ہے پائی کے ساتھ زور دار یا تھوں سے راگھاکہ کیرے میں تھان لیں۔ اِس میں تیل کا تیل یا با دام روش ما تولہ بلا کر آگ پر اشا کرم کریں کہ بتام پائی فشک ہوجائے اب تیل کو کیرھے میں تھان کرشینی میں بھرلیں اس کی مائش موری کے باعث در دسر کو مضید ہے دماغ کی فشکی کو دور کرتا ہے اور میند فوب لا تاہے۔

ره) گار روغن

گلب مے مجول تازہ ایک سیر، روفن کنجد ایک سیر- مجولوں کو سات کرکے مرحت بیتیں تیل میں ڈال کرکسی جارمی رکھیں۔ وو ہفت کے بعد بل چھان کر کھردوبارہ نصف سیر گل شہونے ، اور تمیسری بار صرف باؤ کھر گل سرخ تازہ ڈال کواور صاف کرکے معولی جوش دے کر چھیان کر دکھ لیں۔ دها، روغن بهناگ

جنگ م تولد کو بری کے دودھ میں بیس کھی بنا میں۔ بعد ازاں گئے کے تھی پانچ تولد میں ڈال کرآگ پر رکھیں جب تھی جل جائے اور سیاہ موجائے توروغن کو صاف کرکے رکھ نیں۔ اسے تلودں پرسگانے سے نیند آ جاتی ہے۔

(4)

روغن كرجس كى مايش فالج مين مفيد ہے

پوست بخ کنیر، گونگی سفیدمقش، برگ دھتورہ سیاہ ہرایک دو لولہ الحکر پانی میں چینیں اور مکیر بٹاکر باؤ کھر تلوں کے تیل میں ڈال کربکا میں جہاکیہ عل کر سیاہ ہوجائے۔ روغن کو صاف کر کے استقال میں لامیں۔

(A)

روعن بمفت اوراق

برگ ارنظ، برگ دھتورہ، برگ آگھ، برگ سہدی، برگ سنجنب، برگ استجنب، برگ استجنب، برگ استجنب، برگ استجنب، برگ استجنب، برگ استجالو، سب برابردندن سے کر کوشی اور ان کا بانی بخود کر مجوزان میں مل میں اور آگ برر کھ کر لیکائیں - بیان تک کر بانی جل جائے - اور مین

روغن باتی رہ جائے۔ اِس مے بعرصات کرکے کام میں لا بیں۔ کانے روغن ذکورہ بالایں سونط اور کو عظم بموزن باریک ہیں کر الاتے ہیں۔ اس کی مالیش فارنے میں مفید ہے۔

> ده، روغن يوست إنار

پوست انار، ایک سیر، مازو آدھ پاؤ دونوں کونیم کوب کرکے چو گئے پانی یں جوش دیں۔ جب ایک سیر پانی باقی رہے توٹلوں کا تیل ایک سیر طاکر دیکا میں یہاں تک کہ پانی جل کرصرف تیل بانی رہ جائے۔ اس کو صاف کرکے رکھیں اور بہتنانوں پرسگایا کریں۔ نظے ہوئے ہے تا نوں کو سکیٹرنا ہے اور چیٹوٹا کرتا ہے۔

> روغن مسهل روغن مسهل

مغزجالگوشد رمز مغز بادام شیری مقشر دونوں کوجموزن فرکوش اور تدرے محری الاکرایک طفتری میں رکھ کر نرم آنچ پر رکھیں - طفتری کو ایک طرف جھکا ہوار مین دیں - جو کچھ روغن نگے اس کو محفوظ رکھیں - بوقت صرورت دو تین بوند روغن مذکور دودھ میں طاکر بیٹی -

تولیخ کودور کرتا ہے اور دوسرے عالات یں عبی اس کا مول دے کے

-0:

(11)

روعی جوکہ بواسیری مسوں کو دور کرنا ہی دس بارہ بھیوے کرایک تولہ تلوں کے تیل میں ڈال کرمیالیں دور یک مو یں کیس-اس کے بعد روعن کوصاف کرکے بواسیری مستوں پرداگا یا کریں۔

> ر۱۲) روغن تمب اکو

مرگ متباکو کوسط کران کا یا فی پخوش اور دس تولد یا فی یس بایخ تولد الول کا یمل مطاکر زم آیخ پردیکا یش- جب حرف روعن باخی ره جائد - اس کوصات کر کے رکھیں اور مقام مادّف پر مالون کر کے اور پرت برک ارزش با خدھ دیں -

وسال

روعن جوكم جورول كے ورداورفالج كيائے مفيد

تبلوں مح بیل یا و سیر میں ایس جھل ہوا وٹل او اس معلا فوہ جار عدو ال کر پکا میں۔ یہاں تک کہ یہ چیز میں جل کر الکہ ہوجا میں۔ اس مح بعد تیل کو صاحت کرکے رکھیں اور برومنت عزورت الیش کر ہیں - (ir)

روعن جوكر كمطيا، نقرس،عرق نساور دكركيدية

افیون سوا وو تولد، کمچلہ باری عدد۔ انیون کو باؤ کھرگائے کے دو دھیں حل کریں اور کمچلوں کو ریزہ ریزہ کریں۔ ادرسب تلوں کو بیل پاڑسیر میں ڈال کر بایش میں اور کمچلے کھی سوختہ ہوجا بین ۔ تیل کو صاف کر کے شیخ یہاں تک کہ ممام دو دھ جل جائے ادر کمچلے کھی سوختہ ہوجا بین ۔ تیل کو صاف کر کے شیخ یم رکھیں۔ اور مقام ماوٹ پر مائٹ کیاکریں۔

(10)

روغن جوكه سوكها دوق الاطفال كيليخ مفيي

مرسول کے بیل آدھ پاؤیں اسٹرسیندور ڈال کرزم آگ پر کھیں۔
اور کسی لائدی سے چلاتے رہیں۔ جب سیندور کارنگ عنابی ہو جائے۔ فورا چھ ماسٹہ
مزح ساہ جوبار کی سبی ہو ڈالیں اور لکڑی سے دو بین مرتبہ حرکت وے کرآگ
سے نیچے آثار نیں۔ اور ایک شیشی ہیں محفوظ رکھیں۔ اس دغن کوروز آنہ صبح ، دو بیم
اور شام تالو پر ملیں۔ استمال کرتے وقت شیشی کو ہلا لیا جائے۔

روعن جوكه إنشاك كبيك مفت

دا) اندرائن کی جروش تولد کونیم کوب کرے دوسیریانی یں جوش دیں۔

جب پانی جل کرصرف آدھ سیررہ جائے ہی جھان کر روغن ارندی آدھ سیرطاکر بزم اللہ آگ پر جوش دیں۔ جب پانی جل کرصرف روغن باتی رہ جائے قصا ف کر کے رکھ دیں روزآنہ صبح کے وقت ایک قولہ روغن پاؤ کھرگائے کے دودھ یس ولاکر پیش - غذا میں کھچھ کی کھا میں۔

والما يردوض فاص طور پراس آتفك كے لئے مفيد ب جو عالت حين بي مجا

کرنے سے لاحق ہوتا ہے۔ آسلسبز کو لکڑی کی اوکھنی میں کوش کرآ وہ سبر پانی پخوشیں اور باؤ بھر گئی قشی دار دیگی میں ڈال کرمیں ہوتک روغن پہنچے ، اس مدتک جاتنے سے نشان کردیں ۔ اس سے بعب د آسلوں کا بانی ڈال کرزم آئے پر کہائی ہے۔ تاکہ بانی مبل جائے اور روغن اس نشان تک بہنچ جائے۔ جود کچی پر جاتنو ہے کمیا گیا تھا۔ اس کے مود روغن کوچینی یا شیشہ کے برتن میں رکھیں اور تا تولہ کھی محری ولاکر استمال کریں۔

> د مار) روغن بنواط

محم بخار ایک سیرد گندهک آلد سارد و لول - دونول کونیم کوب کرکے دو سیر گات کے دوده ادر باؤسیرگائے کے تھی یں پکا میں - جب دو وج جل کر صرف روعن باتی رہ جائے تو اس کو معان کر کے رکھیں -فارش کے سے معید ہے ۔ بدن پرالش کریں -

(IA)

روعن بوكه فارش كے لئے بے نظرے

بابی ایک تولد، ہڑال زروجی استہ، سکھیا جارات تینوں کو قبا میا ہیں کر اللہ میں است تینوں کو قبا میا ہیں کر اللہ میں اس کے بدر سرسوں کے بیل باد کھر کوا یک میں کے کوزے میں ڈالیں درس کے بینیدے پرسی لگائی گئی ہوا دراس کے گھے پردولکھیاں با برحی گئی ہوں ، جب مؤت فوب کرم ہو جائے توادد یہ باریک شدہ ڈالیں۔جب وہ ادویہ میں جائیں تو کوزہ کو دہندگ ہوئی لکھ اور یہ باریک بالی بالی سے عمرے زوئے طشت میں اکٹ ویں واس کے بعد بین کا ای میں اور چند اللہ کے بعد بین کا ای کا خات کریں۔ اس روعن کو بدن پر طیس اور چند اللہ کے بعد بین کا آئی بلا کونے کی میں۔

وغن جوكة ترجل وردخون كيوجه ببياش البوين

کیر سفید کے چے نین سیر کو باریک کنز کرائی گھڑا پائی بی تین بیر تک پیگائی اس کے بعد توں کا تیل پاؤ کھراس بی ڈان کر مین چار جوش دے کر نیچے آتا راہیں۔اور ایک برتن بی جس بی کہ سرو پائی کھرا برا بو پائی بی روعن گرا دیں۔ جب روعن پائی کے اوپرا جائے تو اس کولی فقت الحاکرائی کھیے ہیں جمع کریں۔ پھراس روعن میں تو تیا کے سیز سارہ ہے تین ماشہ ، سفیدہ قلمی سات باشہ ، پھیٹکری سارہ ہے تین ماشہ ، مردار سنگ جار باش ، وس گبور و ماشہ ، سب کو باریک جس کریا میں۔ اور بدن پرطیس دو تین مسفط کے بعد باق ماندہ بانی اور بیوں سے بدن کو مل کر بنائیں۔

یہ روغن ترکھجنگ اوران آبوں کے لئے مغید ہے۔ بوضا و فون کی وجہ سے
بیدا ہوجاتے ہیں اوران میں سٹدیر فارش ہوتی ہے۔ بیزاس مالت کے لئے مغید
ہے جس میں فارش کے عرصہ دواد تک رہنے سے برن کی رکھت سیاہ اور جلیدموٹی
ائٹی کے مانند ہوجاتی ہے۔

(4.)

روعن جوكه داوا ورخارش كيلية مفيدو يجب

ین دور پایخ توله شر توله برونال باره ملی

اول بارہ اورگندھک کو کھول کریں۔ یہاں یک کہ باریک سفوت نیار ہو میک اس کے بعد ہڑتال بار کھول کریں اور با تو سیر کھی یں بلایتن ۔ پھراس میں ایک کیڑا اس کے بعد ہڑتال بلاکر کھول کریں اور با تو سیر کھی یں بلایتن ۔ پھراس میں ایک کیگا کہ باقی اور سفیوط با برھ کرنچے کے سرے پراگ دگا کہ باقی سے بھرے ہوئے طشت پراٹ کا ویں ۔ باتی کھی کو مقود استوٹ ایس پراٹ تے رہیں۔ جو رف بانی پر نگا تے رہیں۔ جو روف بانی پر نگا ہے رہیں۔ بروف منرورت واداور خارش پر ملیں۔

روعن جوکہ چھاجن وجمبل کے لئے مُفید ہے

٧ توله آڅ توله ۲. ه س

سیندور بعنگ رلون کاتیل

اول بلوں کے تیل کو جوش دیں اس کے بعد سیندور الا یس-اس کے کھے دیر بعد بابی ڈالیں- آخیریں بھنگ ڈال کر نیمچے آتار لیں- سوتے وقت اس رفن کو ملیں اور ع کھ پاکس کو آگ پر گرم کریں- روز آن اسی طرح کرتے رہیں-

روغن برص

وں بابی ، تخم پنوارہ ہموزن ہے کر کا بے سانب کاپیٹ جاک کرکے اس کے اندر کھرویں۔ اِس کے بعد بذرائعہ بتال جنتراس کا روغن کشیر کریں۔ یہ روغن روز آنہ برص پرلگا یا کریں۔

وم) آدی کے سرمے بال آدھ پاؤکو تنبی سے ریزہ ریزہ کریں ادرایک دو موٹے سانپ کوئکرف میں مرک ووٹوں کو طائیں اور بذریعہ بتال جنتر روغن کشید کرکے برص پرسکا بین -

روغن جوکہ مسلنے والے رجم رقدعہ ساعیہ کیلئے مفید کمل دربرکد کے نی دونوں ، ہمون سے کرملائی اور تلوں تے تیل یں بلاکردخم پر ملائیں۔ (۲۲)

روعن جوکہ زخم کو کھرنے کیلئے بین الجھائی برگ سنمالو، برگ فراش، برگ جیل، برگ دھتورہ برایک ایک تولد کو بین کریاؤ سرتیل میں ڈال کرملائیں۔ اس کے بعد نوب اچی طرح کھوٹے کر زخم پر

(ra)

كاين - ياروعن كونهقاركر كلي اور برستور زخم برايكا ين-

روعن عجياز

يرسيل برقتم كے خبيث اور گندے زخوں ، كي اور داد كے كے مفيرے

رَبِرُهُ پَا وَ رَوُ لَوْلِهِ رَوُ لَوْلِهِ رَوْ لَوْلِهِ سرسول کا تیل ینم کی کونیل تخم کونچ مجلا نوه

سرسوں کا بین د جب وہ جب وہ جب میں ڈال کرنیم کے پتے شابل کر کے پکا بین - جب وہ جب میں جا بین آوان کو نکال لیں ۔ پھرتم کو پٹے اور جولا نوے کیے بعد دیگرے ڈال کر برسٹور جلا بیں - اور جا جرنکالیں - آخیر بین منگ سانجھر ایک ٹولد، تو شیلئے سرا اور جا جرنکالیں اور نیم کے دستہ سے مال کرکے رکھیں - بروقت صروت کو میں گابی - بروقت صروت کو میں لائیں -

دردول کاشل

چڑوں کا درو نقرس اعرت اسار اور کو لھول کے دردوں کو دور کرتا ہے مجيه ايك باد، في كالجيل، جهر مليه، فاكر موكفا ، وفي قرنفل لعني لونك ر کھیں، ہرایک آ کھ تو نے ان سب کو کوٹ کرادر طاکر دو بر جے نے کے پانی بر را كرفوب أبال كركيد ين جهان كريا في عليحده كريس احداس ياني ين سرسول كا سلادرال كالل مرايك بندره في بلاكراك براتنا كرم كري كديم بافي فشك ہوجاتے اور تیل باقی رہ مائے نب سرد کرکے بوتل میں عجریس بوقت صرورت ام

كر دروك مقام يراس تيل كي مائش كري-

وفوطى) ايكسريانى يرايك فيشاك وخ عيقر كى ولى دال ركه دين اوردو كمفنظ بعدجب يونا ندشين موجات اويركا نحرا بحاباني مبا كالي يہ چرف كابانى تيار ہے۔ اس كام كے يوان كجا جوفى كى وہ ولى ليس كرجس س معقرة مواور جونا ياني برعل موجائے -

مرض كنخشيا سين وجع مفاعل يرسيد شيل برت مفيد ہے - درد كى مكر ير اس تیل کی ماش کے گرم روئی سے فوب سیکے رہی اس سے آرام موجاتاہے وصتورہ ، آگ ، ارنڈ ، و نیٹا ، کھو ہر مینی سینٹھ ، اِن چاروں کے تا زہ سینر چنے دو و و تو تو ہے ہیں میں اور س اور س

رمرہ) بوٹ اور ورم کے لئے تیل

روغن كنجد دس تولے لے كراس ميں بھى جوئى بلدى تين تولد اوستى تين تول اوستى تين تول اوستى تين تول اوستى تين تول اوس كا تولے ميں كيمفر يون مشك كا فور جھ اوس ملى كركے مذكورہ بالا تيل يس شارل كرديں چوش اور ورم كے لئے تھا ميت زود اثر تيل ہے اس تيل كى البش سے چوش كى علكم كو عبد آرام آجا تا ہے۔

موم کانتیل

امر کمید کی ایک کمپنی تارکرتی ہے۔ بین سارہ ہے بین روبید یں ایک مجھوٹی می شیشی ملتی ہے۔ یہ بیل اس مولی ہوئی ہوئی ہوئی جمع کے مختلف حصوں کے دروں اور معروی سے پیدا ہونے والے امراض کے ہے بھی انٹرر کھتا ہے۔ تنخصب ذیل ہے موم خابیص بین پاؤ۔ لونگ سا رہ سے بین تولد۔ لوبان کٹوریا وو تولد۔ تیوں کو بارک کرکے باہم بلاکری برین بین وال لیں اور آگ پررکھ کروب کرم کریں۔ بب سب استیارگرم بروجای قواتار کربیل می مجرای -اگراس تیل می قدرے تارین کا تیل می را الیا جائے توب اور می مورز جوجاتا کا

(4.9

ب بُواور خالص كبيشر آئيل

کمیٹرا کل انترایوں کی خوابوں کو دور کرنے کے لئے ایک ہذایت عمرہ دوائی ہے ایک عمرہ کی انترایوں کی خوابوں کو دور کرنے کے لئے ایک ہذایت عمرہ دوائی ہے میکن عمرہ اُ وی بیا بین عمرہ اُ بیا ہے۔ اُن میں اُتنی بوتے ہیں۔ ویل میں کمیٹرا کل انسان کو اے کو میں میں کمیٹرا کل کے کہ موتے ہیں۔ ویل میں کمیٹرا کل کے دو طریقے درن کئے جاتے ہیں۔

وله ایک موض میں ایک بٹن کمبیٹر آئل ڈوال دیں اور تیل میں سے کھاپ گذار فی شروع کردیں - جب درجہ حوارت ۱۲۰ درجہ تک بینچ جائے تب مندرجہ ذیل اسٹیا

ران چیزوں کو تیل میں بلاکرا تھی طرح ہلا یئ - جب بیل اتھی طرح کوم ہو جا تھا۔ اوس میں کہیں ہو جا کہ موجا تواس می کہیں پونڈ گندھک کا بیزاب ایک گلان یا نی میں بلاکراس مرکب میں شابل کردیں - اور چالیس سنٹ تک زم فرم جوش دیں - بعد بھنڈا دیں - بعد بھنڈا

ہوجات توکی فرآئل تھاریں۔ یہ بالکل بے مزہ بے بواورسفیدرنگ کا ہوگا۔

راس، میشاکسیرآسیل

الله المال المال

ان میں اننا کہ یہ آئل والیں جس سے بتام کا جم پانچ گیلن ہو جائے بیاے سیرین کو کلورو فارم میں حل کرلیں۔ کھراس میں نیل شابل کرکے بعد میں اس کو کسیر آئل میں ملاویں۔ سیکرین کا وزن احت میا ط سے کریں۔ ورمذ کسیر آئل بجائے میٹھا کے بد مزہ ہوجائے گا۔

دماسا، فاسفورس كانتيل

تیل فاسفورس مقوی دلغ ، مقوی باہ اور سم کو طاقت د بینے والا ہوتا ہے۔ مغیدچیز ہونے کے باعث اس کی انگ بھی فاصی ریتی ہے۔ یوروپ کی کئی کینیاں اس کی تجارت سے فاطر خواہ فائرہ الحقار ہی ہیں۔ افادہ برادرانِ وطن

كے لئے إس كانسخر حوالم قلم كيا عارا عي-

ایک گین ۹۸ گین ایک بعم

فاسفورس با وام روغن آگ آن لیمن

آگ آن لیمن او مین کوآگ پراتنا گرم کریں جیس سے وہ کرھ کنے گئے۔ پھر نیج سے آگ نکال لیں۔ بادام روعن کی حوارت جب اتنی رہ جائے جس کو انگی برواشت میں کو انگی برواشت میں کو انگی برواشت میں کو انگی برواشت میں کو قال لین کے کپھرے سے چھان کر بادام روعن گرم گرم میں ہی فاسفود کو قال کرآ ہے۔ آ ہستہ ہلا یُں۔ ایک گھنٹے میں فاسفورس تیل میں طل ہوجائے گا۔ ہلاتے وقت اور بجد ہیں اس بوتل کا من جند کرنے کی ضرورت بہیں۔ جس میں فاسفورس اور بین میں فاسفورس اور بین کی سفورس کی اور بین کی سفورس اور بین کی سفورس کی کرائی ہو۔

فاسفوس کے عل موجائے پر آئل آئ سمین بھی یلا دیں۔ آئل آن لمین کوبادام روغن میں سرد موتے پر الانا جا جیئے۔ اب بوئل کا مذکارک سے بند کردیں۔ تیل فاسفورس نیا رہے۔ فوراک اس کی ایک قطرہ سے دو قطرہ تک تباشہ یا مصری کے طرف پر ڈال کرہے۔ بعدیں دودھیلی لیں۔ نیل فاسفورس مبطورطلار کے مجاستال جوتا ہے۔

می کمینیاں با دام روغن کی جگه نیل مؤلک کھلی میں استمال کرتی ہیں۔ تا کہ الاگت کم ہو۔ إس بیل کی نیاری میں فامیص فاسفورس استمال کرنا جا ہے۔

تارىبىن كانتيال

ين ارين عموماً زم بروزه عنايا جانا ع - بروزه ورفت چيركاكوند

ہوتا ہے۔ یہ دفت پنجاب اور یوپی میں بہت پایا جاتا ہے۔ بیل بنیار کرنے کے
لئے بیلے بیروزہ فرم مستمدہ Reading کو عباب کے ذریعہ بچھلا یاجاتا ہے
البایت عمدہ بیل نیاد کرنے کے لئے تقوارا سا اصلی تاریخ کا بیل ڈال دینا جا ہے اس
سے بیل کی مٹی اور گردو عنبار وغیرہ برتن کے نیچے جیٹھ جاتے ہیں۔ اور زم بیروزہ مان
ہوجاتا ہے۔ صاف بیروزہ کوایک ٹکی ہیں ڈالنا چا ہے۔ جسسے بیل کی ایک فاص
مقدارہ خاص وقت ہیں کشید ہوکر دو سرے برتن ہیں چی جاتے ہی جاتے ہیں کو بھاپ
کے ذریعہ گرم رکھا جاتا ہے۔ اور جب بھاپ کی گری زورے بیٹی ہے تو تا دبن کا
تیل پانی کے ساتھ مقطر ہوکر بخارات کی صورت میں ایک طائی برشن سے گذر کر
رحمے دھ معلی میں گئی کے دو سرے سرے ہیں جمع جو جاتے ہیں۔ لیکن یہ
تیل البی گردو خبارے پاک بین ہوتا۔ اس لینے اسے مجرکشید کرنے اور چو لے
تیل البی گردو خبارے پاک بین ہوتا۔ اس لینے اسے مجرکشید کرنے اور چو لے
تیل البی گردو خبارے پاک بین ہوتا۔ اس لینے اسے مجرکشید کرنے اور چو لے
تیل البی گردو خبارے پاک بین ہوتا۔ اس لینے اسے مجرکشید کرنے اور چو لے
تیل البی گردو خبارے پاک بین ہوتا۔ اس لینے اسے مجرکشید کرنے اور چو لے
تیل البی گردو خبارے پاک بین ہوتا۔ اس لینے اسے مجرکشید کرنے اور چو لے
تیل البی گردو خبارے پاک بین می مونا۔ اس لینے اسے مجرکشید کرنے اور چو لے
تیل البی گردو خبارے پاک بین میں جوتا۔ اس لینے اسے مجرکشید کرنے اور چو لے
تیل البی گردو خبارے پاک بین می ایک بیا ہے۔

دهره، منهایت اعلی قسیم کا بادام روعن تنیارکرنا

بمندوستان بین گدلا، رنگ دار بادام روش میار جوتا ہے نیکن یورپ کا بادام روش صاف شفاف، ہے رنگ، خوش ذائعة بن کر آتا ہے۔ اس تجارت میں لورپ بمندوستان سے برسائل لا کھوں رو پی کما آہے۔ گئے ٹا کھ الیے بادام روش میارکرنے کھولیٹ حوالہ قلم کرتا ہوں۔ تاکہ بمندوستانی کھی ایسا روش میاد کے دولت کماسکس کشیر، ایران، افغانستان، بشاوراورا ٹلی سے بادام بهندوستان بی برسال تا زہ آتے ہیں۔ عدہ باداموں کا برخ آج کل و بلی میں سارہ سے میاردو بے نی میرے۔ ان کے ساتھ ہی باوام کے مغزیعی گریاں تا زہ مندوجہ بالا ملکوں سے ہتی ہیں۔ ہن پرسخت چھلکا بنیں ہوتا۔ ایسی ایک سیر با دام کی گریوں سے باعام روعن نصف سیرنیکلٹ ہے۔ اور تھیلک والے با داموں کو بچھوٹ کراگر گریاں نکال کر، با دام روعن نکالا جائے۔ تب بھی سیر کھر کریوں سے نیصف سیر ہی بادام روعن نکلے گا۔ جوکہ بہت ہنگا پرطے گا۔

اس سے بہتر ہی ہے کہ بازارے بادام کا تا دہ گرماں خرید کران سے تیل نکا جائے۔ باوام کی گریوں کورات مجریائی یں معلو کرمنے کوان کے اوپر کی باریک رنگدار جھل بعنی جھالکا "آثارویں ۔ بنچے سے ووود جیسا سفیدمغزنکل آئے گا۔ ان کو دھو یں میسیلادیں۔ تاکہ یہ بالک خشک ہوجائیں۔ دسی کو لھویں کئ سم کے بیجوں کا ينل نكامًا ربرًا ٢٠- آب الياكولمونتكب كرين كجس بن يل كاليل يافتهاش كابا تخ كروبا تخم خراوره كاتيل جوكو فعو لكانة جو - وه كو لعوسى بادام روعن نكالن ك ع الله موزول من وجب الساكوفي يل نيل على من والموكوصاف كرواكم اس كولمو سے با داموں کا بیل لکلوائی۔ تاکمکی دوسرے بیل کا بادام روعن میں بدلو - 7 نے پائے -معری کوباریک میں کر بلتے ہوئے باداموں میں محقورات محقورات و تقہ سے والنارية على ما دام روعن زباره اورميقابرآ مد بوتا جوي ايك مادع جوك ين آب كونبارج بول . كوهوب أيك بارسار عدة كالسيرمفر باوام ساسكتين يينى ساطعة تصربا دام كالك كحال بونات الدان عدي على مروعن دو محضة من ليكل آيا ہے- إس اللة وو كلفظ كو لفو ك باس مجيد كرا بن الرا في جي فود ا دام موغن تكلوايش يا اس مقصد كے لئے ابناكو لمو فود بواليں - جس ير ے مغرکدو، مغزخر لورہ رختخاش اور بادام روعن شیار کیا کریں۔ اِس تجارت می بھاری منافع ہے - اگراس طریقہ سے تبلی کے کو لھو سے آپ بادام روغن نیکاوا کے

تورہ یورپ کے بادام روغن کی طرح بائل صاف شفاف ہوگا۔ اس کوصاف سخفرے فلا بین کے کیرطے ہیں جہان کر تجارت کریں۔ اس بادام روغن کا ذائقہ سخفرے فلا بین کے کیرطے ہیں جہان کر تجارت کریں۔ اس بادام روغن کا ذائقہ کا ان کا فر کے بادام کی خوشگوار خوسٹبو والا ہوگا۔ اور پابک اس کوب صد بیند کرے گا۔ کو بھویں جو باوام کی کھنی نج گئی ہے۔ یہ بہایت اعلامتیم کی بروشین ہے۔ یہ وہ سے مرف تیل خارج ہوا ہے۔ یہ اعلی شم کی غذاہے۔ بروشین ہے واس کو بانی میں گھول کرا ور کیرش ہے ان کواس میں میں نے اوام کی سخان ہے اس کو بانی میں گھول کرا ور کیرش ہے اوام کی برنی یا بادام کے لا و بنالیں۔ اس سے کئی شم کی بادام کی مرفی یا بادام کے لا و بنالیں۔ اس کومت پر طف کا غاز بادام کی سخان کی سے کئی تم کی بادام کی سخان کی سے کئی تم کی بادام کی سخان کی سے کئی تم کی بادام کی سخان کی سے اس کومت پر طف کا غاز بنا سکتے ہیں۔ اس کومت پر طف کا غاز بنا سکتے ہیں۔ اس کے اس کومی صارت ہذکریں۔

روم، چندن آدی تیل اجزاراورترکیب تیاری

صندل سفید، صندل سمّرخ، پتنگ، دارجدی، اگر، اگرسیاه، داوداد دهوپ، کمل، بارس بیل کا بنجانگ، کا فور، سنوری، بردمشک، شلارس کا وعفران، لونگ، الایخی خورد، الایخی کلاب، جا دنزی، جا تفل، کنکول، دال بینی، نیج بیات رخس، سکنده بالا، ناگ کیشر، نتخ، با کچیش، جنوبی، ناگ موی، یال موکفا، ینوکا کے پیچ ، پرنگو کے بیمول، نوبان، گوگل، لاکه، نکه، مجیشه، نگر موم، رال، دهای کے بیمول، نوبان، گوگل، لاکه، نکه، مجیشه، نگر

جُلہ اوویہ کو بین بین ماشہ کی مقدار میں لے کر اکوٹ بین کر ، سول بھے پر
ان کا نگری می جالیں - اور ایک ظلمی شدہ برتن بیں م سیر سیاہ تلوں کا بیل اور
سولہ سیر صاب بانی ڈال کر ، اس بی ہے نگری ڈال دمیں اور دھیمی آئے پر بکا بی میں
حب سام بانی جل جا سے اور صرف میں بانی رہ جائے ۔ تب مطفظ اکر کے اور چھیاں
کر بوتنوں میں ڈال لیں - اس تیل کی تقریب ویدک گر نحقوں میں بہت کی گئی ہے
اس جسم پر منے سے جسم کی طاقت بڑھتی ہے - برانا مجار دور ہوتا ہے اور تھجلی
جسن اور ب بین وغیرہ بیسیوں امراض جلد رفع ہوتے ہیں -

مهات گذره الله اجزار اور ترکیب اری

چندن ، کیسر، فس ، پرنگو ، الا پی خدد ، گولوچن ، لوبان ، اگر ، کسلوری ، کا فرر ، با نفل ، جارانی مسلوری ، کافر ، مجارات ، حشارات ، کورک ، حجارات کل ، کورک ، حجارات کل ، کورک ، حجارات کا کل ، مران ، سنون یاستونا ، لا که ، آلد لا بحک شرن ، پدا که ، وهائے کے مجدل ، پنڈر کیک ، کور-

جدات یار کو بین بن ماشہ ہے کر "جندن آدی بیل " کی ماند تیار کھی اس تیل کی تعربیت بھی دیرک، گر نہقوں بی بہت کی گئی ہے۔ یہ بیل طاقت برط صابے ، کھجلی و بیرہ جلدی امراض کے دفئے کرنے بی ، جبم کا موٹا یا دیمرہ دور کے اس کوسٹول بنانے یں لاغ فی ہے۔

دمرما، لا کھشادی تیل

اجزا اورتركيب تيارى

سونعت ، استنده طدى ، ويو دار سيزب بايره ، كتكى، مريرى ، لمحلى ، ناكر موقفا مسنا ، للل چندن برايك ووود الله ، بينان لوده دس ماش ، مشاكك ك ويى كه ايكسير ، كاك تول كاتيل ايك سير ، بيبل كى لا كد ايك باق ، والمسلط المراه تهدسير-


پہلی بارہ دواؤں کو کو بیس کر ہین کر لیں۔ کھر تھے سیر پائی میں بھانی لوجھ اور سیل کی لاجھ اور سیل کا لاکھ وال کر کہا میں۔ آپ وحیمی رکھیں۔ جب چو کھائی بانی رہ جادے تو اس میں میٹھا اور شیل کے ساتھ باتی اجزا بھی وال دیویں اور دھی آئے پر بہا میں جب بیس میٹھا اور شیل کے ساتھ باتی اجزا بھی وال دیویں اور دھی آئے پر بہا میں جب تیل جانے اور عرف باتی ہے اس کی دھی اور تھی ان کر دھی اور تھی ان کر دو لوں میں ایک لاجیاب دو کھی جاتی ہے۔ اس کی حبم بیاب تی میں جبر ایس کی حبم بیاب تی کے اس کی حبم بیاب تی کے دائے کی اضام کے پوانے بخار در نع جو کردا گئی ہوئی طاقت کھر وائیں آجاتی ہے۔

ردوس المرامن میل المرامی میل المرامی میل المرامی میل المرامی میل المرامی میل المرامی میلی المرامی الم

بيل کی گری کھرینی کی جرط ساعتی کی جرط ينم كى چھال كيرو كي جيال كو كمرو FL 160 2000 Br Din 8 = 8 سياه تلول كاتيل

بہلی بارہ دواؤں کو کوشہیں کرسولہ سبر پانی میں نرم آگ پردیکا ویں ۔جب چوتھائی پانی رہ جاوے تب اس میں تیل ایس، وحد کو بھی طاویں۔ بن بندرہ سنٹ کے بعد جب کر کو کو انے لگے تو اس میں مندج ذبل اوو یہ بھی کو ف پیس کر طاویں۔ جب ساما پانی جل جائے اور صرف تیل باتی رہ جائے نب آناد کر کھنٹا کرلیں اور چھان کر بوتلوں میں کھر کا راس تیل کے مائٹ کرنے سے کھٹیا اور علم اختیام کے ورو رفع ہوجائے ہیں بعد میں طاف

کوی ایک توله ، الای کال ، دال چندن ، خواسانی نی ، با پیم مسلاجیت ، سیدهیا منک اسکنده . کمرینی ، رس ، سونف، انداش ، شابیرنی ، بیشت پرنی ، ما شیرنی ورانی آرین مدیرانی درانی مونک سرایک دو توله چوکھا حصہ



چوتھاحصہ عطرسازی دسی عطر

پیہ اللہ طور فیق اللہ علاوہ ہو۔ اس کے لئے سے اس وقت کام لیتے ہیں جب عطر تھوڑی مقطری نکا لنا مطلوب ہو۔ اس کے لئے مٹی کی ایک ناند ہے کاس کے عین ورسینان ایک سوراخ کربیا جاتا ہے۔ پھر ایک بوئل میں جن چیز کا عطر بنان ہواس کے کیمولوں کو پھر کا وربوئل کو پکر فرکس سے اچھی طرح سے و معک کر مگر مند کھلار کھ کرمنہ کی طرف سے بوئل کو ناند کے اندر رہ ہ ہے کھر ناند کے اندر رہ ہ ہے کھر ناند کے اندر رہ ہ ہے کھر اس کے جاروں طرف گیلی مٹی لیپ کرورزوں کو بائل بند کرویا جاتا ہے۔ اب ناند کے اندر بوئل مٹی اس کے جاروں طرف آپ کھر کران ہیں آگ لگا دی جاتی ہے اورناند کے سوراخ کے عین نیچ ایک میں مٹی کا بیالہ رکھ ویا جاتا ہے بس پھر کران ہی ہی کہ کا میں ہو گئے پر عطر فود بخود نیکل کر بوئل کے میز سے بیالہ ہیں گرف اللہ سے کہ اللہ میں گرف اللہ میں گرف اللہ سے جب گرفا بند جو جاتا ہے تہ پیا سے کو ہٹا کر عظر کو تشیخی میں ڈائل سے بیالہ ہیں گرف اللہ ہیں۔

و وسراطرلقيم به جن بيول بون اس عيولنا بان كرهدى بي والله و وراس عيولنا بان كرهدى بي والله وي المناكر في الله وي الله

تلبیدوا طرافی باس کے لئے پردیگ شین کی ضرورت ہوتی ہے جس سے بھولوں کو تیل کے ساتھ وہا یا جاتا ہے اس کے او بررو غن کنجد مصفایں تر کئے ہوئے روئی کے گا لے بھیا دیے جاتا ہے اس کے او بررو غن کنجد مصفایں تر کئے ہوئے روئی کے گا لے بھیا دیے جاتے ہی اوران بھولوں کے او برکھرروئی بھیائی جاتی ہے اس طرح سے یکے بعد دیگرے تر پر تا جانے کے بعد مشین کو پر سی کیا جاتا ہے ۔ اس طرح سے یکے بعد دیگرے تر پر تا جانے کے بعد مشین کو پر سی کیا جاتا ہے ۔ جس سے عطرو غن کنجد کے ساتھ بل کر نیجے رکھے ہوئے بیا نے میں گرنے گلاہے ۔

جب متام پھولوں سے عطرنیل جاتا ہے تومٹین کو بھبی طرح سے صاف کرکے اس
یں دو بارہ نئے بھول بھیائے جاتے ہیں ۔ لیکناب ان پرخالیس تیل میں تردوئی کی بجائے
عطر ملے ہوئے تیل میں تردوئی رکھی جاتی ہے اور مثبن پرسی کر دی جاتی ہے اس مرتبہ جو
تیل نکلتا ہے وہ بہی دفعہ کی نسبت زیادہ فو شود ارہوتا ہے اور اس طرح سے یعل کئی بار
کیا جاتا ہے اور ہر بارمشین سے نکلنے والا تیل اہنے اندر خانص عطر کی مقدار بر دائی مقدار
برطانا رہنا ہے ۔ یہاں تک کہ تیل تو بوئے نام ہی رہ جاتا ہے اور خانص عطر کی مقدار
بہت زیادہ برخمد کر دہ برائے نام انیل بھی عطر کی شکل ہیں تبدیل ہوجاتا ہے۔

رب،

روغن کنجدمصفاے کرایک بوتل نصف کے قریب بھرلیں۔اب بن بھولوں کا عطرفکا لنا مقصود بود بول بھال کی وال ویں بھرکارک نگا کراور خوب بلاکرو صوب یں رکھ دیں جب بھول مرجعایش نب انہیں شکال کرنے بھول بھردیں اس عمل کے کی باد کرنے سے بھولوں کی تیز فوشیو تیل میں بس جاتی ہے اور یہ تیل بھر عطر کہلانے گلا ہے لیکن یہ عطراعلی قدم کانیس ہوتا۔

چوتھا طريقى، - بىلے ك ذريع نكا يے كا جوك ذراشكى ت

تاہم اس کا ذکر میں مناسب خیال کرتا ہوں۔ ولایتی طریقہ سے عطر مکدنے محے نخد مات کے بعد اس طریقہ سے عطر فکا لینے کا ذکر کرونگا۔

ولایتی طربقہ سے عطرتکان اتنا آسان ہے کہ آپ پرطمد کر جران ہوجا بی گے۔ علوند اسے مصنوعی فوسشبوی نیار ہوکرآئی ہیں اگران فوسٹبودک کو میکویٹر پر انین یں آ بیز کرایا جا تھا اللہ اسم کا عطرتیار ہوجا تا ہے۔

ذیل یں عطربنانے کے چندنسخد عات ورع کر الم ہوں۔

عطرچنيلي

۱ اوکسر ۱ پونڈ ۱ اونس بيكوچنبيل وائش آنل دوغن صندل

إنم آميزرس-

عطرمثك

ایک پاوند چه ماشه ایک اونس ایک اونس وائث آئل مشک سی ایس عنبر چیکو دوغن صندل سب کو پلائی -

عطرحيث مشكي

ایک پونڈ چھ ماش نین ماش ایک اونس داسط ایش دنا دسیکو مشک سی ایس روغن صندل

مھیکے کے ذریعے عطر جنا تیار کرنیکاراز

کبورگیجری ایک چیانگ کبابه خندان چیاد چیپیلا مشک بالا مشک بازیری بازیری بازیری بازیری مشک بازیری بازیری مشک بازیری مشک بازیری بازیری مشک بازیری بازیری مشک بازیری بازیری مشک بازیری بازیری بازیری مشک بازیری بازیری بازیری مشک بازیری بازیر بازی بازیر بازیر ایک چیشانک ناگر موتفا 2000 المال يتر ایک من بهیم يان ہندی کے تازہ کھول روغن صندل 5 1/2 تاركرنے كاطريقه

بہلی پندرہ چیزوں کو اے کر جرکوب کرے مات کوچارسیریا فی نے جلک ویں سی موندى كے معمول مندرجہ بالااوويدين باراكيسن يانى اور وال روكيدي وال اب ایک ووسری ویک میں صندل کا تیل ڈال کرنال جوا کر بیلی ویا ۔ کے فیج آگ روشن كرين تاكد فوسنبويات كشيد موكرصندل كي تيل وال ويك ين شبكل عرق على عاين - اب اس كتبيد شده عرق من مندرج ايك بار پيراتني بي ا دويه مبعه كيولول مے وزن ار مے والیں اورایک بار مجراس عمل کو و ہرایش اورجب عرق مشيد رحكين تو تيسري بارا دويدا در مجول دال كرعل كو وسرايتي - اب صندل كاتيل جسيري كه خوت بو بس على ع الك رئين اب اس تبل من مندرجه ذيل نسخه كي ادويه الاين-

> نسخمع مستوری نیبالی ایک تول عبرخفاش يد من

Lis

منام ادویہ کوکوٹ کرروغن صندل میں طاویں - اب ایک تا ہے کا ایسا برتن ہیں موغن صندل میں کا فصکنا اس سے اچھی طرح سے پیوست ہوجائے اس برتن میں روغن صندل مذکورہ بالا ڈال کرجوڑوں برمانا فی سٹی میں تزکر کے پڑے کیسے دیویں۔ تاکہ بھاپ مذکورہ بالا ڈال کرجوڑوں برمانا فی سٹی میں تزکر کے پڑے کی پٹی لپیدے دیویں۔ تاکہ بھاپ مذکر کھنڈا کریں اور مذکلنے پاوے - ایک گھنٹ تک آگ پر پڑار ہے دیں بعدازاں بنچے آثار کر تھنڈا کریں اور روغن صندل کو مجھان لیں - پس ہے وہ عطر منا جو کہ ست ہی محلوں وام اورقوسا کے بال محرث استحال کیا جاتا ہے اور جس کے بنانے والے محصو کھارو ہیے پیدا کر بھی ہیں - اور براکر رہے ہیں -

روئ خسس

خس شہور جیزے یہ ایک قیم کی گھاس کی جرا ہوتی ہے اس کی روح بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک حصہ خس میں آ کھ حصہ پائی لاکر م م گھنے مجھکونے کے بعد ویگ کے من پرنال کا دوسرا سرالگاکریہلی ویگ جوکہ تھیٹی پرجوتی ہے اس بھیٹی میں آگ جلاتے ہیں جس کا عرق کسٹید ہوکر دوسری ویگ میں چلاجاتا ہے۔اس عرق کو نکال کراس میں پائی اور خس ڈال کر دوبارہ کسٹید کرتے ہیں۔ جار بائی وفد ایسا کرنے سے خس کے عرق پر جہنا ترم ایر تیر نے لگتا ہے۔ اس ترم اکو پرندہ کے پریاروئی یا اسفینے سے سطح عرق سے جواکر لیتے ہیں۔ یہ بنا یہ فیشی چیز ہے۔اس سے عطر خس اور مر پرسگانے کے فوشہوا میں بنا یہ جس کے خوشہوا تیل بنتے ہیں۔ یہ بنا یہ قیمتی چیز ہے۔اس سے عطر خس اور مر پرسگانے کے فوشہوا تیل بنتے ہیں۔

عطرخسس

آپ فس کا عطر بنانا چا ہیں توجی دیگ میں عرق کشید ہو کرجم ہوتا رہتا ہے اس میں آپ صندل کا تیل ڈال کرخس کوکشید کریں باربارکشید کرنے سے صندل کے تیل میں خس کا زمرہ جذب ہوتا جائے گا۔ بعد میں عرق برسے تیل صندل مجا کریں اب یہ امالی قسم کا عطر خس تیارہ جو کہ مارکیٹ میں ، ہرو بے قولہ تک قیمت باتا ہے

عطرض درجه خاص

اگرآپ عطرفس درجوفاص تبار کرنا چاہیں تو بھے د نھاں ہے کو کھار میں معبوا اور ہنایت باریک میں اورجی ویگ میں عرق کشید ہوکر گرتا ہے اس کے اندر کی طرف نال کے مند کے مساتھ اس سفوت کی باریک کپرٹ کی پوٹی با ندھ ویں۔ بوقت کشید نظال کی منام فوسشبو بھی فس کی خوشبو ہے مل کرصندل کے تیل میں بس کراس عظر کو اور بھی و نفریب بنا دے گی۔ نکھاں والی پوٹی میں اگرآپ سگندھ کو کا سسگندھ بالا اور کھی ونفریب بنا دے گی۔ نکھاں والی پوٹی میں اگرآپ سگندھ کو کا سسگندھ بالا اور کھی یا کرا بدھ ویں تو بھر جو عطر تیار ہوگا اسے ہم فاص انخاص کہ۔ سکتے ہیں۔

ع ق گلُب اور وق گلُب

عرق گلب یں اگر دوبارہ سمبارہ گلب کے کھولوں کی پیکھڑیاں بلا واکر اور مناسب یا فی شابل کرمے عرق کشبید کیا جائے تب بنایت ہی بیز عرق گلاب براید. ہوتا ہے جس کو روح گلب کہتے ہیں جبنی دفعہ ہمل زیادہ کریں گے اتن ہی زیادہ فوشہودار دوح گلب برحکانی نیرتی نظرا تی ہے جس کو گلب کا ترمرا کہتے ہیں اس کو بربیاودئی سے صاف کریس یہ ہنایت تیمتی چیز ہے۔ مارسیط گلاب کا ترمرا کہتے ہیں اس کو بربیاودئی سے صاف کریس یہ ہنایت تیمتی چیز ہے۔ مارسیط میں عطر فردشوں سے نم کفت ہو جاتی ہے روغن صندل میں اس کو بلا کر سوداگران عظراس سے گلاب کا عظر تیار کر لیتے ہیں۔ روغن صندل می بجائے کلوڈ بیرافین استمال کرتے ہیں تاکہ عظر سستابن جائے۔ وق کو روغن صندل کی بجائے کلوڈ بیرافین استمال کرتے ہیں تاکہ عظر سستابن جائے۔ وق کی سے ترمرا جدا کرنے کے بعد باتی ماندہ کو روح گلاب کے نام سے فردخت کرتے ہیں جس کی ایک بوتل کی قیت وس روہے ہوتی ہے۔

بُعُلِيل بنانا

اہ اپریل میں درخت ایموں ، کھٹے سیٹے سنگروں وہ الما کے بیٹیار کھول گرتے رہتے ہیں ان سب تنم کے کھولوں کو طالیں توان کھولوں کے مجموعہ کو کرنا کہتے ہیں ان کوکشید کرکے اوراس میں عرق ترمرا جمع کرکے عطر بنانے والول کے علی کھاری میں عرق ترمرا جمع کرکے عطر بنانے والول کے علی کھاری میں ادر باتھا ندہ عرق سے بنیا بیت نومشبودار منٹر بہت بناکر گرمیوں میں اس کی تجارت کرسکتے ہیں ادر باتھا ندہ عرق سے بنیا بیت نومشبودار منٹر بہت بناکر گرمیوں میں اس کی تجارت کرسکتے ہیں۔

موسری کے درخوں کی جارے ویش یں کی بنیں موسم برسات یں بے شار بھول ہروقت ہردرخت برگئے ہیں۔ ان سے زمرا حاص کرے آپ بہت رو بیے کما سکتے ہیں اب یں ان کھولوں کے ایک اور پہلو پردوشنی ڈائن جوں کہ جس سے معمولی سربا یہ کا انسان بے شار روپہ کماسکتا ہے۔ اب سے مصعنصدی پہلے جب کہ مصنوعی فوشبویں ابھی یوڈپ نے ایجا ویز کی کتیس متام ملک میں کھولوں سے خوشبو وارشیل جے کے کہ جن کو اس زمامۃ میں کھیایل کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ کھیل جب سریں ملکت جاتے تھے۔ یہ کھیل جب سریں ملکت جاتے تھے توسریں سے کئی دنول تک تدرتی خوشبوا یا کرتی تھی۔
اب یونک سریں ملکتے والے تیل ولایتی خوشبودک سے بیار مورہ جہیں اس لیے کھیلیل کی قدرتی خوشبو کہاں سے آسکتی ہے اب الاصطفرائيے۔

بھلیل بنانے کا طریقت

سفید ال ایک من لے کرسفید جاد پر کھیا ذیں بن کی تہ سوا ایخ موتی ہوتی جا جہے اب اس تہ پرجن بھولوں کا بیل جانا معقدود ہے ان کی ایک تہ لگا دیں۔ دوسر ون جبح تی تھیلی میں چھان کر مرجبات ہوئے کیمولوں سے علیحدہ کر کے تلوں کو ایک بار جا در پر کھر کھیا کا ان پر بطور سابق کھولوں کی نہ لگا ویں۔ سات یوم کمک لگانا دردزانہ بیشل جاری کھیں۔ اس دوران بین ل بھولوں کی ٹوشیوا ہے اند رجذب کرایس کے اب تلوں کو کھو کے ذریعہ نیل نکلوالیں یہ ہے وہ تیل میں کو جارے بزرگ استمال کرتے سے اور جو کہ قدرتی کھولوں کی ٹوشیو سے لبریز ہوتا ہے۔ واسٹ ایس میں ولایت برزگ دلایتی سینٹ آمیز کرکے بالوں کو نقصان پہو کونے والے تیل بنا نے والے ادارے اگر اس اندسٹری کو ادراس سے باعزت اندسٹری کو ادراس سے باعزت دری اور شہرت عاصل ہوگی۔

عطر حنامركت درجسه خاص

یہ عطر مکھنکواور تنون وغیرہ یں بنا ہے۔ اس کے بنانے کانسخہ مندَرج زیل ہے۔ عطرصندل ایک اش مشک چھ ، سف

دو ما شر	35	دوباشد	عبراتهب
מט אי	ناخن پری	"	المعير
جار در	معزيه	رو توله	زعفوان
" 5	الكود	وساية	پورکجری
" "	*	دو باغ	لوبان
دو ولم	کاؤر	ایک س	روع ديلي
产11	91	W 99	ونگ
		نومث	روعن كنجد

ادویہ کوش کرروفنیات میں طادی بہندی کے پیول دومن لیں ادویہ والے روفنیات میں طادی بہندی کے پیول دومن لیں ادویہ والے روفنیات طاکرہ من بانی میں دو دن احد دورات بھگو کرحب دستور کشید کریں۔ آگ دھیمی رکھیں۔ نیادہ بیزآگ سے بانی جل جلنے کا اندلیثہ ہے۔ جب عرق کشیر ہوجا تنب اس پرسے بیزا ہوا عطر روئی با پرسے اٹھا کر طبی را کیلیں۔ یہ عطر بہایت تی ا ادراعلی درجہ کا ہوگا۔

عطرجنامركب درجهاول

اور کا عطر جم کے کے بعد دیگ یں جو گادنے جائے اس یں عِطرصندل ہم دزن مشک وغیرہ و ز عفران بار دزن بی طِلا کر پھرصب وستورکشید کیں۔ یہ عطرمنا درج اوّل ہے جوکا و پروائے عطرمنامرکب ورج فاص سے کم قیت کا ہے۔

عطر کی تھے۔ تیار کرنا

سفید بیرانین کو دار بانفر بر کلالو-جب وہ کلی جائے تواس می حسب بند زیگ بلالوادرآگ برے آناد کر شندی میگر کھ دو- جب جینے لگے توجس عطر کی شخبا ہنا فی ہو وہ عطر ڈال دوادر جم جانے برا ہے نام کی ہر لگا کر گول پوکور مشبہ سے شکیاں ہنالو۔ بہ شکیاں بیت فوشہودار ہوتی ہیں۔

ولایتی سینٹ الکومل کے ذریعہ عطرت ارکرنا

فوشبو دار پیولوں کو ہری ڈنڈیوں سے الگ کرکے اور ان کا گرو عنبار صاف کرکے آگوئی دؤں کا کو میں ڈائلوں سے الگ کرکے اور ان کا گرو عنبار صاف کرکے آگوئی دؤں کا کو ان کی تام خوشبو اس بی بیس جھان کرشینتیوں بی مجر سے ہیں۔ اس طرح سے مرتبم کے خوشبودار میبولوں کا عطر نکا لا جاسکتا ہے ۔ ذیل میں اس طریقہ سے عطر نیار کرنے کے نسخہ جات درج کئے جارہے ہیں۔

مولسرى كالسينس

موسری کے تازہ کھنے ہوئے صاف شدہ مجول وس مجیٹانگ د کولون امپرٹ وس مجیٹانگ۔

تزكيب شيارى

بہے باؤ بھر بھول ہے کرایک صاف ہوتل میں رکھ لیں اوراس میں وس میگ اسرے بھر کر مفہوطی سے کا رک لگا دیں۔ بھراسے بین ون بک رکھا رہنے دیں۔ بعد میں بھیان کر ڈیڑھ باو گاڑہ مجھول مجراسی اسپر سے میں بھی و میں اور ہوتل کو ابھی طرح سے بند کرکے اور آبالیس گھنٹ تک رکھ جھوڑ ہیں۔ آخر میں جھان کر شیشیوں میں محرامیں۔

گلب کا ایسین

كلابك فشك شده كليال آده سيرو البرط آن وائن وس جطانك-

ترکیب شیاری

دونوں کو طاکرایک پورف منرکی بوتل بی بندکردیں - اور میں ون تک رکھا رہے دیں- بعد بی فائر کا غذمے جھان کرشینیوں میں بھراس -

چنیلی کا ایسس

چنبيل كے تازه بھول، تن باور ،كولون اسپرط ويره عد باور

ترکیب تیاری

بيع آده بركولول كى وندليال الك كرك مي جاري ركولين- مجر

اس من ورطعه بار اسبرت انظیل دیوی - اور بن کواهی طرح سے بند کرکے بوجی گفتظ تک الگ رکھ چھولوں کو بوجی گفتظ تک الگ رکھ چھوڑی بعدی اسپرٹ کو چھان کر پرانے مجھولوں کو بھینک دیں ادر اول کا منداجی طرح سے بند کردیں چو بیں گھنٹھ کے بدر شینیوں میں مجھول ۔
مجھول -

ولايتي جبيهن كالسينس

تازہ جسیمن محتازہ کھول تین پاؤ۔ اسپرٹ ڈیڑھ ہاؤ۔ جسطریقہ سے بنیلی کا اسیس تیار کیا جاتا ہے۔ دیے ہی تیار کریں۔

بغیرالکومل کے عطرسانا

اس تنم کے عطریات کے ایم پھولوں کی خوسٹبوالکوس کی بجائے رویا مین ا یا منیزل مینزوایٹ میں اُتاری جاتی ہے۔ ویل میں اس کے نسخ ورج کئے جاتے ہیں۔

Lily of thy Valley

لَّى آوُّ . ه حقته رئيائين . م حقته لين لول . وس حقته

in, (Synthetic Musk Crystals) &

تركيب تنيارى

سب كويلاكشيشي س بعريس- ادربار باربلاكي عان كرسي -

زگس کاسین

بچاس مقد دهانی مقد دروه مقد زگن آ الله روز آ الله مشک

تركيب سيارى

مندج بالاتركيب عنياركس

وأيليث كاسينط

سو دھتہ تاکین صد پچیں دھتہ پاپخ دھتہ دو دھتہ بنيزل بنيز وايط يمك وليمن إدا للاين بهيكوميوزناث مرق مشك كيس يائي آفو

ترکیب تیاری مدرج بلاترکیب سے تیار کریں۔ ینوی ہو سے

البرط آن صندل ود ، روح بيج لى ، البرط آن روز البرط آن وا البرط آن وا البرط آن واينا-

تركيب تيارى

مندم والتركيب سياركي-

بنىسكل

يودي كلوك

دس حقد پندره حقه پایخ حقه پایخ توله سر اد نصف انس ایک بزارانس آئل آن برگاموش آئل آن نرویی آئل آن سائیش آئل آن سائیش هیچرآن مینزدین هیچرآن امبرگسیکا اکسیش آن روز الکومل

ترکیب تیاری

من م كوبلاكرايك صفة تك ركه جهور ين - بجرههان كرشيشون من تعبرلي

يودى كلون كاايك اورنسيخه

دو درام ایک اوس نصف اوس نصف درام سر الا عبار درام دو پوند آرنی آئل برگاموش آئل مین آئل روز بیری آئل نودلی آئل نودلی آئل نودش آئل دیکیش فائیڈاسپرٹ

تركيب شيارى

مندرجہ بالا فوت و بات کوایک ایک کر کے اسپرٹ میں ملاتے عائی ا دراتھی طرح سے ہلانے جائیں۔ بعد ازاں اس مرکب کو کم از کم بہندرہ یوم کے لئے رکھ چھوڑی پھر ظلم کرکے چارچار اونس یا ایک ایک اوٹس والی فوبصورت شیشیوں میں کھر کرا وزوبصور پیکنگ کرکے فردفت کریں۔ بنابت ہی بے نظیر فوشیو تیار ہو گی۔

يودى كلون كاتيسانسخه

ایک پونڈ چھ ڈرام چار اوش ایک اوش

الكوص يودى كلون كمپا ورد آب مقطر ميگنيشا كارب

تركيب تيارى

الدهل اور بودی کلون ، دولول کورلاکر ایک مفتریک پر ۱ رسے دیں۔ بعدین تقور اسا گرم کیا جوا آب منفظر بلا کرمیگئیشا کارب ڈال ویں بھرفورا ہی شینیوں یں مصریس -

يودى كلون كاجو تفانسخه

ایک اولی دو ورا آریخ فلا ور داخ برگ موث آئل ایک درام بین بوند بین بوند ایک پائینٹ ایک پائینٹ

روغن کیموں زولی آئل اوری گئینم آئل روز میری آئل رکیٹی فائید اسپرٹ

تركيب تيارى

اسپر مع بس تمام اجزا ایک ایک کرمے طادیں۔ اور بوتل کو اتھی طرح سے بلادیں

ولائتی آت

رومال میں لگانے کے لئے نوسٹبودار آٹو ہیکوسینٹ پرسیار کئے ماتے ہیں۔ مثال کے طور پر آٹو ہیلا کا نسخہ ذیل میں درج کیا جا تاہے۔

آثو بيلا

آگھ اوش دو اوش صندل آگل سکوبیلا

تركيب تيارى

دونوں کو بلاکر ۱۵ روزتک الگ رکھ ویں۔ پیرا سے شعبیثیوں میں معراس

" آڻو موڙي"

نین اونس

بالسم كيثيا داصلى

ود اونس ایک اونس دمیره اونس دو درام ایک اوش س

رکس وایش دوز مشک مشک مسندل آلو میندل آلو دلی آف دی دیی

ترکیب تیاری

سب كويلاكر فليطركونين اور نجدا زال شيشيول بين كجريس-

آ توروز

س اولس ایک ونس سر اولس سر اولس بین گرین مین اولس اولس اولس اولس ایک اولس ایک اولس ایک اولس

بالمهم كوپیوا داصلی، جرنیم روز واتحث رود مثک امبركرهل دورسی، صندل آلو

تركيب شيارى سبكورلاكرنليشركديس اورششيوس يس تعريس-

چيرى كى خوستبوكا اعلى نسخه اسم كوپيوا آثوول پ ند کشيري مشيري وايف دوز وايف دوز ايک اوش ایک دُوام ایک دُوام

زكيب تيارى

سب كويلا كرفليش كرسي اورشيتيون عي كفرنين-

مزولی بین اوس مشک کرش د توشیو دارکستوری جمکه ایک رر وارهبینی کی مانند جوتی ہے جبیبین میں ر جبیبین دو رہ اللی آف دی ویلی دو رہ آٹو صندل ایک رہ لیو دو مینم مشک امبر کرشل دس گرین

> مرکیب تیاری سب کویلا کرفلی کریں اوشینیوں یں مجریس-

رُومال پرسگانے کی خوشبویات

رؤمال پرلگانے كالوين در

ریمی فائیڈ سپرٹ ایبوشِل آف، نگلش لوینڈر ہیں رر آٹو۔ ڈی۔ روز سماشہ

> ترکیب تیاری سب کویلاکرشیٹیوں میں ہمریس-

روًال يرلكانے كالاجوابسينط

ترکیب تیاری

الله الراكوين يوم تك الكومل ين بعلون كے بعددهمى آئے پر كرم كريں اور كيم جيان بين -

تبل میں یلانے والی خوشبو کا ایک بہترین نشخہ

بليو تروچين ١٠ رقى گارن رو بر بنغشه كاتيل بين بوند آكل آف روز پندره بر آكل آمن برگامو شيس اونس

تركيب تيارى

سب كو خوب إلا ليوس-

تیل میں بلانے والی خوستبوکا ایک اورسخہ

م رقی م یوند م ار م ار م ار م ار م ار کمارن بونگ کانیل دکلوژکی آئل آٹ کیسی آئی آئل آٹ نونڈر فلاور آئل آٹ بین آئل آٹ برگا موٹ

تركيب تياري

سبكولاليوس -

انگریزی خوشبویات کے نسخه مات پهلانسخه

ایک پوند ایک کوارث وأنكيث آئل الكوهل

دۇسرانشىخە

تيبرانسنح

ایکسٹریکٹ آف کیسی نصف پینٹ ایکسٹریکٹ آف روز ۵ اونس ایکسٹریکٹ آف یٹوب روز ۱٫۰۰۰ مینچراوریس روٹ بڑائیند آئل دو گرین

پوهقاتخر

بالخوال نشخه

ا کیسٹر کیٹ آٹ روز ایک پنٹ ایک پنٹ ایک پنٹ ایک بنٹ ایکسٹر کیٹے آٹ نرولی جھے اونس ایک کوائر ہے ایکسٹر کیٹو میٹلا ایکسٹر کوائر ہے ایکسٹر کے ایکسٹر کوائر ہے ایکسٹر کوائر کوائر ہے ایکسٹر کوائر ہے ایکسٹر کوائر کوائر کوائر کوائر کوائر کوائر کے ایکسٹر کوائر کوائر کوائر کوائر کوائر کوائر کوائر کوائر کوائر کے ایکسٹر کوائر کوائر کوائر کوائر کوائر کوائر کوائر کوائر کوائر کے ایکسٹر کوائر کو

هِمُّاسِرَ خَهُ

شا بان رومن کے عجب رکی فوشبو کانسخم

ايسريب بيروى ايب درام البيسنس راشلي بين فرام آكل لويت ثار الإ الإ الموند آكل كلوز الر الا

آئل د 19 وظیم اسیوط وش کار

رسی فائیڈا ہر ط

ترکیب نیاری ایک مفة تک مجلو کر معرمقط کرس

ساتوال تشخه

بنها بیت خوشبود ار مرکب اکیر کیف آن روز انگیر آن مشک انگیر آن مشک انگیر آن امبر گماس آئل زول آئل دمو ڈیم روز دار سس آئٹ روز دار سس آئٹ روز دار سس آئٹ

مصرلول كا قديم نسخ

جب سے معبدوں اور مکانوں کو برسوں تک عظر رکھا جاتا

۱۵۰ گرین بر اوش آئل آت گرييل طيجر ٿونكا

تركيب تيارى

نصعت پونڈ بینرون کوایک کوارف الکوهل میں صل کریں -اور کھرمتام مندر بالانیل طادیں - اس میں سے مقور اس حیر کنا کافی ہے -

كره كومعظر كرنے والا ولايتى مركتب

چند اولس ۱۳ س جعین وائر ومنا واید

" "

الاك وال

نصف ال

يۇب روز دائر الىيىنى آت امبرۇس

دس بوند ایک پلوندط

فينجر بيزوين

ترکیب تیاری

تمام پانیوں کو فوب طابی - عیرایک ایک بوند منجر کی طاکر الے رہیں۔ اس میں سے چند فطرے پانی کے ایک برتن میں ڈال کو کرہ میں رکھے جائیں لو کرہ فوشہوے معطر ہوجاتا ہے۔

ما کیٹ روڑ وا طر دین طریقے سے مرت گلب ہندنے کے سے گلاب کی چھڑیوں کو پانی ہی الا مجلے کے ذرید عن کشید کریباجاتا ہے۔ بھیکے کے ذرید عرق کنید کرنے کے طریقہ یں اپنی کتاب " جواہرات کے وصیر" یں بیان کرچکا ہوں ۔ لیکن دومرے طریقہ سے اس سے بدرجہا بہتر فاکیٹ دوزوا اڑ نہایت آسانی سے بنار کیا جاسکا ہے۔ نسخہ ماحظ فرما ہے۔

روز آئل الطمعن المعماني (بارس) گرام رونگ كانتيل د كلور آئل) بو مقاني رر الكوهل الكوهل الك اولس آب مقطر ه يا تينيث

تركيب تيارى

اول ہردو روغنیات کو بلالیں۔ کھرا نہیں الکوهل میں الاویں۔ بعدیں پانی کوجش وے کراس میں حبلہ اجزا وال کرڈھک کررکھ ویں۔ایک گھنٹ کے بعد جب سب چیزیں بک عبان ہوجائی توضیتیوں میں بھرلیں۔

طائليك روز والركا ايك اوركسخه

ایک اوش رر رر ایک گین سيگنيئيا پوڦر آڻوروز آب مفطر

تركيب شيآرى

آول سيكنينيا بوقداور آلو روزكو الين- اوراس كے بعد آب مقطر كرم

رکے آمیز کریں۔ ہفتہ محرتک پڑا رہے دیں۔ اس کے بعد مفظر کے شیٹوں.

فأتليث روزواظ كاتبيانسني

ایک اونس مع یونڈ روز وارش پرفنیوم آب مفظر

تركيب تياري

اول ، آپ مقطر فقرے کم کرئیں۔ بعدیں پر نیوم طار گاہے گا ہے اسے است ون سے بعد ہوتلوں یں کھرئیں۔

لوسيت لأرواط

ایک توله ماره مصرات تیگا ایک جیمٹانک لویندهر آئل امپره دوزواش روزواش

تركيب شياري

ان تینوں چیزوں کو بلاکر بین گھند یک رکھا رہے ویں۔ بعدازاں فلط رکے شیفیوں یں بھرلیں۔

لوینڈر واٹر کا ایک اور شخص آئل آن لوینٹر من تولہ ایک بیر نفعن رر حب طرورت الكوحل روز والر كار بونيط آت مكنيشيا

تركيب تيارى

آئل آف اویندر اور کاربونیط آف میگنینیا کو ایک ساتھ بلاکران بن دوز دائر آیز کریں - کھرسب کو فلیطر کرکے الکوحل مل کردیویں - بعدازاں بونلو بن کھرلیویں -

الموسي والرط

آئل لوينظر تيس ڳوند آئلآن برگامو في آئل آن روز رظل رر روعن وار ميني رسال ايمونيا كا ياتي

تركيب شي رى

ایک جورف مند کی بڑی ہوتل ہے کواس میں ایک مخط ایمونیا کا ربونیط کی ایک جورف مند کی بڑی ہوتی ہے گا ڈال دیں - اور علا کر رات مجر کی ڈال دیں - اور علا کر رات مجر برط ار عنے دیں - دوسرے دن شیشیوں میں مجھر نسی ۔

كيمفر_ واط

ایک ڈرام سولہ اوش عرق کا فور صاف یا فی

ترکیب تیاری

دونول كوبلاكشيشي يس بعريس-

كيمفروا ثركاايك اورت خم

ایک باشہ تین الا ایک سیر

کافور الکومل د نوے فی صدی آبِمفطر

تركيبسياري

اول كافدكو الكوهل مي عل كري- بعدالال بافي مي بادي-

يميبر منت واط

وُيرُه وُرام ايك اوس ايك گيلن آئل آن پیرمنٹ سیکنیٹم کاربوئیٹ آپ مفظر

تركيب شياري

ليمن سودًا والروشوبت

یہ کتاب مندوستان کے باید ناز مُصنف شری تریندر و ۸. کلی کا ٹائی
تصنیف ہے۔ اور سوڈا
واٹر لین ۔ اور نا ۔ ومٹو۔ روز - کیلا۔ نگین ۔ میٹھا پائی ۔ سوڈا واٹر کی بوکول کی
مطائی ۔ بوتیس بعرنا ۔ سوڈا واٹر مجبر نے کی سٹین ۔ ایر شیدٹر واٹر ز کے بے رنگ
امرکین سوڈا ۔ آئس کر ہم ۔ شغین ۔ اور برتم کے شربت مثلاً روی افزا شربت ۔
انگور بزوری شربت ، کیوٹھ ۔ گلاب ۔ میوں ۔ بنغشہ ۔ انار شیری ، تازہ مجلول کے
شربت ۔ انگور بزوری شربت الا پکی فور د ، دس بعری ۔ ذوقا - برتم یکنج بین آٹھ قتم
شہوت ۔ کاسی فیشی ش ۔ میس ۔ انجیر ۔ شربت ابرشا ہی ۔ سکترہ ۔ غرمنیک جینا ر
اقسام کے شربت اور شربت کو دیرتک رکھنے کے با تفضیل سے نسخ درن میں تھی ۔
سارھ سے تین روپ ۔ ڈاک فرق ایک دو ہید الگ ۔ سکا تی جینا کی بہترین ۔ کیٹول کی مشبور ہی کی دول کی انداز میں میں ۔ میٹول کی بیٹول کی میٹول کی میٹول کی میٹول کی بیٹول کی میٹول کی می

بالخوال رصة

حن افزا اشابنائے فارکولے

فيس كريم ، پورد ، پوميد، برلين ثين ثانن ، بيرفكيسر بندى ، سُرخى ، لب برطك، نيل پايش وغيره وغير



فيس يو درا ورفس كريمو كامنافع بخش كاروبار

یہ موروبر ویرل میں میں یہ سب کام ع کھوں ہی سے کیا جاسکتا ہے فیس یا و وار کی مشیری کی ضرورت بنیں یہ سب کام ع کھوں ہی سے کیا جاسکتا ہے فیس یا و وار اورفیس کریم کاکارو بار بہت منافع بخش کا روبار ہے جمارے ملک میں گنزی کی چیٹ د معمولی سی فریس کارو بار کررہی ہیں کیونکہ ہے کام کھوڑے ما کھوں میں ہے۔ اس لئے معارت میں اس کا سکو ہے ۔ اس کاروبار میں فقصان کی صورت میں بھی بنہیں جو سکتا اور اسے ایک انجان سے ایجان شخص کھی کرسکتا ہے ۔

فيس باؤدر مي استعال كي عانيوالي استيا

چونکہ فیس پاوروراور فیس کریم مغرب کی ایجا وہیں اس لئے من م کمیکل وجواں کو اسائے میں استعال میں ال کی جاتی ہیں) انگریزی ہی ہیں۔ اِن ناموں کا ترجمہ ورشکولر یس کرنا مشکل ہی بنیں بلا ناممکن ہے۔ فیس پاؤ وڑرا ورفیس کریم سنو وغیرہ بنانے کے لئے یہ کیمیکل ہنگی عمرہ کو التی اور زیادہ سفید رنگ کی پر محتمل B. P Quala کئے یہ کیمیکل ہنگی عمرہ کو التی اور زیادہ سفید رنگ کی پر محتمل B. P Quala و بنیا کو التی اور زیادہ سفید رنگ کی پر محتمل میں اور کے کیسٹوں یا و برقش فارمو کو بنیا کو التی خرید کی جاسکتی ہیں۔

Talic or Talcum die Lit

سفیدرنگ کا پورٹر ہوتا ہے جس کو فات سگانے سے چکنا ہٹ سی محسوس ہوفی ہے۔ نیس پاؤ ڈر بنا نے ہیں اس کا استمال سب سے دیا وہ ہوتا ہے اس کو سوپ سون . سکھڑی ، نگ براح بھی کہتے ہیں اس ہی خوشو بلاکراس کو شکیم بیدر عصور Talcum Power کے نام سے فروفت کیا جارہ ہے۔ کیولین Kaolen کھڑ یا مٹی

سفید یا تذری کیمورے سفید رنگ کی مٹی ہے چائنا کے بھی اس کوہی کہتے ہیں ۔ اس کو کبلی کی مدوے صاف کر کے بنا بہت عمدہ اورا علی ورج کی جنا ربطور دوا راستمال کیا جارہ ہے بچی ، وست اورانترطیوں کے امراض کے لئے اکبیرے کم بیں چونکہ یہ چیرے پرلگانے سے چے شابی ہے اس لئے فیس پاؤڈر میں اس کا استمال عام ہے ۔ اس کے علاوہ وانتوں کے شخن منانے کے لئے بھی مقد مقدم معدم حرص) حام ہے ۔ اس کے علاوہ وانتوں کے شخن منانے کے لئے بھی مقدم معدم حرص)

(Zink Oxide) til sol (i)

فیس باؤ ور بنانے بن اس کا استمال ہی کیا ماتا ہے سفید رنگ کا غیرشفات

ہوڈ ہوتا ہے وزن بن بہت بلکا ہوتا ہے۔جست کو جلا کر بنا باجاتا ہے اس کو پنجا بی

ہی قبت کا چھلا بھی کہتے ہیں۔ کرشل زنگ اوکسائٹ متیا رکرتے وقت اس میں تکھیا طایا

جاتا ہے۔ اس لئے فیس باؤوڑ میں کرشل زنگ اوکسائٹ استمال کرنا تھیک بنی ہوتا

ہمیشہ نشا سند رہائ کر ملک کی مورک کے احسائٹ استمال کرنا تھیک بنی ہوتا

گندم کی جاول وغیرہ آناج سے ماصل کیا جاتا ہے۔ یہ مشندے پانی میں انا قابل طل

میں باؤوڑ بنانے کے کام میں لایا جاسات ہے۔ یہ مشندے پانی میں انا قابل طل

واکل بر فیرہ عمل معدم میں لایا جاسات ہے۔ کی سے متیار شدہ نشاست

عركه فليس بإو درس لازي صفات

ا۔ یہ چرہ پرلگاتے ہی جیٹ جائے۔ ۷۔ بہت باریک ہو۔ ۲۔ رنگ و فوشیو بیکاں طور پرطائے گئے ہول کمیں موٹا اور کہیں باریک ، ہورنگ اور نوشیو مناسب ہوں اِن کی زیادہ مقدار می نیس پاؤڈر کی عمر گی کوزائل کردیت ہے۔

فيس يا وُور ميں وُوسرى لازى صفت

فیس پاؤ ڈرجنا ہیں - باریک اورشل مشرمہ ہوات بہتر مجھا عاتا ہے بورہ پ وامریکہ میں اس مقصد کے لئے مشین استعال کی جاتی ہے - بشل سرمہ باریک کرکے ان کو بہت باریک چیلنیوں سے چھان لیا عاتا ہے - نئے حضرات اور کم سرمایہ سے شرع حرفے والوں کے لئے مشینیں خریدنا نامکن ہے - الیے حضرات کھرل میں ڈوال کر باریک بیس کر کیٹر چھان کولیں م

_(;)

نیں پوڈریں اکثر باکا سارنگ بھی بلا دیا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہت عفورہ سا پوڈر ہے کراس میں حب شارنگ بلانا مقصور ہو بلا دیں اور کھرل میڈال کرخوب رگھیں جب اس پوڈریس سیسال طور پر رنگ بل جائے تورنگ دار پوڈر کو باتی تنام پوڈرین ڈال کر بلاویں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ رنگ کہیں کم یا ڈیادہ سنہواسی صورت میں انھی طرح کھرل کریں اور بلایش۔

فیس باؤ ور میں بڑنے والے رنگ شرق شرق میں عمراً سفیداورجمانی رنگ وقدرے گلابی کے پوڈروں کوہی پندکیا ما تا تھا اورا ہنی کا روائے عام تھا گرفیش پرست مفرب کی ناز نینوں کی مذہب کے ناز نینوں کی مذہب کے ناز نینوں کی مذہب کے دالی منیشن پرستی کی بیاس نے جیار رنگوں میں میار ہونے والے نسیں باوڈر میار کردیے ہیں۔
میار کردیے ہیں۔

مرے بالوں کے سے رنگ کے پا دُور بینی ہوئی فراک کے رنگ کا پوڈر گرون کے رنگ کا پوڈر فرضیکہ منیٹن کے بدلنے کے ساتھ منیں پاؤڈر کے رنگ کے شید کل کا پوڈر فرضیکہ منیٹن کے بدلنے کے ساتھ منیں پاؤڈر کے رنگ کے شید (Shade) کھی بدل رہے ہیں -

تیارکنندہ اپنی طرورت اور کھیت کے مطابق نیس پاؤ ور نیار کرسکتا ہے۔ اور بہند کیا عانے والارٹیک طاسکت ، گری الام ہے کہ الا یا عاضے والارٹیک برطرے سے منزر جواور چرو کوسی تیم کا نقصان نہنجا ہے۔

خوثبو

اس کو کھی فقورے سے باؤ ور میں بلاکرد کرھیں جب اس میں کیساں طور پر جذب
ہوجائے تو بہ خوشبو دار باؤ ور باتی تنام باؤ ور میں بلاکرا بھی طرح ہلاکر کیا ل طور
پر ربلا ویں آور بعد میں باریک کپرے یا تھیلنی سے جھان لیا جائے۔ مشین کی صورت میں
الکوھل و غیرہ میں مل کر کے پو ور پر جھیڑکا جاتا ہے بعد میں شین گھوست سے خوشبو
متام بعور میں گھٹل جاتی ہے اور خوشبو دار بور رہھین کر شین کے نیم چا جاتا ہے۔
باور میں ہمیشہ بہت کمی خوشبو الاتی جا ہے جس سے باؤر ہیں سے جھینی میں میں ہی کو شیو
باؤر میں ہمیشہ بہت کمی خوشبو الاتی جا ہے جس سے باؤر ہیں سے جھینی میں میں ہی کو شیو

فیمی پاؤ ور میں موجود خوشبو اس کا سب سے برط وصف ہے کھیلی صدی میں مفران ناز نینی نیس باؤ ور میں مجھارت میں نتیار کردہ خوشبو وک کو بیند کرتی کلیں۔ گر زمانہ کے ساکھ ساکھ مجاری نہدیلی آ دہی ہے - آن کل نیس باؤ ور میں موجود وشودہ بہرتصوری مائی ہے کہ اس میں اسی تیم کے ازہ جووں کی خشہو آئے مشک ، عنبر، گلب، ویش ورف، پچ می وعنیرہ خوشبویات کو بند کیا مائی ہے کئ ایک فوشبویات کو بلاک مرکب خوشبو تناد کرے کھی والی کے ان ہے۔

مختلفِ نیس پاؤور بنانے کی ترکسیبیں

منام استبیارکو باریک چیس کر بتلاے گئے طریق کے مطابق بلا کرکیا چھان

توكيب ما كرم مالك بن عرصه تك پارا رہے بركمى يہ باؤ ورخواب بنين ہوتے برين ادر اعلى شرط ب كرفيكم معنى شكواج بہترين اوراعلى ميم كا ہو-

هيكم د سنگراح مينانك كفريامي وكيولين) زنگ اوکسائٹ تركيب ما بيرم لمغيط ۲ سوپ سٹون ایک یوند بورك اليد ا اوس فو شو كلاب ایک ڈرام تينون چيزون كوبذربعه كعرل بلاكرميده وجانن والي هيلني سے جيان ليساور فولمورت وجرول ين عمر كرفروفت كري-نزكيب مه رائس اطارح وجاول كانشاست ایک پوند شيكم وسوب اسطون اعلى منيم ١٢ اوس کے آولین م اوس آئيديل (يو-ايس-اك) ٢ ودام ميكنيتم كاربوين (بي بي لاتي) ا اونی بورک ایش " 0. دوز د يي - كا - آر) نوشيو ایک ڈرام ايك يوند ا اولی

زنك اوكما تيد راات بي يي) ایک بونڈ ك اولين اورس روى ۸ اونی put i يرفيوم مناسب 11 اوش کاولیں ایک ا بورك ايد ميانت دوايث إولك شوارن بحوں کے لئے فیس پوڈر ذبك اوكسائد بورک ایسٹ خوشبوحب بينرحب صرودت متام كولالين بنايت عده فين يطرقا وع اور كافى فائده حاصل جوسكتا عيم-ايك بونظ بنده اوس الک اوکمائیڈ دیا یا لائٹ) دو اوس 13 th


۴ اوش ایک سر مضعت ڈرام میگ کارب بورک ایساژ سینخفل (بیپرمنٹ)

تركيب شياري

علا وہ خوسنبو کے متام اجزا آپ میں بلاکرا ور کھورے سے پوور میں خوسنبو بلاکر بھیے میں طادیں - اور وہ مرتبہ بہاست بادیک جھیلی یا لمل کے پھرہ سے چھان لیویں اگر رنگین کرنا چا ہیں تو فقرے کا رہا بین سے کھور اسا بو وٹر رنگین کر مے بھید میں بلاکر صب ضرورت رنگین کریس ہ خوسنبو ا برجے یا ندا کی پچکاری سے بھی چھڑکی جاسکی سب ضرورت رنگین کریس ہ خوسنبو ا برجے یا ندا کی پچکاری سے بھی چھڑکی جاسکی

خوشبودار ليودركاايك بهترين فارموله

بال اليونيا ايك بوند كاربوئيك آت بواس ايك بوند- دونول كواهي طرح بلاكر اس بودري آكل كلوزا ورجيبرمنط بلاكرمضبوط ولم عطف والى شيتيون يرم بندكرين -



كولذكريم

كولد كريم كي مختصر تاريخ

زمان قدیم سے ہی ہرطک اور قوم کی عور نیں اپنے چیرہ کو خوب صورت اور و افریب بنانے کے لئے مختلف اصام کے ایپ اورا دوبیات وغیرہ استفال کرتی رہی ہیں۔ زمان قدیم بی حت افزا ادوبیات جوطی بوٹیوں چندن فوشو داد کو ند وغیرہ کوچر بی شیلوں میں بلاکراستامال کی عاتی تھیں۔

آج سے سرہ سوسال بیلے منہور اونانی طبیب گین و معام کے کے جو شہرروما یں پرکیش کرتا تھا اسر گھرالوں کی خورتوں یں خوبصورتی پیدا کرنے کے شون کو پورا کرنے کے لئے تیلوں اور جڑی پریٹوں کے مرکب یں پائی بائی اس کا المیلش تیارکیا۔ اس طریقہ کوری حقیقت یں آجا کی کو لڈکر کیوں کی ابتدا کی جاسکتی ہے۔ گیلن کے ایجاو کردہ طریقہ کی کرئیس آجنگ یوروپ وامر کیے میں پائی جاتی میں۔ گراصول و بی برتنا عار ط ہے۔ میں۔ گراصول و بی برتنا عار ط ہے۔ کولڈ کریم اور و بیشنگ سنویں پڑنے والی کمیسیلانیکو ڈپرائین کے مصل ہونگ منا کے مارک کے مارک کی اور و بیشنگ سنویں پڑنے والی کمیسیلانیکو ڈپرائین کے مصل ہونگ منا کے مارک کو بہترین سائنٹیفک طریقہ سے کشید مناکہ کے مارک کیا جات کے ایک خواج کو مارک کیا جات کے ایک خواج کو دور کرنے اور انترائیوں کی خواجی کے لئے بھی اِستول کیا جات ہے۔ سنگ کو لڈ کرموں اور برلینیٹائن میں منتم کے سند کولڈ کرموں اور برلینیٹائن میں منتم کے سند کی کولڈ کرموں اور برلینیٹائن میں منتم کے سند کولڈ کرموں اور برلینیٹائن میں منتم کے سند کولڈ کرموں اور برلینیٹائن میں منتم میں منتم کے سند کولڈ کرموں اور برلینیٹائن میں منتم میں منتم کیست کی کولڈ کرموں اور برلینیٹائن میں منتم میں منتم میں منتم کولڈ کرموں اور برلینیٹائن میں منتم میں منتم کرموں کولڈ کرموں اور برلینیٹائن میں منتم میں منتم کیا کرموں کولڈ کرموں اور برلینیٹائن میں منتم میں منتم کی میں کولڈ کرموں اور برلینیٹائن میں میں منتم میں منتم میں منتم کی کرموں کولٹ کرموں کولڈ کرموں اور برلینیٹائن میں منتم میں میں کولٹ کرموں کولٹ کرموں کولٹ کرموں کولٹ کرموں کولٹ کرموں کولٹ کرموں کی کولٹ کرموں کرموں کولٹ کرموں کولٹ کرموں کولٹ کرموں کولٹ کرموں کولٹ کرموں کولٹ کرموں کرموں کرموں کولٹ کرموں کرموں کولٹ کرموں کولٹ کرموں کولٹ کرموں کولٹ کرموں کرموں کولٹ کرموں کولٹ کرموں کولٹ کرموں کولٹ کرموں کرموں کرموں کولٹ کرموں کرموں کولٹ کرموں کرموں کرموں کرموں کرموں کرموں کرموں کرموں کرموں

با دام روخن کی بدل استفال کمیا جاتا ہے اس من تنار شدہ کو لیٹر کرم عرصہ تک برا رہے پر بھی بد بودار اور خواب بنیں ہوتی -

Paraffin Safe bilo viely

مٹی کے تیل کی گاوکومصفاکر کے مامیل کیاجاتا ہے۔ اس کوعام اول چال بیں وسیلین کیتے ہیں - یو زرد اور پہلے رنگ بیں لمق ہے رجیں بنانے کے کام جی لائی جاتی ہے۔ لئی کی طرح ہوتی ہے مرسوسٹی گریڈ کی حارت پر کھیل جاتی ہے۔ کریم بنانے کے لئے جیش سفید رنگ کی وسیلین استمال کی جائے۔

Paraffin afford viel 316

مٹی کے تیل سے مامیل شدہ موم کی طرح سخت مادہ ہے۔ بے رنگ نیم شغا بے بڑ ہوتا ہے۔ ۱ صینٹی گریڈ کی حارت پر تھیل جاتا ہے۔ ہونوں کی مرخی اور دیر کئی اضام کی حسن افزا اسٹیار بنانے کے کام آتا ہے۔

کولڈ کریم کی رسیس Wegetable Cold Cream کولڈ کریم اللہ کو کہ کا میں کا کہ کا میں کا کہ کا میں کولڈ کریم ہورے بنا تی تیل سے کولڈ کریم تیار کے پراس کو کھیں۔ پیسٹیں کولڈ کریم کہتے ہیں۔

وينشنك سنوكا آزموده نشخه

یہ از مودہ استخد ہندوستانی آب و تھاکے بین مطابق ہے۔ سیٹرک ایسٹر ۲۵ حصد کا شک پوٹاس مارا مصد ۔ گلیسرین م حصد پانی کٹید کردہ ۱۵۰ حصد خوشو گلب ۵ حصد۔

بنانے کی ترکیب

"ام مبنی کے کسی صاف برتن بی ، ۳ حصد بانی لے کراس کو گرم کریں اور اس
یس تام کا جگ بوتاس بلا کر حل کر لیا جائے ۔ کسی وہ مرے صاف برتن بی سیر گرک اس کو جنان لیں۔ اب اس
الیٹرڈال کراس کو بندلیہ واٹر بائقہ پھلا بیک اور کسی کیڑے ہیں سے جیبان لیں۔ اب اس
پھلے ہوئے سیرک ایرٹریں کا سک پوٹاش والا گرم بانی کھوڑا کھنوڈا کرے ڈالئے
اور طاتے جائیں اور گھو شے جائی کچھ دیر بعد یہ مرکب لئی کی مائند سفید رنگ کی کریم
بن جائے گی۔ اب باتی ماندہ ، ۱۶ حصد بانی سات دن میں کھوڑا کھوڑا کھوڑا کرے گرم
حالت یں طابق اور گھوٹیں۔

منام پانی آجند آجند کرہم ہیں جذب ہو تاجائے گا اور کریم گاڑھی ہوتی جائے گی ان سات دنوں میں ون میں ووتین بار گھوٹ دیا جائے جب کچھ عرصہ اور پڑار ہے پراس میں مجک بیدا ہوجائے تو خوسٹیو بلاکھوٹ لیا جائے اور اس کو تنگ منہ والی دمجھ وقت مندھی رمینی یا شینے کی شیٹیوں میں معروبا مجا

عرصہ تک پڑا رسنے پرخراب ہونے سے بچاؤکی ترکیب جونک اسی کر کیوں یں بان کی کانی مقدار ہوتی ہے۔ اس سے عرصہ تک

بڑار ہے براور کی کے موم یں پانی اوطوب نے سے کہ ہوت ہوجاتی ہے۔ اس سے پانی اوٹ نے بہانے کے اس کرم مین علم وقال منا مارنگ من والے جاروں میں بندی جائے میں سے اندری ہوا باہر ناجا کے۔

ما ترل کولڈ کریم Mineral Cold Cream کے کا ترال کولڈ کریم کھتے ہیں۔

کولڈکریم بنانے کی ترکیبیں کولڈکریم بنانے کامعترادرآسان نئے

اس لینے کے عدہ اورمعتر ہونے کاسب سے بڑا بڑوت یہ ہے کہ پر برش فادمو کو بیا میں طبع ہوچکاہ چیزیں ہر ملک بل سکنے والی ہیں بنے می آسان ہے باوام روغن الدحقہ، میجیوں کا موم مصفا دسفید، ماحصہ عرق گلاب دہاتی بلال ۲۰ حصد، بورکیس بینی سہاکہ مصفا ایک حقد، عطر گلاب یاکوئی عدہ فوشو را حصد۔

ایک کواہی یں پانی ڈال کوگرم کریں اس گرم پانی یں بادام روض کا برتن رکھ کراس میں موم ڈال دیں پانی کی گری سے بادام روغن گرم ہو کرموم کو چھلادیگا اس بات کا خیال رکھاجائے کہ پانی بادام روغن یں نے بڑنے بائے ۔

اب ملیحدہ برتن یں دیانی بل عرق گلب اور مہالکہ کو المین اب اس کو مجی گرم بانی والے برتن یں دیک کر میلے کی طرح کوم کریں - باوام روغن اور موموالا

برتن جب قدرے مشندا ہوجائے تواس کوسہالگ اور عرف کلاب کی آمیزش میں محقوراً محتوراً کرکے وهار بانده کر طایش اس دوران میں مگھوٹے رہی جو بنی کریم مشندی جوجائے اس میں فوشو طاوی جائے۔

یہ کریم اوصات کے کی اطاعت ہنا یت عدہ اورسفید ہوگی چرے پررگا نے سے فرراً مساموں بیں پھل کر گھٹ مباتی ہے اور آن واحد میں جَبِرہ میں وِل فوش کن تھنڈک محس ہونے گئی ہے۔

كولة كريم طيعت رويكر

وسيلين سفيد الرا حضّه محقيق كاموم بالرا احقد، باوام روغن ٥٠ حقد الوركي وسياك مقتفا ايك حقد عرق كاب ٥ احقد، كلاب كى نوشيو بالرحقة الوركي وسياك مقتفا ايك حقد عرق كلاب و ١ حقد الربائة بجملالين دوسرے برتن يس عرق كلاب بي بوركي بلاكرا تي عرق كلاب بي بوركي بلاكرا تي عرق مل كريس اوركرم كريں -

اس گرم مل میں بادام روعن وموم فقررے تھنڈا ہونے پرد صارباند مد کر ملاتے اور بلانے جائیں اس گرم گرم مرکب کو گرم کونٹری میں ڈال کرسفید وسینین بلاکر خوب گھوٹیں تب تھنڈا ہونے برخوشو بلائیں۔

كوللاكريم بي فوسنبوكي آميزسس

مناسب و شبویات مناسب مقداری بلانے سے کولڈ کریمیں مخلف اقدام کی دل پیند فوشوو ک میں جائی جاسکتی ہیں۔ نیکن سب سے زیادہ گلاب کی فوشبو کو ترجی دی جاتی ہے۔ گلاب کا عطر یا معتوم کھی گئا کے مان کا معافل کا معافل کا میشل آئل آٹ روز دبی - بی کوالی) کولڈ کریم میں پڑ کر بوج عرق گلب ہونے کے گل آ کے مچولوں کے بیل ہی خوشبو دیتا ہے گراصلی عطر گلاب کافی مہنگا ہوتا ہے اس سے ان کی مگ آج کل کے مصنوعی عطر جن میں واقعی کئ اجھے خوشبو وسے والے ہوتے ہیں ہنائت سے خرید کراستمال کئے جاسکتے ہیں ۔

ويشنك كريم كے اوصات اوراستعال كرنے كاطريق

وفیشنگ کرم کو مہر صعد کی ہوں کے سن ون کولگانے والی کرم کہا
جاسکتا ہے۔ ون کولگا شے سے بہرہ کوسخت گری ، سروی اور گردو غبارے کیاتی
ہے صبح الشخے برجرہ کو کھنڈے پانی صابون وغیرہ سے وحو کھوڑی سی وفیشنگ
کرم کو یا تقول پر لگا کر جرہ پر س ویا جائے اور اس کے بعد کوئی عمرہ سا پاؤڈ ڈر
لگاویا جائے۔ شام کومند دھو کھیراسی طرح عمل کیا جائے۔ کریم کی بدولت فیس
پوڈر چہرہ پرجیکا رہنا ہے اور اس وج سے چہرہ کے مسابول میں بھی وافول منیں ہوسکتا
اورمند عمد قد وحو نے پر باسانی وصور کا اراجا سکت ہے۔ فیس پاؤڈر ومنیشنگ کریم
کے بغیر لگانے پر مسابول میں گھس کران کو بند کرونیا ہے اورشام بند ہوجا نے بھوت
پر بہنے اور از پر از ہے۔ و بنشنگ کریم ضیں پوڈر کے بغیر لگانا بھی چرہ کو جبت دال
فائرہ بنیں بہنجایا۔

وينشاك كريم ين فوشبو

دیشک کیم میں خوشبو کا اناعقل اور تجرب کا کام ہے۔ بہترین کرمیں بنایت عمر گاسے مناسب خوسنبوسے معظر کی جاتی ہیں۔ کرمیوں ہی عمو اً والا تی خوشبویات الافی جاتی ہیں۔ كولذكريم

موم بن پائے عدد یا برابین اور پائے اوس، نیکویٹر پرابین ایک پونڈ، عرق گاب ہرا اوس، بورکیس سا ڈرام ،

پہلے پریکن کو عرق گلاب میں صل کولیں۔ پھرموم بتی کو تام مبنی کے برتن میں بھولاکر آگ سے بنچے آ تاریس ا دماس میں لیکویڈ بیرافین فرا ڈال دیں۔ پھرعرق گل ب بدیکس میں بلا جوا والا کھرل کر کے انھی طرح طاویں۔ جب سرو ہونے لگے توکوئی ساعطر مکیٹ فائنیڈ سپرٹ میں صل کر کے والا دیں۔ جب والا بتی کر میم جسی ہو گئے توشیشیوں میں بھر ایس موم جنیوں کا وزن ۵ اونس ہونا جا ہے۔ یا فارڈ بیرافین استقال کریں میکن برزیا وہ یا فی مذب منیں کرسکت۔

كولدكريم كاايك اورنشيخه

برسیطی ۱۵ افزام - سفید موم ۱۵ گرام - بادام روعن ۹۰ ۵ گرام برکس با بودا ۵ گرام - عرق کاب - ۱۹ گرام

سبرسی اورموم کے چھوٹے چھوٹے ملکھے کرکے واٹر باکھ پر پھلائیں۔اس کے
بعد بادام روعن واکر بلایٹ مٹی کسب استیاری جان ہوجا بٹ اب بور کی
کو ایک اور برش بن واٹر با کھ کے فدلیہ عرق گل ب میں اللیں - جب اس عل اور پیلے
مل کا درجہ مرارت برا برجو تو بورکی والے عل کو موم والے مرکب میں آ مند آ بہند
طلتے جایئ اور تیزی سے جلاتے جا بٹی - حتی کہ سب اسٹیاری جان ہوجا بٹی

- زبنانا

سيرك ايده ، الرين سوديم كاربونيده و وين كليري > الرين -آب مقطر ، ١٣٠ كرين مينرلين ليكويد ٢٠٠ كرين فوستبوسب عزورت ايك پوندسنو ك ك ايك سے دو درام تك -

ترکیب تیاری

سیرک ایسرا ورگلیسری کو دائر با فقد کے ذریعے کچھلا لیں -اب سوڈیم کاربو
کو فقورے سے گرم پانی یں عل کرکے اس ٹرکب یں بلا دیں اور گھوٹ ویں ، اب
اسے واٹر ہاتھ پر پرا ارہے ویں و نصف گھنٹ بعداسے بھر گھوٹی اور تمام باتی
پانی بلا دیں بعدا زال سیزلین لیکویڈ بھی بلا ویں اورا بھی طرح گھوٹی بھرآ گ سے
آناد کر اچھی طرح گھوٹے جائی جب تھن کی طرح سفید مکپنی اور جھاگ وار کریم تیار
ہوجا وے تو اسے بارہ گھنٹ کے لئے رکھ دیں بعدا زال خوست بو لا کر اورا جھی طرح
گھوٹ کرشیٹیول میں معردیں لاجاب کریم تیار جوگی۔

سنوكا ايك اورنشيخه

سطرین مین سطریک ایسٹر وش اونس سوڈیم شک عبار ڈرام بانی ارشھائی سر فومشبوحب بیند دو اونس

تركيب تسيارى

سود مي شك كو پانى مي اس قدراً بال لوكه على بور تحجال وي كلهاب سري ايد كو تيز آك پر تحجلا لو جب بانى كى طرح بوجائ توسود ميم
والا بانى ايك وم اس مي وال وي اورآگ سه الدر فوب محوش حلى كو كيدار
سفيد بوجائ جنا ر باوه محوش كه اتنى بى الحجى سنو تيار بوگى - اب اس مي
خوشبو باكر حسب بيند چوره من كى شيشيول مي بعراس اور فروفت كري -

سنوكريم كاايك اورنسخه

سر کی ایسٹر ایک اونس - سوڈ ابائی کارب مالا ڈوام - ویزلین کیوئیڈ م - اونس - س سر کی ایسٹر اور ویزلین کو واٹر بائظ پر گرم کریں - بھرسوڈ ابائی کارب کو جاراونس گرم بائی میں عل کر کے مندرجہ بالاسٹرک اسیٹر و عیزہ میں ڈال دیں اور لکڑی سے نوب چلائی - جب اطلیار کی جان ہوجائی تو رکھی فائیٹر بہر میں میں کوئی ول بند نوشہو بلاکراس کریم میں بلادی اور ڈیول میں ہم کر کام میں لائی

سنوكا يوتفا فارموله

سٹریک ایسڈ درٹس پڑھیٹ ایک پونڈ کاشک پوٹاش ایک افس گلیسرین ڈیڑھ " ڈیڑھ " ٹوسٹیڈواٹٹ سے پونڈ

نزکیب نیاری نئی منبر م و ه کی ایک الیی ہی ہے ۔ کا طال پوٹاش یا

بوری کو یا نی من مل کرکے گلیسرین بلایٹ اوراسٹریک ایٹ کو واٹر ہاتھ پر یا بجل

کے بیٹر کی بہایت مرحم آبخ پر گرم کریں ۔ جب بھیل جائے نواتناہی بود میں

یا پوٹائ والا محلول گرم کریں ۔ کہ دوتوں کا ورجہ حارت کیاں ہوجائے ۔ تقریبًا

ہا ہوٹ کریٹ تب یہ محلول اسٹریک اسیٹریں تقویرا کقورا ڈالے جایٹ اور جلائی

مرابی مولی تب ایکٹن بن جایئ ۔ اس دقت وج حارت کم ہونا جائے ۔ اس کے بعد

مجمع طریقہ سے ایکٹن بن جائیں۔ اس دقت وج حارت کم ہونا جائے ۔ اس کے بعد

آبخ بند کر دیں اور بتدری کھنڈ ا ہونے دیں ۔ اور گاہے گاہ چلاتے رہیں ۔ کس کھنڈ ا

ہونے پرا صلی ط سے ڈھک کرر کھا رہے ویں ۔ چند روزی جیک پیدا ہوجائیگ ایکن اس دوران یں مجمی کمبی چلاتے رہیں ۔ جبک پیدا ہوجائیگ نیکن اس دوران یں کمبی کمبی چلاتے رہیں ۔ جبک پیدا ہونے پرفوستبو قدیسے

سیرٹ رکیٹ فائیڈ میں مل کرکے بوالیں ۔ بس تیارے بیک کرئیں۔

چھٹائشخہ نان گریزی سنو

سيرك ايد ايك اونس-سودًا كارب علما درام- بزلين سكوير-ياركي فائد سيرث عاراونس-

سیرک اسید کو دائر بائتر پر پھلاک اور سوڈ اکارب طاجوا پانی سٹرک ایدٹر بیں طاکرآگ بری اچھی طرح بھینٹ کو کھرآگ ہے آگا کر م با گھنٹ کے پڑا رہنے ویں بھرم ماگھنٹ کے بعد بڑلین یا سپر ف واکر جو جا جی خوشہو کھی طادیں اور خوب اچھی طرح کھرل کراس یہ برف کی طرح سفید نان کریزی سنو بن جائے گ

فيس كريم بنانا

سیر کی اسید کا اون اون کاب چھ پونٹ اگرید دونوں ، کا شک پڑاش ایک ادن ، کشید کیا جوا پانی باعر ق گلب چھ پونٹ اگرید دونوں ، طیس نوان کی جگ ملک یا کمنواں کا صاف بانی چھ پونٹ اگرید دونوں ، طیس نوان کی جگ ملک یا کمنواں کا صاف بانی چھ پونٹ کے سکتے ہیں۔ تام چینی کی دو چھ چیاں افت ادر باز افت اور باز افت اور کمیں کہ ان جی بی کہ ان جی بی کہ ان چیز چھو نے نہ بلت ورنہ کریم سیاہ جوجات کی ایک کلومی کی بلون ورمانی ہو دہی بلونے کے کام آتی ہے ایس ۔ کاسٹ پوٹائٹ کو باقت نہ ایس ۔ کاسٹ پوٹائٹ کو باقت نہ کا بین درنہ عاف میں جات گا۔ کری چینی با شینتے کے برتن ہیں چھ پونٹ بانی کو باقت نہ کا بانی سے کھرک آگ برد کھ ویں اور بری بان سے کھرک آگ برد کھ ویں اور بڑی سے میں کا ایس کے برتن ہیں چھ پونٹ بانی سے کھرک آگ برد کھ ویں اور بڑی

جلی جھوٹی پراس طرح رکھ دیں کہ بڑی کا چنیدا یانی کی سطے سے سکا ہے ۔ اب بڑی علی برسوک اسٹر جو تے جو اے مراے کے وال دیں۔ یہ بانی کی حادث بھل كربيت جلد يانى كى طرح بلا بو جائے كا-اب اس مين كاسك پوتاش والموا یانی و صار با غره کر والنے مائی اور بلونی سے اچھی طرح بلویٹ جب مام چزیں بخوبی یل جایش تب آگ پرے ائر کو میراس مرکب کو فوب اچھی طرح سے بلوتے جایش ير متام ركت محدل كرسفيد برف كي شكل كى سنو بن عائے كا- الكاس ي كھليا ل ير عائين تو كمبران كى كوئى صرورت بنيس ووباره كرم كادر بلونے سے تعلياں تخلیل ہوجائیں گی- بلوتے بلوتے جب بركت مفندا ہوجائے تب كوئى ولا ينى يا وسي عطر يا خوستبويا لوندر بوقية على اس بين شابل كريس تاكد خوستبو بخوبي صل موجات اب اس سنو والي تبيمي كوچو ميل گفنية تك وطف كركسي كمره مي ركه دين چوبس گفنظ کے بدتیار شرہ سنوکو بوتوں یں عبر کرا در فورجورت ليبل مكاكر برائد فروفت بازارين بيج وير- ظاهرا وتحية اس بي اوروط في كرم بي كوفي زن وقان ندو ے اللہ بان کے ذرایہ مرکب ت کوارم کے کا عمل والر یا عقاعات bath کولائے۔ کاسٹ پوٹاش جب پانی بن عل ہوجانے ہے تو = مرکتب لائی كولانا ع- مندرج بالالني نان كريزى سؤيا وينتلك سؤكا ع- اس يرمكناني بنیں لگتی۔ یہ کام انتهائی منافع بخش ہے اور بوروب کی کمپنیاں اس سے بے صدمنات كمارى ہيں-سات بوند كريم كى لاكت وس بارہ إن ہوتى ہے- اتنى كريم سے تقريبًا مهم شيشال سيار بوتي اي -ايكشيشي كي قيت الرباره آن معي موقواندازه سكاين

ایک فلط ہمی - جربی ہے جب اوک جاہوتی ہے توسیرک الیشر وہ جاتا ہے۔ یہ دراصل کوئی دوا بنیں اس کا نام مول کردوا فروش کو دین جاہیے کیونکہ اردویں

چھرا صف بالی ہے۔ بب لائی اور سیرک اسیڈیل کھیں کہ فوشہو ہمیٹہ کریم کے مرد ہونے پر ہی بلائی جائے۔ بب لائی اور سیرک اسیڈیل جائیں تب آگ سے آنار کراس تدر طوین کہ کھول کر سفید کریم بن جائے۔ کا طلب پوٹائ ہواکی منی کو جذب کرکے بہلاسا ہوجانا ہے۔ اس سے اسے ہمینہ شیٹے کے کارک والی بوتل یں رکھ ویں۔ تاکہ جواطلق خواضل ہو سکے۔ خواسے مختلے چھوئی ور شامل جائے گا۔ دوران شیاری میں لوغ اس کریم کو چھونے نہ پائے ورنہ یہ سیاہ ہوجائے گی۔ ان احت میا طاکو مد نظر رکھ کر اگر کریم بنائی جائے گی توکوئی وجہ بہیں کہ معمولی سانقص بھی اس میں رہ جائے۔ مزیدا حقیاط کے طور پر پہلے مقودی مقدار میں کریم بنا میں تجرب درست ہونے پر ذیا وہ مقدار میں کھر

نئ تسم ك سنوكريم كانت خد

سنوریم بنانے کے چندایک طریقے بہتے بیان کے جا چکے ہیں۔ بیکن جرسیٰ کے ماہرایک فاص طریقہ سے سنو کرمم جاتے ہیں۔ ذیل میں اسے درج کیا جاتا ہے۔ سیطرک ٹریل دموم کی طرح مجھلنے دالی چیز ہے) دس اونس کا جٹک پوٹائن ایک اونس بانی جانے یوندہ

أسطة موت بانى يرجينى كى جليى ركه كراس بي سيوك ثربل وال دير الكهافى

ک گری سے بہ کھن جائے - اب پانی میں کا سک پوٹاش عل کریں بعداناں سیٹرک ٹوپل اور بانی کو بلاکر نین گھنٹ تک فوب کھرارا کر کے چینی کی جلیجی میں ڈال کر رکھ ویں - وس ون کے بعد فو بخود نہا ہت اعلی تیم کی سنو نیار ہوجائے گی ۔ رکبی فائیر شہر سے میں کوئی خوشبوطل کر کے اس میں بلادیں - اور شیشیوں میں بھر کر تجارت کریں اس کے بلتے وقت نوع بالکل نہ لگانا جا ہے ور نہ کریم سیاہ بڑجائے گی ۔

كيسين __ كريم

کےسین ۲ اون ، سوا کہ دبور کیل) بار اون ، بور کے ابیٹ بار اونس ، کلیسرین ایک اونس ، سکو بر بیرافین بار اونس ، بانی صاف ۱۲ اونس ، رنگ اور فوشو حسب بیند

بورنجي كسى الحريزى ووافاف سے عامل كيے - عمره ملے كا سود كر با فى مي كلو دي احداس بانى كو كے سين ميں طاوي - آخ ميں ليكو يا بيرانين واليس بيروشيو اور دنگ ياليس -

كسين كريم وڈاكٹريوٹر كانشخى

تازہ دو دھ والمحن المحیان ، فارملین ایک اون ایک وام ، آجا جوا بائی سم کین ، سوؤ کر مین بیدن ایک اون ایک وام ، آجا جوا بائی سم کین ، سوؤ کر مین بودخی ایک بوزه سما - اون ، بیشاره ی بون فر ، اون ، سرخ ایست مع بوزه ، ناریل کا تیل ، پوزه ، موم ، جربی ، یا تیل ، اپوزه ، اون ، سرخ رنگ صب مرضی ، عطر گلاب ، ۵ ا بونکه ، و صوفے کے لئے پانی ها کیلن - فارلین کو دودھ یں ملاؤ اور رنگ والد - ایکین آطبة بانی بی سمالکہ کھو لو

الرين لو دوده ين طاة اور رنك والدُر المين آعية باقي بن سهالًه كلو لو اس با في مع سهالك كو دود صين وال كرفوب الله و - اس و درج سني كريد يك وارت دواور باریک بیرے سے چھان او - باتی آسینے پانی یں بھٹکرہ ی طائی اور
آسند آس سے دودھ والے علی میں چھوڑ دو - بینرمیں چیزینچ بھیڈ مائے گی - باتی
خقار کر بھینک دواور بینرمیں چیز کو باربار باتی سے دھولواب اس سے اتنا باتی
بیری اور کا باکر ۲۰ بوزہ رہ جائے - چربی کی میگہ ناریل کا تیل نے لیجیہ۔ تیلی کرم
کر لین جلیسے اجماس یں بورک امیٹ جی طرح سے پھیسنے ایس - اب اس سلوسشن
کو چنیر جسی اور روائی شخصی برالیس اور تھنڈ اکر کے شیٹیوں میں کھرلیں - عمره اور
مؤخ رنگ کا لیس لگا کر مارکیے جس کھیج وہی -

برلين ائن

Brilliantine

(ا) سیال پرانین ۵ فلور اون ، زینون کاصاف تیل ۵ فلورید اونس دونوں کو الاکرچوبیں کھنے کے بھارے وی اور فلیطر کے اس بی اسیس یک طبی کلون ، ایک فلور یہ وڑام ، الکومل ایب شولیٹ م فلورید اونس ، اور رکی ف فائیڈ سپرٹ ۸ فلوئیڈ اونس کا سمجرشامل کریں ۔ بالوں کو لمکا جانے اور ان بی بیک دک بیدا کرنے کے لئے ایک اعلیٰ فار مولد ہے۔

ده الميشرة الراميني ادندي كانتيل وس خلو أيداونس ، ريكي فالمير سبرط منس فلوسيد اونس ، البينس آف إلى دو فلوسيد فرام ، شنجر مرك - صب مرض - ال

سب كوة بس يى طاكراستنال بي لا يق-

رس کمیٹرآئل ۵۵ حقتہ الکوس انوے فی صد ۵۷ س کوئی عمرہ مرکب فوشبو مطابق ضرور رم) كيشرائل اده ير الكوس مجاند في صد دو سير الكوس مجاند في صد دو سير الل نرولي م قطر م الل روزجرا نيم الل روزجرا نيم الل يوزجرا نيم

تع ده.

بیرافین ایکوڈ بادام روعن

مردواجزا میں بیلارنگ ولاكرزرو بناليس - اب ما احقد الكومل ، و في صديم

أبيرفكسر

یہ دوا بھارت میں بجڑت فروخت ہوتی ہے۔ اس کے ملکنے سے بچھرے ہوئے بال اس طرح جا بیں جا مکتے ہیں۔ عورتی اور نوجوان اس سے بال سنوارتے ہیں۔ اس کے بنانے کا آزمودہ طریقہ ہے۔

ودا كم ره يك كنفة ولائتى ايك درام، پيرفين ليكود ايك اون، دونون كو ويد دراصل مصفا كوندكينرام، ايك درام، پيرفين ليكود ايك اون، دونون كو انجى طرح كھرل ميں رالايس، عرق كاب بين اونس ميں ايكوا اورنشيائى فلورسس دستگره، ماك ، كھٹے تيمين ميوں كا مركب كھولوں كا عرق حيں كوكر والكيمة بين اورانگريزى بين آئل آف نردنى كهلاناسى) ايك اونس دونوں كو يلاكم عليمده برتن یں رکھ دیں۔ اب کھرل کے مرکب میں یہ عرق مقورا کھوڑا ڈال دیں اور کھرل کرتے جاگیا
حبتا زیادہ کھرل کریں گئے اشاصل زیادہ سفینڈ ایمیشن مجسٹ کر پائی جدا اور گار ہھا ماوہ
جدا ہوجا ناہے اصلیاط سے کھرل کریں۔ تاکہ متام مادہ یک جان ہو کر کسیٹر آئی ایمیشن کی
طرح بن جائے۔ اب اس کو نصعت اونس کی شیٹیوں میں بحرکراس کی متجارت کریں۔ اس سفید
ایمیشن کو اگر سبر رنگ وینا ہوتب کھرل کرتے وقت کا پرسلفی شاہدی بیٹا کھو کھا کو متدرجہ
بالاعرق میں صل کرنے پر ہیرفکسر جوکدایک شنم کا ایمیشن ہے ہلکا سپر رنگ کا بن جائے گا۔
بالاعرق میں صل کرنے پر ہیرفکسر جوکدایک شنم کا ایمیشن ہے ہلکا سپر رنگ کا بن جائے گا۔
کا جالیس اور لیکوڈ پیرافین ، اورا کیوا اور نشیائی فلورس بھی اسی دو کا ان سے را آتیا گا
کا جالیس اور لیکوڈ پیرافین ، اورا کیوا اور نشیائی فلورس بھی اسی دو کا ان سے را آتیا گا
دور ۲۰ سفوت بڑ گیا گئفتہ بلا اونس ، وائٹ پرفیوم ، ایک فلورش ڈورام ، آٹو آف دور ۲۰ سفوت بر نی انساکہ
میر ، دیکی فائیڈ سپرٹ ایک فلوسیڈ اونس ، گلیسرین قصعت فلوسیڈ اونس ۔ بائی اشاکہ
میر ، دیکی فائیڈ سپرٹ ایک فلوسیڈ اونس ، گلیسرین قصعت فلوسیڈ اونس ۔ بائی اشاکہ

ر الله کنت خوشبولیت ، سرت اور گلیسرین کوایک خشک بوش میں ڈال دیں عرائی دیں اور کا کہ اور میں ڈال دیں عرائی میں اللہ میں ۔ اگر ضرورت پڑے تو کپڑے سے فلٹر بھی کیا جا سنتا ہے ۔ کینت اللہ در کا شیکر بالوں کو مضبوط کرتا ہے ۔

تركيب ساخت

آب مقطّرو كليسرين كو الايس- تباس يسسماك اجمى طرح عل كري-

اس کے بیڈ پیچر مینزائن ڈالیں اور بلاکر صل کریں۔ بعدہ خوشبوشا بل کر کے منہ مند کرکے حارباغ ون تک پڑا رہے ویں - تب فلط کرلیں۔

الومير في الومير في المومير في المول المو

سبرے سین کو ویزلین کے ساتھ بھھلا کر اس میں سنولین مِلا ویں اور مھیمیاتی کو چھوٹ کرا چھی طرح جلا ویں - آخیر میں خوشبھ ڈال دیں -

(4)

کیٹرآئل دمصفا) آکھ اونس ویزیبن دیوموم (Yellow Wax) بادا اا سب كوايك ساكة بيمُ لل كريلالين اور كطنشا جوفي برخوشيو وال وين-

ويزلين پومير

چرفی اهموم کوایک سافقہ بھلاکر ویزلین میں طالیں اور آخیر میں ایک ایک محمد خوشوریات طالیں - محرسب کوامچی طرح سے طاکر شینیوں میں ڈال لیں -

چھائیاں دور کرنے والے سولیوشن

ل کافر شم اونس فوت ور مرکیورک بانی کلورائیڈ ۱۵۰ گرین انڈے کی سفیدی بات اونس

نوم و مرکبورک الید بنایت سخت زمرے - اے احتیاط سے سفال کیجے۔ سفال کیجے۔ دم) دانسن پوٹماشیم کاربونیٹ م اونس چن چن عرق گلاب اکلومل م اونس الکومل م اونس

دب پوٹائیم کاربوئیٹ ما اوش پانی م بونڈ عرن گلب م، اوش اکلوط ک رر عطر گلاب مم عطر گلاب مم

رنگ کوگوراکرنے والی کریم

ا ئیڈرجن پرآک سائیڈے سانونے اور کانے دنگ کے لوگ کچہ مدتک کورے ہوجاتے ہیں۔ یہ انگریزی دوا فا نوں سے بل جاتی ہے اور کانوں ہیں اُلینے والی دوائی کے نام سے مشہورہے۔ لیکن مال ترونا زہ قریدنا چاہیے ۔ کیونکہ بڑا رہے پراس میں سے گیس تیک کر باتی یا تی رہ جاتا ہے۔ کر میوں میں اسے بلاکرنگ کو مزیل کرنے والی کریم کے نام سے بیا جاتا ہے۔

وغن ۵ اوش

ا وام روعن

شدُه سهاگه د بورنخین) نصف اوش ع سید روجن پراک تبید آگاه اوش

سنولن سے اگرنفرت موتواس کے بدمے ارنڈی کا بیل کنوں وہ کو محص استعال کیا عاسکتا ہے۔ بہلی دو اشیار کو اچھی طرح با دیجے۔ اور باتی اشیار کو علیمادہ گھول لیجے۔ اور بھرددنوں سیوشوں کو اتھی طرح سے بھینیں۔

سهاگ بندی پُوڈر

آج کل مارکبیٹ میں خشک بندی پوڈر کی شکل میں مختلف رنگوں میں فروخت مورای ہے بعینی لال سیلی سبز حامنی سنری روسیلی و غیرہ و غیرہ ان متام اخسام کی ایندیوں میں ایک خاص چیک سی بھی ہے جو دوطرح کی ہے۔ ایک کی حجلک حاند جسی لمکین دوسرے کی سونے جستی۔

ا محقے پرلگی ہوئی بندی اِس طرح معلوم دینی ہے جیبے بندی کے ہمراہ سونے یا جاندی کا جزو یا دیا گیا ہے اورائیسی بندیوں کا دواج ون برن بڑھ و اِسے ہے۔ یہ صوف مجارتی بھید ہی ہے۔ ولیے اس کا بنانا کوئی مشکل کام نہیں نسخہ صب ویا ہے

يهمك داربندى خنگ

فریخ چاک ایک پونڈ اماروٹ ماروٹ

بانی میں علی ہونے والاریک صب بیند حب صرورت برو تربا و در بلااوں اسے کے کرا کی اونس •

توكيب نتيادى :- پانى يرا مون وال رنگ الي جين لين كديكان كى كام آتے بير-اليورنگ زبريلي نبير بولن چنام مرلال زرد کسیری، جاس میں کھی رنگ سے آپ بندی بنانا جائے ہیں وہ رنگ ہے کر
اسے مقورے سے پانی میں گھول کرسیوش سا بنالیں جب سے رنگ یک جان ہو
ما وے تو بقا بافرینی جاک واراروٹ بوڈر نمبی بلاکرا جیں طرح گھزل کر کے بائی اگر حسب بیندرنگت جوجائے تو اس میں برونز پوڈرسفیدیا سنہری بلالیں۔ اور چھوٹی جھوٹی جووٹی شیٹیوں میں کھرلیں۔ اگر رنگت کم ہو تو تقورہ اسارنگ مندر جبالا طریقے سے اور بلاییں اور اس طرح میں رنگ کی بندی بنانا جا جو بنالو۔

لِبِ سِالًا Lip-Stick

گلیسرین من گرام بورک ایش سفون ۹۰۰ سن ایش یوسین سکارلش کاممگول ۲۰ سنی لیبرش

ترکیب تیاری

یوسین سکا ولت رنگ کوسے گنا عرق گل بی گلوٹ کو محلول بنا لینا علیے کے برتن بی گلسیرین قال کراس میں بورک اسٹو نیزرنگ کا متیار کی ہوا محلول بلا لیتا جائے۔ اب اسے آگ پر رکھ کر آبا الناچاہیے ، جب ریہ عل ملا المام دہ عاف نب اسے آگ پر رکھ کر آبا الناچاہیے ، جب ریہ عل مل گام دہ عاف نب اسے آنار کرسام نول میں قوال لیں ۔ پانچ مؤٹ کے اندر بی شینے کی طرح چمکدار بر مصیا لی مثل مثیار ہوجائیں گی۔جنہیں خوبصورتی سے پیک کوکے آب فروفت کرسکتے ہیں۔

یہ لپ شک بہت برتھیا اور بغیر ج بی منت ہے استعال کرتے وقت اسے یا نی سے گیلا کرکے ہونٹوں پر لگا نا چاہئے۔

نیل یاش بعنی ناخوں برلگانے کامرکت

ار مندرج ذیل مرکب متیار کرانیا عائے تو۔ بنایت عدہ متیم کا بنل بالش متیار بھی گا معدرت اللہ میں داخوں کو سرخ کرنے کے لیے استعال میں لاسکتی ہیں۔

ايك يوند

سرك ميتملشة

يحى لا كمد ٢ اونس --- و على رئيس

یہ ایک وارنش می بن جائے گی اس کوجلد تنا دکرتے کے لئے ایک اونس سنوری کا اضافہ کرتے کے لئے ایک اونس سنوری کا اضافہ کریں اوروا شربا کھ برگرم کرکے یک جان کریں اس بات کا خیال رکھیں کک بہتیوں اسٹام عبد آگ پکر ایسی جی سنوری ہے اس لیے فقر رے حفاظمت کی صنورت ہے اس جی مشرخ باحسب خواجش رنگ بلالیں۔

يبل پايش كاايك اورعده ادرستانسخه

برر توله ا چشانک م توبے بلا سیر

سندرس وانه دارلاکه چیچالاکه سپرهمیتعلیشه

تركيب نيارى

دان وارلاک ، چیرا لاکه مندرس کوکو بین کراور کیر عیان کرکے بیرا

یں طاویں اور دو بین ون کے لئے پڑا رہے ویں - تب اس مرکب میں رنگ مل کے ایک ون سزیرر کھ دیں اور بعدا زاں چھوٹی چھوٹی شیٹیوں میں بھر کرا ور فوجی ہے۔ لیسل سے کرفروفت کریں۔

نيل پارش كابېترىي سخ

۷۰ گرین ۲ اونس سیولائیڈسفیدرنگ فرشبوکیلا امیی ٹون

رنگ لال بير شيم من ہونے والا ٠ مركرين سبكو الالين - وو ون كے بعد معان كر بوتلوں من بعربين-

بال سنرى كرنے كاخضات

لابواب جیزے تیارکریں اور فائرہ اعظیمی کا ملک سلور نامر میٹ ور ماشہ ہے کو است فوب باریک ہیں کو اتنا یا فی ملاقتیا جا ہے کہ لوش کی طرح تیار ہوجائے۔ اب بالوں کو دھو کرسو کھنے پر اسس کا دھے مصا محے کو برش سے اتنا لگا لینا جا ہے کہ سب بالوں میں فوب لگ جائے اس کے بعد بھی برش سے بالوں تک اس وقت تک چلاتے رمنا جا ہے جب تک کہ بال بلوری طرح بد سکوکھ جا بی ۔ کفور سے وقت یں ہی بالوں کا رنگ سنہا ہوجائے گا۔ اب بالوں کو دھو کر شیل لگالیں۔

خضات كا يودر

برا نین لین ڈائن - ۲ اونس- براوکسائیڈ- ایک اونس-سائیرائیڈ ایک اونس-

تینوں کوالگ الگ چیں کرط اوا در نیلے رنگ کی شیٹی بی مجر کررکھ او۔
بالوں میں سکانے کے وقت کسی کا پنے کی نیال میں ایک حصتہ لووڑ وال کراس میں
من حصتہ باتی وال کربرش سے خوب طالو۔ اوراس سے بالوں میں سکا لو۔ بابخ سائے
سنط میں بال بالکل سیاہ ہوجا میں گئے۔ اب بالول کو دھوکر آ ملہ یا سرسول کا نیال
سنط میں بال بالکل سیاہ ہوجا میں گئے۔ اب بالول کو دھوکر آ ملہ یا سرسول کا نیال
سنط میں بال بالکل سیاہ ہوجا میں گئے۔ اب بالول کو دھوکر آ ملہ یا سرسول کا نیال

الول كوس برى كرنے كاعرق

ع سُيدروجن پراكسائي ايك حقته وكشيدكروه بانى سات حصر لوندر كلاب

نصف معتد-

تورکیب ا- ایک شینہ یا پھر کے وصلے والی بوتل میں ایر روجن وہانی ڈال کرلونڈرگاب ڈال ویں اور بوتل بندکرکے رکھ دیں۔ سرد صوفے کے بعد جب بال خشک ہومایش تواس میں سے مقور اساعرق سگاکر بالوں کوخشک کراس اور حب بال خشک ہومایش تواس میں سے مقور اساعرق سگاکر بالوں کوخشک کراس اور حب بیند تیل سگا میں۔

بيت - بإوُوْر

برسات کے موسم یں گری کے والے نکل کر باعث تکلیف ہوتے ہیں ان

سے مخلصی پانے کے لیے بت پاوٹو بنا کر تجارت کریں۔

نیک آکس کٹر سے

زنگ آکس کٹر سے

دونوں کو بلا کر گری کے دانوں پر طف سے آرام آجانا سیے۔

رمل انسیٹر زنگ کلورائیڈ ایک حقہ

دونوں کو بلا کر کی ٹو انسیٹر ناکس کھورائیڈ ایک حقہ

دونوں کو بلا کر کیوٹے میں چھان نیں اور گری کے دانوں پر طاکریں ہیست منسیسے۔


دروں سے دستی سلفٹ آمنا کا رمین خلا کفر مخابس گرین کو ایک

رس بانی من کری کوانوں پردگا باکرین خیلا تفویقا میں گرین کو ایک اونس بانی من کری کوانوں پردگا باکریں۔

حرَّن يوسفن

مرق بیوال ایک اونس، گلیسرین ۵ اونس، کاربالک ایسد ۵۰ قطرے عطر کیور ۵۰۰ بوندسب کوایک شیشی بی طالیں- روز آمذ بونت میج چند بوندیں چیرہ پر مایش کر کے ایک گھنٹ بعد گرم یا نی سے منصاف کولیں - ہرشم کے واغ ویستے وورکے چیرہ کو بنایت خوبصورت کوے گا۔

منداور پاکستان میں کسی کتاب کی ضرورت مو تو ہیں تھیں۔ منجر چھٹا حصّہ اکوں کے امراض اوران کا علج



بال جرانا تساقطه الشعر ايوبيسيا محمد عموم محمد

الگر عرصه تک بیار رہے یا کہی سخت مرض میں مبتلا ہونے کے بعد بال گرف لکیں تواس وقت روغن گل ، روغن کدو، اور روغن باوام تینوں ہوزن باجم بالکرد کا امدار مقدیدہ ۔

آلمہ بقدر منرورت ایکر کھڑی کی اوکھلی یں کوٹ کر پانی بخوری - اوراس کے ہموزن روغن کنجور من اگر برایکا بن - یہاں یک کہ پانی جل کومرمت روغن باتی رہے - اس روغن کوصاف کرے رکھیں - اور بالوں میں لگا یا کریں -

وسمہ دبرگ بنیل) سا تولہ برگ مورہ بندرہ تولہ ، سب کو صبر بانی میں ہو دیں۔ جب نصف بانی رہ جائے چھان ہیں۔ اور ڈیر طعیر تلوں کا بیل بلاکر پکا میں یہاں تک کہ بانی جل کرصرف تیل باتی رہ جائے۔ اس تیل میں تین تولہ لاون باریک بیس کر مل کریں۔ اور سردار طعی پر لگا یا کریں۔

مارو، تخم مورد، آسكم مرايك دو تولد كو تم كوب كرك ويره هسرباني ين جوش دين - يهان تك كم آده سير باني باقي دين - اس كه بعد بل جهان كرا ده سير تول كاتبل طاكر بيكايش - يهال تك باني جل كرميرت تبل باقي ره هاك - اس تبل كود كاياكي -

علاج انگریزی مرین کی صحت عامد کو مجال کریں - احداد کوئی مرکز تعض موجود ہو تو اُسے

-USin

اليعاليثك كبيرائل سري سيني اند سول ا الحل لوشن بنايش اورمقام ماوكمن برروزاً مذاكم يرب منظرين مقرى در نصف ادس لالتيكوارا يمونيا سطرانك مرد اولى لوش جايي اوراس كى مقام مادكت يردوز آند مانش كرين-آسنداكي سراك سولوش آت مركدى آئل آفروز برى اندمرس برث

لوش بنا بی سرکی کھال پرض اوردات کولے بی ۔ سب سے زیادہ موٹر علاج اسٹرا واکٹ لائٹ ہے۔ اس غرض کے لئے مرکزی دیر ہمیں استعال کیا جائے۔ اسٹراوا کے اسٹر واکٹ اسٹ جلد کوسٹرخ کرویتی ہے۔ کیونکہ اس سے عروق سٹھری کشادہ ہوجاتی ہیں اوراس کا یہ اسٹر مندرجہ بالامعرووائیں کی نسبت زیادہ ویرتک رہتا ہے۔ بعض ڈاکٹر مقامی علائ کے علاوہ فضیف مقدار میں مقائی لائیٹر اور اسٹی وٹا یں کھیانا محل ضروری محیقے ہیں۔

بال فوره دارالتعلب

اس مرض بین سرادر دار هی کے بال مخلف مقامات سے گرماتے ہیں - اور ان میں گول کول داخ برطائے ہیں - اور موسی عبراکرتی ہے-

علاج

ول تخم بؤار کووری میں میں کرمقام مادکت پر شاوکریں۔ دلان آبلہ کے جو طائرہ سے سراور داڑھی کو دھویتی، س کے بعد خضیت کھینے لگا یس اور نوشا ورکو تکھن میں بڑا کر صند موز تک طیلا کریں۔

والى آلدكوآب ميول ميں بيس كرطلاكونا بالمؤره كے ليے مفيد و مجرت ہے -

سركى مجوسى - بعن

عرض میں سرکی جبلد کے جیکن فی بیدا کر نے والے تندو کی رطوبت برا سے جات ہو اور جب الوں میں تنظمی کی طرح جم جاتی ہے اور جب الوں میں تنظمی کی

مبات او چھوٹ جھوٹ زردی مائل جینے تھیلے معوسی کی طرح سرکی ملدے جُدا ہوکر کندھوں پراگتے ہیں - برجھوت وارمرض ہے -

عِلاج دسيى

آب لیوں میں شکر ولا کرسر بردگا بئن - دو پہر کے بعد دھوڑالیں ۔ جنگلی بیاز کوسیں کرسٹہد میں ولا بئن - اورسر بردگا بئن - وڈ عبار گھنے بعد نیم اگرم پانی سے دھویت - سرکی مجوسی زائل جوجاتی ہے -

جے کا آٹا بفند ضرورت سے رحبتندر کے بانی میں بلائی اور قدرے سرکہ کااضافہ کے سرپر ملکی میں . کچھ دیر کے بعد نمیگرم بانی سے وھویت ۔

سرکوصابون اور نیم گرم بانی سے وصویت اور بعدہ کوئی روغن لگا یس-یزکورہ بالا ادویہ استعمال کرنے کے بعد روغن جیسینی یا روغن آملہ بالوں میں ضرور لگائیں - داخلی طور پراہنم کو اچھا کریں -

عِلاج انگریزی

دا، سرکوسپرٹ سوپ رسبونی دریڈس ا حصد سیقی لیٹٹ ریرٹ ایک حصت ا عمضت میں ایک بار دھوتے رہیں -

سب کویلاکرنوشن جایش ادرسر کی جلد پر ہردد زلگاتے رہیں۔
دس ایپڈیا سلک
ائیڈران ج پر کلود
ایک سر
آئل دیسی نی
آئل دیسی نی
آئل لونڈر
سر
سرے میتی ایٹلٹ ط

عقورا سالبوش سر برجیرا کو بالول پر برش کریں ۔ سیکن عورتوں کو یہ لوشن بالو کا لمٹول کو جا کر سر کی کھال برجیرا کنا چاہیے ۔ اس لوشن کے بندرہ روز کے استمال سے
یہ مرض دور جو جاتا ہے ۔ سیکن بہفتہ ہی ایک دوباراستمال کرتے رہنا چاہیے ۔ کسی بردر ارس کی دوکان سے بال کٹوانے کے بعدا سے ضرور استمال کرنا چاہیے اکہ چھوت لگ گئی ہوتواں کا اثر زائل ہوجائے ۔ اگر لوش کے بندرہ موزہ استمال سے مرض دور نہوتو ذیل کامریم استمال کمیا جائے۔

دم) یلی بیلک اید دم) سیلی بی شیری اید دم الین اید در اس الین اید استان ایک افیل این این اوس الین اوس ایک اوس این کریں۔

ببيثث ادؤيه

بریک ر دسلی ایندجیس) ده اورایک اونس کی ایند جیس کا درایک اونس کی ایند ایند تنارکیاگیا به اورایک اونس کی

اللي الفائية دايب على المعالية المعالي

بیسلیم سلفائیڈسے تیارٹ و واہے۔ جوحال ہی ہیں دھن ریز والہنالی اور سبورک ڈرماٹا فی بی اور معرفی بھا کے لئے تیاری گئی ہے۔ بالوں کوصابن اور پانی ہے و ھورُ صاف کریں۔ بھریہ دوابغدر جمیم خورو تھیلی پرڈال کرندرے گرم پانی بالی بالی سرکی جلد برایک دو ایفندر جمیم خورو تھیلی پرڈال کرندرے گرم بیجے جھ کی طلا کرسر کی جلد برایک دو ایفند تھ کے بعد نکھ کے بعد نکھ کے بعد نکھ کے بعد فلک کے بعد ایک بیارہ سر میں دو بار بیندرہ روز تک جاری رکھیں۔ اس کے بعد ہفتہ ہیں ایک بارگائی ہے۔ جب یہ دوا سر برنگ کی جائے تو جیر بین اورانگو کھی و غیرہ زیورات آتار لئے جائی کیونکہ یہ دوا سر برنگ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جب بالوں کو گھنگر یا لے جانے یا رنگے کے ان دیشہ ہوتا ہے۔ جب بالوں کو گھنگر یا لے جانے یا رنگے کے لئے کو کی دوا استمال میں لائی جائے تواس کے سائند اس دوا کا استمال میں لائی جائے تواس کے سائند اس دوا کا استمال میں لائی جائے تواس کے سائند اس دوا کا استمال میں لائی جائے تواس کے سائند اس دوا کا استمال میں لائی جائے تواس کے سائند اس دوا کا استمال میں لائی جائے تواس کے سائند اس دوا کا استمال میں لائی جائے تواس کے سائند اس دوا کا استمال میں لائی جائے تواس کے سائند اس دوا کا استمال میں لائی جائے تواس کے سائند اس دوا کا استمال میں لائی جائے تواس کے سائند اس دوا کا استمال میں لائی جائے تواس کے سائند اس دوا کا استمال میں لائی جائے تواس کے سائند اس دوا کا استمال میں لائی جائے تواس کے سائند اس دوا کا استمال میں لائی جائے تواس کے سائند اس دوا کا استمال میں لائی جائے تواس کے سائند اس دوا کا استمال میں لائی جائے کو استمال میں لائی جائے تواس کے سائند اس کی دوا کا کو استمال میں لائی جائے تواس کے سائند اس کی دوا کی استمال میں لائی جائے کو استمال میں لائی جائے کو کی دوا کی سائند اس کے دورا استمال میں لائی جائے کی دورا استمال میں لائی جائے کو استمال میں لائی جائے کو کی دورا استمال میں لائی جائے کی دورا استمال میں لائی جائے کا دورا استمال میں لائی جائے کی دورا استمال میں لائی جو کی دورا استمال میں کی دورا استمال میں کی دورا استمال میں دورا کی دورا استمال میں دورا استمال میں دورا کی دورا استمال میں دورا کی دو

پکنگ جاراونس۔

بالول كاقبل ازوقت سفيد بهونا يشيب غيركبعي

(ا) آخد کوکوش جهان کر موزن شکرسفید یلایتن - اور روزاند ایک توله کهایتن - اسی طرح لمیلید کابلی یا اسطوخودوس کا معفوت بناکر کهانا مفید ہے۔
دمان سوخط ا

طار ب

رئ ال

البليدسياه اجائن

نینول ادوی کوش میمان کردو چند وزن شهد کے قوام میں بلاکر کھیں۔ اور روزآن ایک لول کھائیں۔

رم) کونیل ڈسماک وش اول کو گوشت کے بمراہ جالیں روز تک کھا میں ،بالوں کے تبل از دقت سفید ہونے کو مضید ہے۔مقوی باہ مجی ہے۔

معجون تعبسلانوه

يلدسياه در توا

عل بادر د مجلانوے کا شہد جو مجلانے ایک رر کو دبانے سے نیکٹنا سے

5, 5,828

تركيب نيارى :- اول لميلسياه اورة لمكوكوث كرباريك كري -اور كول في المركب كري -اور كول في المركب كري -اور كول المركب كوريندره تولد كوريندره كوريندره تولد كوريندره تولد كوريندره تولد كوريندره كوريندره تولد كوريندره كوريندر كوريندره كوريندره كوريندره كوريندر كوريندره كوريندره كوريندره كوريندره كوريندره كوريندره كو

قوام میں بلاگر کھیں۔ اکبیال روز تک ممیہوں کے انبادیں رکھ چھوٹی۔ اس کے بعد نین باشے کھانا شروع کردیں۔ اور بتر دیج سات باشتہ کے پہنچا میں۔ (۵) سونط ، پوست بلیلہ کا بلی، پیپل عبوزن کوٹ عیمان کرشکر سفید سب کے برابر بلائی۔ اور لو باشہ سے ایک تولہ تک روز آنہ کھائیں۔

مُربائے بلیلہ

بالوں کی سبیابی کو قایم رکھتا ہے۔ اوران کوسفید ہونے سے روکتا ہے۔ بلکہ
بیان کیا جا تاہے کہ ایک سال کے متواٹر استمال سے بوبالی سفید ہوگئے ہوں وہ سیاہ
ہوجاتے ہیں۔ بلید کا بلی تین سوسا نظ عدد کو آب اورک میں بھلو میں بیہاں بہ کزم
ہوجا بیں۔ آب اورک روز مرہ تازہ ڈالا جائے۔ اس کے بعدا ن کوجا توسے چیرکھھٹی
نکال ڈالیں۔ اورکھٹلی کی بجبائے ہرایک بلید میں پارہ اورگندھک کی کمجلی دو دو رقی رفی وال کر دھاگہ سے لیبیٹ ویں۔ اس کے بعد شہد بقدر صرورت کے قوام میں ڈال کر
دورت کی ہوں کے انبار میں دفن رکھیں۔ اس کے بعد مرتبان کا منہ بند کرکے جالیں
روزنگ کیہوں کے انبار میں دفن رکھیں۔ اس کے بعد ایک بلید روز آنہ کھائی ۔ ہرتم
کی ترشی اورشرخ مرزے سے پر بینر رکھیں۔ اس کے بعد ایک بلید روز آنہ کھائی ۔ ہرتم

ساگ میتھی

آ کھ سات سر کھبلانوے کوٹ کر ڈیٹر ہوس صاف مٹی کے ساکھ بلائی اور اس سٹی کو آ کھ سات کونڈوں یں کھردیں۔ اور جانی سے مم کرکے اس میں تخم میتی اور بوریں۔ بوریں۔ کچر متن سر کھبلانوے باتی میں جوش دے کریے باتی مقوراً کھوڑا کونڈول میں وہ لئے تو ایک کونڈے کوسائگ کات کھی ڈال کو ڈول میں۔ جب میتی آگ کر بڑی ہوجائے تو ایک کونڈے کاسائگ کات کھی ڈال

بكائي - يا وشت كيم اه بكاركهائي - اى طرح منام كوندول ميني كاساك بكاركهائي - مقوى باه م اورسفيد بابولكوميا ه كرتا ہے-

خضاب

سفيد بالول كوسياه كرتام.

چار توله ایک رم

دبندي

دونوں کوآ ملہ کے بانی میں گو ندھ کر دو گھڑی دھوب میں رکھیں۔اس کے
بعد بالوں کو گرم بانی سے دھو کرفشک ہونے پرلگا میں۔ اوپرسے ارنڈ د فیرہ کے بیے
بندھیں۔ دو گھفظ کے بعد کھول کر گرم بانی سے دھوکرروش آ ملہ باکوئی مناسب من
لگا ہیں۔

الب ببت جلداؤرا عود

نگ داسخ نوشا در پیشکری

اول ازوکو کھاڑی میں برمان کریں۔اس کے بعدسب کو باریک ہیں جھاں کر لوہ کی کرانی میں رکھیں اور آملہ کا پائی بلا کر لوہ کے وستہ سے فوب رگر ہیں۔ اس کے بعد بالوں کو آملہ کے پائی سے وصور خضا ب لگا بیں۔ دو گھر می کے بعد آملہ کے پائی سے دھوکر کوئی مناسب رونن سکا بیں۔

روغن خِضا ب

آم کی کیری ایک پاؤ ازو ساڑھے بین لولم مرادہ فولاد اس اس روغن کنجد بین پاؤ

ادوی کوکوٹ کرمیل میں طابی - اور می کے پڑا نے متعلم برتن میں وال کرسریو سے وصانب کر جالیس روز تک گندم کے اخبار میں دفن رکھیں - اس کے بعد نیکال کر روفن کو علیحدہ کر کے شیٹی میں پکھیں اور بالول کو دھو کرخشک ہوئے بردگا میں - اس خضاب کو اکسراعظم میں ایک صاحب کا مجرب مخرمہ کی گیاہے -

دالف محلول خيضاب

چاندی کا بڑہ بین اسفہ وزنی کو بین اسفہ شورہ کے ہمراہ ایک بینی کی بیا لی بیں والی کو کھوال الیل ایک کی بیا ہیں۔ دھوال ایک دیں۔ گارشے زرد رنگ کا دھوال الیل جیف کے بعد چاندی سفید کشتہ ہوجائے گی۔ اس کو آگ سے ملیحرہ کو کے دھائی قولم عزق گائب میں بلارایک سیاہ رنگ کی شیشی میں رکھیں۔ جس کی والے شیخ کی ہو۔ بعدہ گذرہ کی الم سار ۲ تولہ ، پارہ ایک تولم ، دولوں کو کھرل کریں۔ یہاں تک کم سومہ کی مان رسیاہ سفوف بن جائے اس کے بعد بالوں کو دھوکر فشک کریں دولوں کو دھوکر میں بال سیاہ ہو جا بی کے کہ اس کے برا برشیشی کی محلول دول بلاکر برش سے بالوں کو لگا ہیں۔ پانے بال سیاہ ہو جا بی تا کی اس کے بعد دھوکر رہے گی۔

تيزاب شوره الركين

عاندى اورتانب كايتره يا براده جاكريزاب من دالين-تاكه دونون چزي مل جوجایں۔اس کے بعد دوسری ادویہ باریک میں کرالایس ادرعرق کاب یاؤ مجر ي كعرل كرك ششى بن مضبوط وال ملك وهوب بن ركمين - سبكوطات وت ایک کا غذی لیموں کارس مجی الدیش - بس شارہ - بالوں کو و صور فشک کر کے میما يارش سے باوں كولكائن-

(ح) الميرية آن كابر البيرية ما تن سلور آبمقظر صب ضرورت ايمونيا دار

بہلی ووا شیار کو یانی میں مل کریں -بعدیں ایمونیا واٹر ڈال کرمل کریں -اليونيا والرهرف اس وقت كك والن ربي - جب تك كدنام الثيار بخوبي عل - بوجائي- وومان تنارى مي محلول كوكاغ كى سلاخ سے بلاتے رہي - يد خضاب بالول كوبالكل سياه كروے كا-

ايراني خضاب

سلورنائير ميط نكل سلفيت نكل سلفيت اسرانگ ايمونياسوليوش موافق مقدار مقطريانی

بیلے سلور نائٹریٹ اورنیل سلفیٹ کو دواوس بانی میں را یا جائے عیراس یں ایموسیا سلوبیوشن اشاوال دیں کتلجے جوزنشین جوا تھا۔ سب مل ہوجائے عیراس میں اتنا بانی الم میں کہ کل خضاب پورا جارا ادنس ہوجائے اسے نیلے رنگ کی شیشی میں رکھ مجھوڑیں۔

ع ق خفت

ذیل یں خصاب کا ایک عمرہ اور مجرب ننے درج کیا جاتا ہے اس کی فروفت سے معقول فائدہ مامیل کیا حاسکتا ہے۔

(الفن) بائيروگليك اين أدام الكومل آب مُقطر وب) سلورنائيلويث ايمونيا ايمونيا آب مُقطر ايمونيا ايمونيا آب مُقطر ايمونيا ايمونيا آب مُقطر ايمونائيلويث ايمونائيلوي ايمونائيلويث ايمونائيلوي ايمونائي

يه ميلور نائيريث كومار فلوئيداوس آب مقتري مل رئيس اور كيم

ایمونیا وار کو است است یلای - اس دوران یس محلول کوکسی چیزے خوبہائی یہاں تک کہ بھوارنگ بالکل فائب ہوجائے - اور پانی کی اندسفید ہوجائے -اس کے بعد آب مقطراتگا اور ملا یک جس سے مرکب دس اولس ہوجائے - ایمونیا فذر کے زیادہ بلانا چاہئے - ورد مجھوارنگ فالب آجائے کا سرکبات العت و ب کوطیراہ علیحرہ شینیوں میں مجران - بوتت صرورت بہلے بالوں کوسوڈ یم کار بونیٹ یا عام سورٹ سے فوب صان کرئیں - اور عرق العت لگایش - بال کسی قدر نم رہیں توعرق مارٹ سے بھی لگادیں - بوت جلد پر گئے سے بلکاد صبہ جیوڈ جاتے ہیں - اس گارک سے بھی لگادیں - بوق جلد پر گئے سے بلکاد صبہ جیوڈ جاتے ہیں - اس گارک سے بھی لگادیں - بوق جلد پر گئے سے بلکاد صبہ جیوڈ جاتے ہیں - اس

دور شيشي عرق والاخضاب

و العن پرافین لین واکن اصلی دجری ۱۵ گین لائیگوارا کیونیا آکٹ سنم آب مُقطر ایک اوس دب ایک اوس سر

العنوالى برسم استبياد يلاكراكيشينى مي وال دين-اوراس برى نبرا تحدين. نخد دب) كو دومرى شيتى مي وال كراس مي (١) محدين- بوقت صرورت دونو شيشيول مين سي موزن دوانيكال كراكي ميني كى پيالى مي والين-اوركسي فيهو في برش سے بالول برلگائي جاربان منط مين بال سياه جو مائي گيد.

جرمن بودر خضائب

ایک توله

بيرافين لين داين

دو تولد

ست ليون سينگنيز وال اكسائية

ان چیزوں کو باریک بیس کرایک میکٹ بل کریں جوکہ بوٹ ہوگا-ایک ایک تولد والی شبیروں یں معرکر فروفت کریں- لیک ماضہ دوا پانی یں گھول کرسفید بالوں پر لگانے سے ایک سنٹ یں بال سیاہ معنورے ہو مباتے ہیں-

بالول مين جوول كى كثرت - تمل الشعر

ولسي علاج !-

ولا كنيرك بية ، مغز بادام المخ دونول كوسركه ين يي كابول ين اللي - وا

والى برك نيم يامنز تخم فيم كوبانى من بسي كرمناد كري - ياروعن مغز تخم فيم بالون بي سكايين - جوي بلاك بوجاتى بن -

الون ين عاين وين الال الوجائ إن د

دم) بیشکری کویانی یں ص کرکے اس سے بالوں کو وحوش -

علاج أنكريزي ١٠

دا، ڈی ڈی ڈی ٹی ایمینٹن وہ نی صدی اس تندنگایٹن جس سے بال خوب ترجوجائی صرف ایک بار ملک ناکونی ہے۔

دا) جزول منزویط ایمیش ۲۵ فی صد- اس سے بالوں کو فوب لاکریں۔ اورم ۲ گھنٹوں کے بعد بالوں کو بانی اور صابن سے دھو ڈالیں۔ دس ولی وی دی ۔ فی ۵م گرین۔ شیک دواوش طاکر رکھ لیں ۔ کھوڑاسا سفوت مركى كهال اوربالون يره ا روز آن درز آن دكايش اوربالون كويريا بخوي روز خوب من كر دهوت دي -

بيشك ادويه

وفى بعد من واستان مرائق والمنظف (والمنظف) — عدد مده ودا ونس لوش مر المستان مر المنظف المرائق مر المنظف الموقف المرائق مر المنظف الموقف وقف دے كراد يك تلفي سے بالو كو تلك كار يك المنظف كا وقف دے كراد يك تلفي سے بالو كو تلك كار يك تلفي كر كے صابن اور بالى سے مرد حود اليس ميد لوش مشائے مخاطى اور آنكوں كو منظف الك مرتبة بى استقال كرلينا كانى ہے - الك وقط بير الواك مرتبة بى استقال كرلينا كانى ہے -

Euprex (Sp. J. 175)

یہ صان بے رنگ یا ہلکا سبز آتش گیرسیال ہے۔ تین یا چار شیل سپون تعبر لیکر
آہٹ گا سے کھوچڑی اور جالوں پر الیش کریں۔ ایک یا دو گھنٹ بعد بالوں کو صابین ادر
نیم گرم بانی سے دھوڑالیں۔ کھر گیلے بالول یں باریک دندانوں کی تنظی کریں۔ تاکہ
مردہ جوین اور کی میں نیکل جائیں۔ یہ دوا آٹھوں اور زخموں سے مذکلے دی جائے۔
ادر دوا دیگئے کے بعد آگ کے شعلہ کے نزدیک خوا نا جاہیے۔ یہ دوا شاہ روزیں
دومر نت سے زائد استمالی نکی جائے۔ موت زلم رکی جو ک کے لئے بھی ہے دوا مقام
کاون پردلگائی جاسکتی ہے۔ نیکن دارن این ہے بعد صابن اور بانی سے دھونا صروری

دسى ليكين ميدلوشن دآئي-س-آئي)

Lorexane head lotion

عانا ہے - اوراسے خشک ہونے دیا عائے۔ ایک شیبل سپون بالعموم کافی ہو تاہے صرف ایک بار یہ لوشن ملک فے سرک جوووں کا ظامتہ ہوجانا ہے - پچاس سی سی اور صرسی سی کی یوتلوں میں دستیاب ہوتا ہے -

بالول كو نرم اورلب اكرنا

دا، ضاد - بالوں کو بڑھانے اور زم کرنے کے لئے مفید ہے ۔ تخ سن کو پائی میں پیس کر بالوں کی بڑمیں سکا بی ۔ وہ چار گھنے کے بعد گرم پائی ہے وھو ڈالیں ۔

دم) روغی سے بالوں کو بڑھانا ہے اور زم کرتا ہے ۔ تخم کدو کے تخ وس سیر کو دس سیر کھیڑ کے دورہ میں اور بڑم کرتا ہے ۔ تخم کدو کے تخ وس سیر کورس سیر کھیڑ کے دورہ میں اور بی کو بی دورہ ایک دورہ دورہ میں اور کی بی بیت کام دورہ ھو جذب ہو جانے ، سایہ میں فظک کرے دو سری مرتبہ اسی قدر دورہ میں بیس فظک کرے دوسری مرتبہ اسی قدر دورہ میں کھی کو کھو میں کھی کو کھو میں کھی کو کھو میں سیل میں روغن تنہیں ہوزن بلاکرس میں ڈالا کریں ۔

"لی نظوا میں ۔ اس تیل میں روغن تنہیلی ہوزن بلاکرس میں ڈالا کریں ۔

دس بی ضاد ۔ بالوں کو سیاہ اور دراز کرتا ہے ۔

مفرَ تخ شربف ، بیری کے بیتے دونوں کو الاکر الی بی بیس کر بالوں کی جڑوں بی لگا یک-دوج ار کھنے کے بعد نیم گرم بانی سے وجویی -دس صفا و -- بالوں کو بڑھا تا ہے-

نیم اور بری کے بیتے جھاچھ یں بیس کر بالوں کی جو بی دگایش اور کچھ ویر کے بعد نیم گرم پانی اسے وھوکر روعن جنبیلی دگا یش -(۵) حماو ___ بالوں کے بڑھانے کے لئے مغید ہے۔

آ لل ایک تولد کو بادیک چین ارسفیدی جید مرغ ایک عدد گھی چید ماشد وی جدر تولد میں بالا رات کے وقت سری ملا یک - صبح کے وقت بنم گرم بانی سے وحوی و مرمی مالا یک - صبح کے وقت بنم گرم بانی سے وحوی و مرمی مالا یک استعمال کریں -

